中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表(第二十二批)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题 类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人 被处理 情况
1	X3FJ2023 12130181	泉州市安溪县湖头镇郭埔村, 泉州源利食品有限公司,在湖 头镇区域内 307 线 K125400 处的河道边占用河床 42 米建 厂房,导致河道变窄,影响泄 洪。	泉州市	群身的态境题众边生环问题	经核查: 泉州源利食品有限公司厂房位于晋江西溪(三级河道)左岸湖头新城拦河闸下游,该段河道宽度约135米,部分厂房位于河道岸线内4米(上游侧)至18米(下游侧)。湖头新城拦河闸及上游镇区的防洪工程于2011年建设完成,防洪设计时已将该厂房阻洪情况纳入考虑范围,堤防的防洪标准采用20年一遇洪水标准设计,湖头镇区堤防满足国家防洪标准要求。	部分属实	安溪县水利局、湖头镇 政府加强巡查,严格管 控河道管理范围及生态 保护蓝线范围内的建设 行为。	1. 湖头镇政府加强日常巡查监管,严禁该公司对河岸生态保护蓝线范围内的厂房进行新、改扩建。 2. 湖头镇政府及各相关部门按自身职责加强日常巡查监管,发现侵占河道违法行为,及时制止,及时处置,确保防洪安全。	已办结	无
2	D3FJ2023 12130064	泉州市南安市东田镇东田村 27组3个水渠未进行修缮, 导致27组大浦尾等数百亩农 田无水灌溉进而荒废,且毁坏 农田铺设煤气管道。	泉州市	群身的态境题众边生环问题	经核查: 1. 南安市东田镇东田村水渠从洋坑水库引水至灌溉区后分成3条土渠灌溉用,2002年荒废至今未修复,群众耕种灌溉水源主要来源于附近一蓄水池及山涧水,周边未发现明显水源。该地属于偏远山区,经济价值不高,群众耕种意愿不强,导致部分农田荒废。经套图比对,该村27组土地约85亩,涉及水田约15亩,主要种植木薯、田薯等旱作物和香蕉、龙眼等果树;35亩为其他草地、果园地;35亩为荒废地块。 2. "毁坏农田铺设煤气管道"为福建天然气二期管网德化支线与西三线东段联通工程项目和海西天然气管网德化支线工程项目南安段的施工区域。其中,福建天然气二期管网德化支线与西三线东段联通工程项目于2021年7月9日取得项目批复,2022年8月完工后已恢复土地原貌,现状为耕地、林地;海西天然气管网德化支线工程项目于2017年3月28日取得福建省发改委核准手续,2021年10月完工,目前已建成通气并复耕。	部分属实	若评估结果为水渠需要修复,东田镇政府将于2024年4月16日前完成水渠修复。	南安市水利局、农业农村局、东田镇政府对水渠修复必要性和修复方式进行评估论证后实施,预计2024年1月16日前完成论证。	未办结	无
3	D3FJ2023 12130065	泉州市晋江市东石镇坑园村三号路路牌旁的垃圾回收厂,无手续回收废铁皮、废塑料桶、机油桶等,遍地油污,异味刺鼻。	泉州市	群身的态境题众边生环问题	经核查: 举报件反映的"垃圾回收厂"为晋江市东石镇坑园村三号路路牌旁一无门牌的临时搭盖,业主为吴某,未办理营业执照。该临时搭盖内堆放部分用于经营喜丧事活动所需的帐篷铁架、篷布、冷风机,以及部分空啤酒瓶、塑料瓶。现场未发现回收废铁皮、废塑料桶、机油桶等物品,也未发现遍地油污、异味刺鼻现象。	部分属实	督促业主依法开展经营 活动,保障环境整治。	1. 东石镇政府要求业主吴某于 2023 年 12 月底前清空回收物品,清理地面脏 污,保持场所内环境整洁。 2. 晋江市市场监督管理局责令其业主整 改,对违法搭盖行为立案调查。	未办结	无
4	D3FJ2023 12130063	泉州市洛江区河市镇洛阳江河市段炉田村田中央9-5号的楼房,是侵占洛阳江河岸边600平方米的公共绿地建设而成。要求恢复绿地。	泉州市	群身的态境题	经核查: 1. 举报件反映的"洛阳江河岸"为洛阳江支流河市镇东溪河道炉田村段的河岸。 2. 2010 年 10 月洛江区河市镇开展东溪河道整治,村民曾某因原房屋拆迁被安置在"河市段炉田村田中央 9-5 号",该房屋 2012 年建成,占地面积 209. 61 平方米。经核对洛江区 2006-2020 年土地利用总体规划,该地块地类为村庄建设用地,符合土地利用总体规划,但因该房屋属拆迁安置,当时未办理房屋产权手续。2023年11 月,《洛江区单元控制性详细规划》获批实施,该房屋占地约 91 平方米地块用地性质被调整为公园绿地。 3. 经现场测量比对,反映的"楼房"距离河堤最近距离 18.4 米。根据《泉州市洛江区河道管理和水利工程管理与保护范围划定工作实施方案》,该房屋所在位置距离河堤 10 米以外,不属于河道管理范围。	部分属实	区整体改造时机成熟	1. 河市镇政府严格实施《洛江区单元控制性详细规划》,待该片区整体改造时机成熟时,统筹考虑房屋征迁,并严格按照洛江单元控规的绿地性质进行建设。 2. 洛江区农水局、河市镇政府加强属地河湖水域岸线管控。 3. 河市镇政府强化与群众的沟通解释,争取群众理解和支持。	阶段 性办 结	无
5	D3FJ2023 12130054	泉州市石狮市上浦二区 65号,在居民区内加工,喷漆异味、粉尘扰民。	泉州市	群身的态境题	经核查: 举报件反映的为众诚加工厂,未办理环保相关手续,检查时因无生产订单处于停产状态,生产过程未设置喷漆工序,原料滴塑、加热固化工序未配套有机废气收集净化处理设施,产生的有机废气影响周边环境。	部分属实	加强日常巡查, 防止问 题反弹。	经宣传普法,众诚加工厂经营者现场表示将自行清退。2023年12月15日复查时,生产设备已全部清退。	已办 结	无

6	D3FJ2023 12130051	泉州市晋江市罗山街道华泰 社区,67 栋 D101 洗车美容店 门前排水沟窨井盖污水外溢 到路面,已持续一年多;D105 来一碗米粉汤餐饮店,油烟排 向小区扰民。	1. 平报件反映的"洗牛美谷店、米一碗米粉沏餐饮店"分别为华泰社区费艰连顿 洗车美容店、来一餐饮店。 2. 塞浪连锁洪车美灾店的运业收集后排入华泰小区运业管道。现场发现华泰小区	属实	1. 加强巡查清淤,确保排水管道畅通运行,污水不溢流。 2. 餐饮店文明经营,正常使用并及时清洗油烟净化设备,防止油烟扰民。	1. 罗山街道办事处组织对华泰小区堵塞管道进行清理疏通。目前,已完成清理。 2. 晋江市城市管理局、罗山街道办事处督促来一餐饮店立即清洗油烟净化设备,整改排向小区的排烟管道。12月15日复查,来一餐饮店已将排烟管道改为排至小区外。 3. 罗山街道办事处加强日常巡查,对华泰国际新城餐饮店定期巡检,保障油烟达标排放。	阶段 性办 结	无
7	D3FJ2023 12130044	泉州市晋江市磁灶镇东山村, 距离旧村门 50 米左右的临时 厂房,污水直排东山水库,破 坏水资源。	经核查: 	分屋	1. 加强巡查,防止非法 生产,排放污水。 2. 督促业主加快完成厂 房修缮。	1. 磁灶镇政府加强巡查,防止该厂房用于非法生产。 2. 磁灶镇政府督促业主在符合安全、规划建设等部门要求前提下,加快完成厂房修缮,期间防止泥土随淋溶水外排。	阶段 性办 结	无
8	X3FJ2023 12130209	泉州台商区东园镇龙楼村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村	一 1 2 经金圆原基州台商投资区在城村连分局 2016 年和 2017 年馆批本报记录 未经	部分属实	做好与群众的沟通解释,争取群众理解和支持。	泉州市台商投资区自然资源与规划建设交通局,东园镇政府引导庄某猛通过诉讼等合法途径解决。	阶性结	无

9	D3FJ2023 12130042	泉州市台商投资区龙苍村路口,嘉隆模具,噪声、粉尘污泉染严重,污水直排。目前已减州产10天,降低噪声以逃避检市查。	群身的态境题众边生环问	经核查: 此件与已公开的第二十批举报件重复。 1. 嘉隆模具公司从事模具生产制造,主要噪声源为各类机械设备运转产生,含污染防治设施的运转噪声。但1#厂房及试模工序废气处理设施的引风机距离西北侧厂界外居民较近,CNC加工、机加工、引风机运行等生产噪声可能影响周边居民。12月9日以来,嘉隆模具公司对1#厂区西北侧安装隔音木板,对废气处理设施优化调整布局,最大限度减少噪声影响。 2. 废气主要为焊接工序产生的烟尘与试模工序产生的有机废气。其中,试模工序生产 EVA 鞋的废气经活性炭吸附设施处理后达标排放,焊接工序在密闭车间内作业。 3. 嘉隆模具公司生产过程无生产废水,生活废水经三化池处理后,由市政污水管网排入惠南污水厂。12月15日,泉州台商投资区综合执法与应急管理局组织对废水检测,结果显示水质符合污水处理厂纳管限值要求。但厂区西侧外围沟渠无盖板覆盖,底部存在黑色淤泥,周边居民生活废水收集不到位。 4. 12月10日、13日泉州台商投资区综合执法与应急管理局对嘉隆模具公司废水、废气、厂界噪声和无组织废气排放情况开展昼间、夜间检测,结果显示均达标。5. 12月9日以来,嘉隆模具公司均处于生产状态。其中,12月14日至16日,因配合降噪整改及设施布局调整,部分工序停产。经查询该公司11月23日至12月16日的生产用电量,未发现存在明显波动,12月14日至16日生产用电量有明显减少。	ド を	1. 完成嘉隆模具公司厂内商品。 内商为流和隔音降型。 2. 完成嘉隆模具公司厂型的工程。 这两侧、北侧外围沟渠 整治; 3. 完成龙苍村埭村八组的生活污水截污工程。	1. 泉州台商投资区督促该公司 12 月 31 日前完善厂内雨污分流,优化生产设备 及废气处理设施布局。 2. 泉州台商投资区 12 月 25 日前对该公司厂区西侧、北侧外围沟渠开展清淤,加盖,保持周边环境整洁;2024 年 3 月 31 日前完善龙苍村埭村八组的生活污水、大大大组的生活污水、水、大大大大、大大、大大、大大、大大、大大、大大、大大、大大、大大、大大、大	未结	无
10	D3FJ2023 12130040	信 访 人 对 受 理 编 号 D3FJ202311240047信访件的 处理结果不满意,泉州市安溪 县龙桥工业园安溪惠尔特智 能科技有限公司,加工等有两条氧化 化工序有两条氧化工序有两条中所 线在生产,不是调查情况中所 称的"电泳生产线",长期记 求化。亿鹭金属制品,无环保处理设备,废水未处理直排。	群身的态境题众边生环问	经核查: 此件与已公开的第十六批举报件重复。 1. 安溪惠尔特智能科技有限公司(简称"惠尔特")不存在炼铝工序,车间存放的铝制半成品为外购。泉州安溪生态环境局 12 月 9 日邀请 3 名行业专家进行鉴定,评估论证认为该公司生产工艺为电泳工艺,未涉及阳极氧化及电镀工艺。 2. 惠尔特生产废水经厂区污水处理站预处理,生活污水经化粪池预处理,达标后一同排入市政管网进入龙门镇污水处理厂深度处理。2023 年 11 月 25 日、11 月 26 日、11 月 27 日、11 月 28 日、12 月 7 日、12 月 8 日、12 月 9 日、12 月 14 日,市县两级生态环境部门多次检查该公司生产废水管道和厂区外排水沟,未发现生产废水埋设暗管外排情况。以上执法检查,均已拍照录像。群众如需查看现场执法记录,可依据相关规定和程序申请,至安溪生态环境局查看。 3. 举报件反映的"亿鹭金属制品"为玉鹭金属有限公司,生产废水收集处理后回用于废气喷淋净化和氧化清洗工序,回用管道已加装回用计量水表。排查该公司厂区内雨水沟和厂区外排水沟进行,未发现生产废水外排情况。	7.4 dam	无	1. 安溪生态环境局举一反三,督促指导辖区电泳及阳极氧化企业完善厂区规划设置,对厂区管道全面排查堵点、漏点及错接、混接问题,做好雨污分流和清污分流。 2. 安溪生态环境局加强对上述2家企业资查监管,督促落实主体责任,保障流染防治设施正常运行,污染物达标排放。如发现违法违规行为,将责令整改并依法查处。	已结	无
11	X3FJ2023 12130185	泉州市安溟县大坪乡福美村, 高某村至2020年8月以扩宽称 "福美村至双美公路(口,实飞环称 "福泰公路")为借口,实飞环。 "福泰公石开发出后,至了,工资, "福泰公石开发出后,21亩, "无农业的基本条、农田周边;和 地灌树、毛竹等坏修建公的。 经理村、地被野坏修环境, 以里林地被坏生态, 及尾土直接倒入溪里。	涉公利的态境题及共益生环问题	经核查: 1.2021年1月1日,大坪乡福美村民委员会(村书记为高某团)将福泰公路改建路基工程承包给福建闽泰交通工程有限公司。后因疫情、资金和纠纷问题,自2022年5月以来一直处于停工状态,路基工程至今未完工。施工单位按照设计方案对该路段进行拓宽、削坡降险产生石料,并将石料用于路基建设。经调查未发现对外销售行为,无需办理采矿证。 2.高某飞租赁的地块并未实施农业旅游开发等农业有关项目,实际将该地块用于村级公路改建工程的临时堆场,占用土地面积25.37亩(其中耕地0.5亩、茶园0.58亩、有林地8.95亩、其他草地12.09亩、河流水面3.25亩)。检查时,未发现西坑口农田周边种植的茶树、毛竹被毁坏现象。现场除1条天然形成的山涧水沟外,另2条小引水沟因水源逐渐枯竭,加上无人管护,已被土石、杂草等镇堵,失去灌溉功能。3.2021年3月,谢某建在大坪乡福美村"西坑口"至"盘山"桥头拓宽道路违法占用林地,目前占用林地虽进行复绿,但苗木成活率低,复绿效果较差;2021年5月,高某飞在大坪乡福美村"西坑口"至变压站路段拓宽道路违法占用林地,目前尚未进行复绿;此前,福建闽泰交通工程有限公司负责人谢某建)在施工过程中曾将部分土石方就近倒入福美溪里。		1. 完成违法占用林地地 段的植被恢复,恢复林 业生产条件; 2. 完成倾倒入福美溪河 道土石方的清理。	1.2022年5月27日,安展县自然资源 局责令高某飞自行清除阳用地上堆放废 弃石自行清除已清户以复耕复绿的 弃石料、砌筑田埂,并完成复耕林业局 ,并完成复县林业局,并完成是村大为。 2.2022年11月11日,由于成复县林业为进 ,责令,上,由于大少,有数,自 业生产条件。 3.大坪乡政府有理疏通2条引水沟,目 中,上,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个	未结	无

12	D3FJ2023 36 号 12130034 公司,	州市安溪县凤城镇水门巷 号3楼,泉州市教育有限],摩托车、机动车噪声及 宜哭闹声扰民。	泉州市	群身的态境题众边生环问	经核查: 1. 水门巷 36 号门口为大龙湖铁索桥至老城区日常通行道路,属于摩托车、机动车正常行驶路段。该路段禁止机动车停靠,交警部门不定时进行巡查,查处违规停靠机动车辆。但部分家长接送幼儿时存在车辆临时停靠现象,产生一定噪声。 2. 举报件反映的"泉州市教育有限公司"为泉州市地平线教育咨询有限公司,位于碧湖佳苑 3 号楼 3 楼,该栋楼 1-3 层均为商业楼层,其中 3 楼为下西社区居委会办公场所和 1 家游乐场,2 楼目前闲置,1 楼为通道、物业前台和 4 家商户。走访周边群众及下西社区居委会,均表示未感觉明显的噪声。12 月 19 日,安溪县教育局对噪声进行监测,结果显示达标。	加大巡查力度,加密巡查频次,减少因机动车 临时违规停靠产生的噪 声。	1. 泉州市地平线教育咨询有限公司已引导家长在碧湖佳苑三安大桥路段正门接出。 是家长在碧湖佳苑三安大桥路段正门出规停靠产生的是规停靠产生的是规度,加度,加度,加度,加速查力度,加度,加速,加速,加速,加速,加速,加速,加速,加速,加速,加速,加速,加速,加速,	阶段 性办 结	无
13	溪洲! 二局位 X3FJ2023 理临日 12130100 角落。 场,	州市安溪县参内镇罗内村 州园角落果园地被中铁十 协倾倒数百万方弃土,未办 品时用地手续占用溪洲园 等果园 42.26 亩作为弃土 场内污水直排入蓝溪河 对晋江流域造成严重水污	泉州市	群身的态境题众边生环问	经核查: 1. 举报件反映的"溪洲园果园"涉及兴泉铁路(安溪段)施工单位(中铁十二局集团有限公司)的临时用地,用地面积 46. 54 亩,包括耕地 14. 194 亩、林地 32. 346亩。2019年7月,罗内村委会将 46. 54亩土地交付施工单位作为弃碴场项目临时用地使用,施工单位因赶工建设未办理用地手续。2020年5月弃土工程完工后,参内林业站督促施工单位对林地进行植被恢复,施工方已植草复绿,复绿结果符合恢复林业生产条件要求。涉及的 14. 194亩耕地虽处于撂荒状态,但未进行实质性建设,可以组织复耕。 2. 弃碴场项目临时用地位于晋江西溪罗内段左岸,并非"蓝溪河",内段左岸已建有防洪堤,现场未发现污水直排河道现象,未发现工业企业、群众房屋和畜禽养殖场。12月15日,安溪县水利局对晋江西溪罗内大桥下游300米处水质采样检测,结果显示达到地表III水质。	完成该撂荒耕地的复耕 整改工作,并切实加强 后期管护工作,杜绝耕 地抛荒现象发生。	1. 参内镇政府 12 月 31 日前完成撂荒耕地的复耕。 2. 参内镇政府加强对该地块的动态巡查,督促参内镇罗内村委会做好后期管护。	未办结	无
14	良路(右名最外运道路,	村市安冥县城厢镇克岩山,国道进良苑,国道进良苑,国道进良苑,国道进良五,国道进克进去一个人。这个人。这个人,这个人,这个人,这个人,这个人,这个人,这个人,这个人,这个人,这个人,	泉州市	群身的态境题众边生环问	经核查: 1. 举报件反映的"万佛寺边(原村旧茶山)进去一公里左右的矿山"为城厢镇同美村废弃矿山,根据生态修复方案需对遗留废石进行清理,非开采。 2. 安溪县自然资源局委托资质单位对本项目需清理外运的遗留石渣进行估算、评估,按规定进行有偿处置,项目实施时间为 2023 年 8 月 15 日至 11 月 15 日,对遗留石渣清运工作;城厢镇政府作为属地履行监管责任,不定期派员现场巡查监管,推进治理进度,并非责令停工。项目已按期完工。 3. 乡道 Y210 水泥路面发现几处破损,废弃矿山治理项目负责人根据项目实施前的承诺,对因项目运输车辆通行而压坏的路面进行修复,施工人员已于 2023 年 12 月 18 日进场施工修复。 4. 该项目严格按生态修复方案要求,修筑排水沟、挡土墙等水保工程,现场未发现水土流失迹象。但清运废石车辆通行会产生噪声,对车辆途经路段附近居民产生一定影响。	修补完善乡道 Y210 破 损路面,消除道路安全 隐患。	城厢镇政府督促废弃矿山治理项目业主修复乡道 Y210 路面破损处。12月18日,施工队已进场施工。安溪县交通运输局、城厢镇政府将加强巡查,消除道路安全隐患,保障群众出行安全。	未办结	无

15	X3FJ2023 12130122	泉州市 泉肖界面有毁设福用采基福中兴级 泉肖界面有毁设福地、水公司建中周 动市面建储的。 多位林中中的。 多位林中中的。 有公司,对于之一, 是有一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。	涉公利的态境题及共益生环问题	经核查: 1.福建中钢建材有限公司计划从事钢材物流中转,项目尚未建设,处于土地平整阶段,已办理环评审批手续。永春中兴建材有限公司主要从事石子、机制砂生产加工和墙体砖生产,环保手续齐全,建成2条烘干窑及2条焙烧窑生产线,年产6000万块墙体砖。石子及机制砂生产线配套建设洗砂废水沉淀池、清水池、雾炮机及喷淋系统,机制砖生产线配套建设双碱法脱硫设施、袋式除尘器、喷淋设施等。福建恒钛铸银有限公司主要从事工矿机械配件生产,环保手续齐全,建成消失模铸件生产线1条,配套建设冷却水循环系统、反渗透膜制备纯水、袋式除尘设施、旋风+高效干式过滤+固定床还性发省政府农转用和土地征收手续,用地面积377.0835亩,累计办理使用林地审核同意书8宗,并通过公开出让产方式取得,均已办理林木采伐许可证,但检查发现永春中兴建材有限公司存在超供地红线违法占用国有建设用地4.1亩。3.福建中钢建材有限公司对平整产生的废弃土石方进行有偿化处置,未发现违规行为。4.福建中钢建材有限公司对平整产生的废弃土石方进行有偿化处置,未发现违规行为。4.福建中钢建材有限公司对平整产生的废弃土石方进行有偿化处置,未发现违规行为。4.福建中钢建材有限公司对平整产生的废弃土石方进行有偿化处置,未发现违规,行为。5.永春中兴建材有限公司和得事批同意的委托爆破申请表及相应的委托爆破作业台同书等准爆等续,2018年3月原委托以为析,实测振动速度值均为零,同时符合爆破安全规程中的相关要求,不会对测点周边产的现象。经房屋安全专家排查结论认为,乾溪村肖田角落的49栋房屋均能满足正常使用安全要求。5.永春中兴建材有限公司石子、机制砂生产线仓库堆存的砂石部分溢出,周边空地部分土方裸露,少量成品碎石等大堆放,乾炭上、和、和、和、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、	可成盖堆施2.有的处3.有用	.司成盖住施	1. 永春生态不可能是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,	阶性 结	无
16	D3FJ2023 12130033	泉州市晋江市深沪镇金屿社 区龟屿路5号,金泉造船厂, 生活污水和工业污水、油污直 排入海,油漆桶丢弃入海。	群身的态境题众边生环问	经核查: 1. 举报件反映的"金泉造船厂"为晋江市金泉船舶制造有限公司,主要从事钢质渔业船舶的生产。该公司生产工序不产生工业污水,厂区生活污水经三化厕处理后排入海里。该公司产生的废油漆桶等危废委托福建深投海峡环保科技有限公司处置。勘查该公司毗邻的海滩边,在沙滩及其附近海面未发现油污、油漆桶的现象。该公司周边海面上发现大面积肉眼可见的黄褐色漂浮带,经泉州海洋环境监测预报中心采样判定为赤潮。 2. 金泉船舶公司未配套废气收集治理设施,未办理环评和环保项目竣工验收手续即投入生产,危废贮存间内贮存的危废未设置分区,室内未粘贴危废标志。	清范经	金泉船舶公司完成清理 青退; 现贮存的危废规 芭完成处置; 生活污水 圣三化厕处理后接入市 效管网。	1.12月16日16日,12月16日,12月16日,12月16日,12月16日,12日,12日,12日,12日,12日,12日,12日,12日,12日,12	未结	无

17	泉州市南安市翔云镇金安村 大坑头林场泉州市鸿昌农牧 开发公司产环呼题: 1. 至今未进行环呼收,实际建设规模; 2. 扩建时型山、毁林,大流失; 3. 养殖废水直排,污染水形达地, 5. 游风水土流, 6. 水流, 6. 水流	关影像,未发现毁山毁林及超过备案范围违法占地建设行为。但现场勘察发现, 2023年9月,该公司取土毁坏100平方米林地,造成地表裸露,存在水土流失隐 患。南安市林业局于2023年12月15日立案调查。 3. 源县农牧公司配套日外理100 晾水外理设施1套。美殖底水经沼气油和火化	完审违法, 化确防染料 对原体 地查表巡询,从一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是	1. 南安市林业局对鸿昌农牧公司未经军制制力,是这个人,是这个人,是这个人,是这个人,是这个人,是这个人,是这个人,是这个人	阶性 结	无
18	泉州市惠安县黄塘镇碧领村 X307 县道两侧耕地堆满矿产 废料,雨天废料会下滑侵占更 多耕地。泉州 12345 称该区域 是自有耕地可以堆放。事实 上,该处耕地并不是堆放废料 的人私有的,而是其他农民的 耕地。	1. 惠安县黄塘镇碧岭村 X307 县道两侧路边堆放的石材荒料,为碧岭村村民杨杲平所有,所占土地为碧岭村集体土地,地类为耕地,荒料采用叠层堆码方式,尺寸不统一、形状不规则,遇到风雨等特殊天气,存在滑落隐患。 2. 调阅泉州 12345 平台数据,此前确实有群众反映黄塘镇碧岭村与谢厝村交界处实地有石头堆证问题。经核实堆和的位置,有部分地块为杨某亚个人上地英国内	占地恢复原状,并开展 复耕复绿工作。加强巡 查监督和日常管理,防 止占用耕地行为。	黄塘镇政府已于12月17日对杨某平下达《责令整改通知书》,责令其在2023年12月29日前将上述两个地块所堆放的石材荒料清理完毕,并恢复耕地原状,逐步开展复耕复绿工作。		无
19	泉州市南安市石井镇岑兜村村大队门口,大潭水等多条溪水被填埋废土废料,导致农作物无水灌溉;村大队前的三四百亩良田被侵占后一直抛荒,部分农田被倾倒垃圾废土废料;五王爷宫前沙土和科院南路旁村集体土地红土被盗卖。	穿的小河沟提供灌溉用水,除大潭水为消除安全隐患被填埋外,无其他溪水被填埋。 2. 岑兜村大队前的农田约230亩,现处于耕种状态,40亩农田正在整地,其他农田种植胡萝卜等作物,未见抛荒现象。在农田田埂边存在少量零星堆积的建筑垃圾	村大队前的农田田埂边 建筑垃圾完成清理。做 好宣传工作,争取群众 的理解和支持。		阶性 结	无

20	X3FJ2023 12130068	泉州市南安市官桥镇岭兜石 鸡山工业区,巴顿建材有短公司,无环评手续非法生产红机 码,距离居民生活区不足10 米,露天堆场尘土飞扬,钩机、 铲车夜间作业,噪声、粉尘时 染严重,采购来历不明 黑土、红土,非法堆土造成厂 房坍塌,且破坏林地。	群身的态境题	经核查: 此件与已公开的第二十批举报件重复。 1. 该公司年产 3000 万块、环保砖(砌块)6500 万块项目环评报告表于 2019 年 7 月 4 日通过南安生态环境局审批,2021 年 3 月完成竣工环保自主验收,2021 年 5 月 24 日办理排污许可证。 2. 该公司物料堆场北侧为其他企业,东侧为该公司生产车间和其他公司仓库,西侧为农田,南侧为居住区。堆场南侧围墙与居民楼最近距离为 10. 11 米,围墙墙体采用水泥浇筑及红砖砌高。该公司堆场物料大部分堆放在顶棚内,小部分超出顶棚遮挡范围用防尘网布进行覆盖。物料钩机、铲车作业过程中产生的噪声及粉尘对周边环境有一定影响。 3. 该公司生产原料主要为石粉、陶瓷尾泥及废土等。现场"黑土"为煤矸石粉,"红土"为周边项目建设施工过程产生需处理的土方、陶瓷企业生产过程中产生的废尾泥等,均有签署采购协议。 4. 该公司生产区受台风"杜苏芮""海葵"影响,曾出现部分钢结构屋盖损毁现象,并非"非法堆土"造成。生产区损毁面积约 9000 ㎡,房屋产权人已对损毁部分进行修缮加固,目前主体结构暂无安全隐患。该公司生产区存在个别围护彩钢板破损,1 根钢柱柱脚轻微变形。 5. 2023 年 4 月,南安市林业局发现该公司于 2022 年以来在厂区边缘占用林地作为堆场堆放原料土,涉及林地面积 0. 5342 公顷,已立案查处。该公司于 2023 年 8 月将该地块清空复绿。 6. 12 月 14 日夜间,南安生态环境局对该公司堆场进行厂界噪声、无组织颗粒物监测。	部分属实	福建省公司 电弧	1. 巴顿建材有限公司 日 20 日 2	阶性结	无
21	X3FJ2023 12130067	泉州市南安市柳城街道成功 泉街宏发花苑东单元某业主,违 州规加建电梯,运行噪声扰民。市	涉公利的态境题及共益生环问题	经核查: 2012 年,龙腾建设集团有限公司和福建亿辉集团有限公司在未取得建设工程规划许可证和未向南安市自然资源局、住房和城乡建设局等部门申请增设电梯手续情况下,擅自在柳城街道成功街宏发花苑东单元安装从负 1 层通往 501、601 室内的电梯,并于 2014 年 2 月 25 日在南安市市场监管局注册登记。今年 6 月 10 日,南安市城市管理局对柳城街道成功街宏发花苑东单元违建电梯进行拆除,12 月 6 日南安市市场监管局注销该电梯登记,12 月 14 日现场检查时该电梯已拆除。	部分属实	加强巡查,防止违建行为发生。	南安市城市管理局已于 2023 年 6 月 10 日对该电梯进行拆除,加强日常巡查, 防止违规加建电梯行为发生。	已办 结	无
22	X3FJ2023 12130035	泉州市南安市水头镇下店村: 1.破坏水利,导致1800亩良 田无法耕作;2.强推良田土 地,把地填高,造成洪水内涝。	群身的态境题	经核查: 此件与已公开的第十九批举报件重复。 1. 举报件反映的"破坏水利"为"南安市水头镇寿溪下店段河道综合整治工程"。 南安市水利局于 2020 年 12 月批复南安市水头镇寿溪下店段河道综合整治工程, 工程按 20 年一遇设防。该工程于 2021 年 8 月组织实施,当年 11 月完工。寿溪河 周边土地为国际石材智慧产业园项目规划范围用地,该项目除启动区约 176 亩正 在动工建设外,余下约 1215 亩土地未动工(已完成 95.6%征迁),现场有部分土 地群众耕作地瓜、蔬菜等农作物,部分土地撂荒。 2. 举报件反映的填高地位于南安国际石材智慧产业园项目范围内。该项目涉及征 用下店村土地面积 1392 亩,在项目实施过程中,项目办多次组织相关部门、设计 单位及专家团队进行论证,确定按 20 年一遇的防洪设计标准对标高进行优化,调 整后产业园项目平均标高下降 1-2 米(原 4-5 米),最大程度降低对周边群众的 影响。今年受短时强降雨极端天气影响,下店村过溪部分区域局部内涝。	部分属实	确保河道行洪通畅,减 少内涝风险。	南安市水头镇政府已按 20 年一遇的防洪设计标准对南安国际石材智慧产业园项目标高进行优化,调整后产业园项目平均标高下降 1-2 米。常态化做好河道清淤、清障工作,提高河道行洪能力。	阶性 生 结	无

23	X3FJ2023 12130059	2015 年被吴某荣侵占修建祖 墓,此后原耕山大队数百亩林 地陆续被毁修建坟墓; 2018	群身的恋境题 众边生环问	经核查: 此件与已公开的第二十批举报件重复。 1. 举报件反映的"祖墓"系晋江市西园街道霞浯社区"泗江房"一族的明朝祖墓,占地面积约330平方米,经查该地块地类不涉及林地,现场未发现几百亩林地被毁现象。 2. "原耕山大队"为大丁山,山上存在历史遗留坟墓,近年来个别群众进行翻建坟墓。对此,西园街道组织开展联合整治行动3场,拆除翻建坟墓17座。 3. "洗砂和碎石场"为吴某星碎石场,无营业执照,"四亩多的林地"位于西园街道霞浯社区与磁灶镇下灶村交界处,该地块属于非林地。涉及霞浯社区面积约948平方米(地类为草地),2018年、2019年吴某星碎石场作为洗沙及碎石的堆场,2020年完成地块复耕复绿工作;涉及下灶村面积约3741平方米(地类为采矿用地),目前作为吴某星碎石场的砂石堆场。现场检查时,吴某星碎石场未在进行碎石作业,现场建有1套碎石生产设备。	部分属实	恢复"泗江房"祖墓墓 祖墓墓 祖墓墓 一之, 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。	1. 西园街道将组织拆除"泗江房"祖墓前祭拜场地上铺设的花岗岩板及红砖,恢复原状。 2. 西园街道加强巡查,防止再次出现在大丁山上翻建坟墓问题。 3. 晋江市磁灶镇政府、自然资源局责令吴某星碎石场于2024年1月13日前拆除碎石生产线,清空违规堆占的砂石。	未办结	无
24	X3FJ2023 12130025	校职业分校、定点采石填土石 方于翔安机场、丰州后田生态 泉 修复工程等项目为名在南安 州 一中校区旁、石井小光山矿区 市	步公利的态境题及共益生环问题	经核查: 此件与已公开的第二十批举报件重复。 1. 闽南科技学院(江北校区)项目用地手续齐全,2020年2月,该项目涉及的石料开采进行资源有偿化处置。目前,该项目正在进行土地平整,平整范围未超用地红线,但存在超深开挖现象。 2. 石井小光山矿区1号矿段B区及2号矿段于2021年9月整合成小光山矿区北东矿段;眠虎山经省政府批复,协议出让,指定专门配套用于厦门翔安机场项目建设。2023年11月27日,经南安市资源局委托测绘单位航拍套合,小光山北东矿段和眠虎山矿区界线均未发现违法越界开采。 3. 信访件反映的"丰州后田生态修复工程"为南安市霞美-丰州废弃矿山集中区后田亚区生态修复工程,2020年3月经批复后施工,2023年10月通过验收。经套合2023年9月航拍影像、丰州后田生态修复工程界线,未发现违法越界开采。	部分属实	1. 根科项追依2. 校关位之整 将南整, 就相到批平置费。江目处审地和 土违经不 下自结汇有资产的对 地规相 土 违经不 的 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	1. 南对行项 日技深石。于,罪 整厂,。处目采问且对行项 日技深石。于,罪 整厂,。 2024年前局族进入 2024年前局院 2024年前局院 2024年前局 2024年前局 2024年前 2024年 2024 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	阶性 结	无
25	X3FJ2023 12130024	泉州市南安市眉山乡小眉村 社观143号房主石某来违规 建设四层建筑并铺设琉璃瓦	群身的态境 题众边生环问题	经核查: 举报件反映的"石某"为眉山乡小眉村社观143号自建房房主,该自建房始建于2009年,于2010年完工,为三层砖混结构,2022年8月采用红色琉璃瓦对三楼楼顶进行斜坡面改造以防晒防漏雨,不属于建设第四层。红色琉璃瓦斜坡面的反射光照对邻里居住环境会产生一定影响。	部分属实	石某自行拆除红色琉璃 瓦斜坡面,消除斜坡面 对邻里的影响。	12月15日,石某与邻里就整改方案达成一致,在一个月内拆除斜坡面。	阶段 性办 结	无
26	D3FJ2023 12130012	泉州市普江市陈埭镇洋埭村 晋新路洲尾路的一家废品回 泉 收站(废铁),噪声、扬尘严 州 重 运输过程滴漏大量机油在 亩	群身的态境 题众边生环问	经核查: 此件与已公开的第二十一批举报件重复。 举报件反映的"废品收购站"为泉州正钢废金属回收有限公司,现场发现该公司 使用吊车将废铁件清运至卡车,产生明显噪声;该公司露天作业,场地未硬化, 在作业过程中造成粉尘飞扬。该废品收购站未收购废机油,未发现车辆运输过程 滴洒机油在路面的问题。	部分属实	泉州正钢废金属回收有限公司按期完成清退,消除噪声粉尘污染。	该公司所在地块土地性质属于农用地块,无法办理相关手续,晋江市陈埭镇政府要求正钢废金属公司于2024年1月15日前自行清退。	未办结	无

27 X3FJ202 1213002		发展用地,2020年经批准农转用开征收,2022年公开出证,南安温源自房地产开发有限公司通过公开拍卖方式竞得后,依法办理土地、建设相关审批手续并开工建设。	部分属实	加强巡查监管,持续做好李虹烈士陵园保护工作。	南安市退役军人事务局、石井镇政府加强巡查监管,持续做好李虹烈士陵园保护工作,一旦发现违法行为,依法及时查处到位。	阶段 性结	无
28 X3FJ202 1213002	一一百月建居 建在渗动农用上 一州一 的名	全核查: 1. 郑某家房屋为一层两开间砖混结构房屋,尚未装修。该房屋建于1998年,房屋建在滚边,在门滩镇政府于12月15日对郑某家房层进行测导。在人一	部分属实	加强日常巡查, 防止违 法占用农田建房, 违法 排水影响饮用水的行为 发生。	龙门滩镇政府于12月19日进行农房防 洪标准复核,2024年1月底前,根据农 房防洪标准复核说明确定整改方案。	阶段 性办 结	无
29 X3FJ202 1213002	泉州市台商区东园镇秀涂村 身立 高铁 39#-50#桥墩之间,福厦 泉 的生	需在铁路桥梁梁片制作过程中预留安装支座系统及预埋件,开且已按图施工完毕。 按照铁路验收报告,噪声排放已达到标准限值。经咨询东南沿海铁路福建有限责任公司,目前铁路已开通运行,已不具备增设隔音板的条件。	部分属实	进一步加强与群众沟通解释,争取取得群众支持。	泉州台商投资区自然资源与规划建设交通局、高铁办、东园镇政府加强排查, 后期根据排查结果,进一步优化周边隔 声措施。	未办结	无
30 D3FJ202 1213001	- 1 20-30 米	经核查: 举报件反映的南安市宏筑环保建材公司厂界距离最近居民区"武荣府邸"约50m, 距离晋江东溪干流(非饮用水源地河段)约300m。该公司因设备检修于今年11月27日停产。其产生的粉尘废气经处理后排放,干燥、焙烧等工序产生的废气经脱硫塔处理后,通过排气筒排放,配备固定污染源烟气排放自动监测系统。调阅近1个目在线监控数据。相关指标日均值均符合排放标准。该公司厂房基本为容	部分属实	宏筑环保建材公司增设水雾降尘设施,完善水雾降尘设施,完两水区洒水路上的产生;加强生产管理,确保污染物达标排放。	1. 南安生态环境局、洪濑镇政府督促宏筑环保建材公司立行立改,企业已完善防尘措施,原材料出入口增设水雾降尘设施等,并加强日常管理,及时对厂区进行洒水降尘,减少扬尘的产生。2. 待宏筑环保建材公司恢复生产后,南安生态环境局将对其开展无组织颗粒和干燥、焙烧工序产生的废气监测,并根据监测结果依法处理。	未办结	无

31	泉州市南京大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大	发现盆挖溪砂后用石粉回填现家。石井镇溪东村已实现自来水全覆盖。2023年9 月初,受"海葵"台风暴雨影响,溪东桥上游右岸约20米挡墙基础受洪水冲刷产 生侵蚀导致挡墙垮塌。检查时挡墙垮塌区域已修复完成。 6. 南安市南翼实验小学迁建项目规划用地约62亩,已报批约34亩,其余约28亩 (农用地约8亩 建设用地约20亩 未涉及耕地) 待批复 该项目曾存在未经批	部分属实	办目法偿前平开鉴资2.发分技拉电机有方地源据产业司科统公期整展定源督展类生场,施余对开砂,追费南责市遗迹工程,在,石工土资根矿。翼任海留、大的估告置市限安史远域,在有方地源据产业司科策。	1. 南外达地的传统和大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	未结	无
----	---	--	------	---	---	----	---

32	D3FJ2023 12130009	泉州市南安市美林街道,2014年观音山十多亩生态林被砍 伐违建别墅和祖坟。	泉州市	群身的态境题	经核查: 1. 举报件反映的涉及地块位于美林街道观音山上西侧地块,"违建别墅"为美林街道坵洋村2号村民黄某元建设的8栋违章建筑、9处简易搭盖,非法占用林地面积约2.9亩。该村民未经办理林地审批手续,自2011年5月起在观音山西侧私自开发旅游观光项目,经鉴定,建有12座殿堂、1座民俗宫殿、9处简易搭盖铁皮房及其他附属物。南安市公安局森林分局于2015年7月进行刑事立案侦查,于2016年9月移送当地检察院。2015年,南安市将观音山区域纳入"泛家居科创小镇"规划设计范围,计划将尚未拆除的建筑重新规划,拆除工作因此暂停,目前尚有8栋建筑、9处简易搭盖。 2. "违建祖坟"实为黄某林家族于1993年修建的祖坟,于2000年进行硬化,非法占用林地面积约60平方米。	部分属实	完善南安市美林街道观 音山非法占用林地的8 栋建筑用林手续,拆除 简易搭盖并复绿,完成 违规硬化坟墓整改。	1.2017年2月,南安市林业局以非法改变林地用途对黄某元进行处罚,罚款已全部缴纳。 2.南安市林业局、美林街道将于2024年12月31日前完善观音山8栋建筑的用林手续,美林街道将于12月30日前州东近级市位,并恢复植被和林业生产条件。3.南安市民政局已于12月15日下达《责令改正通知书》,责令黄某林家族于12月20日前对观音山违规硬化坟墓进行整改。目前已完成。	阶 性 结	无
33	D3FJ2023 12130007	泉州市南安市水头镇斤井村 斤井庙 324 国道旁、泉南工业 区外的一家化工产品生产厂 (林姓老板),建有一根大型 烟囱(周边唯一的大烟囱), 锅炉烧柴火,异味扰民。	泉州市	群身的态境题	经核查: 举报件反映的对象为南安市水头镇大盈泡花碱厂,位于水头镇大盈村军井自然村,主要从事泡花碱加工。该厂主要工艺为加热固态硅酸钠至液态,仅对硅酸钠的物理形态进行转变,属于化学原料加工,不涉及危险化学品,使用燃煤锅炉为加热工序提供热蒸汽,燃煤烟气经简易喷淋除尘设施处理后通过排气筒排放。现场检查时,大盈泡花碱厂已停产,燃煤锅炉燃料为燃煤,现场未发现柴火等木材。之前生产时存在异味,对周围环境造成影响。	部分属实	依法查处大盈泡花碱厂 环境违法行为,加强巡 查监管,防止大盈泡花 碱厂擅自恢复生产。	1. 因未办理环保审批手续投产,水头镇 政府于11月24日对大盈泡花碱厂 生产用电。 2. 南安生态环境局已于12月20日投 经产用电态环境局已于12月20日投 强泡花碱案和进行为立。 3. 南安生态环境局、水头镇政府全部 强泡花碱等。 3. 南安生态环境局,等全部 产设备,清环境局。 4. 南安生态强强生产。 4. 有政府复生产。	阶性 结	无
34	D3FJ2023 12130001	泉州市晋江市永和镇英墩村第三片区84号门口,被倾倒鸡鸭粪便等,臭味刺鼻。	泉州市	涉利 纠 问	经核查: 举报件反映的"英墩村第三片区84号"为许某霜住宅,"倾倒鸡鸭粪便等"涉及当事人为其邻居许某兴、李某端夫妇,居住于英墩村第三片区100号。因双方存在邻里纠纷,许某兴将污水、垃圾等倾倒于自家土地上,未倾倒于英墩村第三片区84号门口,该地块位于举报人房屋旁。据了解,双方纠纷由来已久,所在地镇、村两级曾多次会同派出所进行调解,双方原于2020年3月达成协议,上述地块共同做路通行。但双方再次产生纠纷,许某兴不愿执行协议,遂将污水、垃圾倾倒于该地块。倾倒现场的污水、垃圾混有少量鸡鸭粪便等,存在轻微臭味,影响周围环境。	部分属实	清理倾倒现场的生活污水、垃圾。组织调解, 尽量化解群众邻里纠 纷。	1. 晋江市永和镇政府已组织完成对倾倒现场污水、垃圾的清理工作。 2. 永和镇政府、英墩村委会联合派出所组织调解,尽量化解群众邻里纠纷。	已办结	无