

附件：

泉州市2025年下半年环评文件技术复核发现问题及处理意见

序号	项目名称	建设单位	环评形式	复核复查评分	存在的主要质量问题	编制单位及统一社会信用代码	编制人员及信用编号	编制单位失信记分	编制人员失信记分	失信记分依据	审批部门
1	福建省南安市仁严石业有限公司年产花岗岩板材12万m³、大理石板材10万m³、异形石板材8万m³项目	福建省南安市仁严石业有限公司	报告表	50	（一）项目大理石板材的刷胶、贴网加工工序，涂刷的粘结剂为不饱和和聚酯树脂，根据“表 2.2-2 项目原辅材料及能源使用情况”（见报告表P17），不饱和树脂用量为6吨/年。不饱和聚酯树脂为：由二元酸与二元醇缩聚而成的含不饱和二元酸或二元醇的线型高分子化合物溶解于交联单体苯乙烯中而成的粘稠液体。另外，根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单，不饱和聚酯树脂生产项目管控的大气特征污染物为：苯乙烯。因此，苯乙烯是不饱和聚酯树脂中含有的主要交联单体，兼具稀释与交联的双重作用。报告表中（见P30）提出项目大理石产品刷胶、贴网及后续烘干工序有机废气污染物排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）。根据前述分析，该工序排放的大气特征污染物主要为苯乙烯，苯乙烯属苯系物，是《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中规定的相关污染物，故报告表评价因子中遗漏该项污染物。 （二）因遗漏“苯系物”该项污染物，故报告表未开展该项污染物的污染源强核算工作。	福州晋安丰瑞环保技术有限公司 91350111MADQQQWH8P	王玲平 BH072640	5	5	《监督管理办法》第二十六条第一款第（一）、（五）项和《记分办法》第七条等相关规定	南安生态环境局
2	惠安宇信金刚石工具有限公司厂房及配套设施项目	惠安宇信金刚石工具有限公司	报告表	50	根据报告环境风险识别，项目生产过程中涉及的环境风险物质有液氨、氢气、水性漆、环氧树脂、金属塑料复合胶水、热熔胶等，液氨钢瓶储存仓库顶部设置氨稀释喷淋装置或水喷淋系统，发生液氨泄漏时需启动紧急喷淋装置，会产生喷淋废水；其他化学品也存在发生火灾时需要进行灭火，产生含化学物质的洗消废水。报告中未核算事故废水产生量，也未明确事故废水的收集场所及应急处置措施。	泉州市佳盛环保技术服务有限公司 91350503MA330UDL1K	骆延 BH028680	5	5	《监督管理办法》第二十六条第一款第（三）、（十）项《记分办法》第七条等相关规定	惠安生态环境局
3	年处理40万吨污泥无害化资源利用示范项目	泉州市洋屿土壤科技有限公司	报告表	50	根据报告38页，项目改扩建前后原辅料用量情况，项目年使用硫酸铜7000吨，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018），该物质属于铜及其化合物，临界量为0.25t。报告4.7章节环境风险识别中，遗漏了铜及其化合物的贮存量及Q值计算，也未分析硫酸铜泄漏的环境风险影响。	福建泉州融创环保科技有限公司 91350503MA8UWXF840	钱坤 BH070768	5	5	《监督管理办法》第二十六条第一款第（九）项《记分办法》第七条等相关规定	惠安生态环境局

4	泉州维斯康精密模塑有限公司塑料制品、模具生产项目	泉州维斯康精密模塑有限公司	报告表	50	项目使用ABS塑料米、PS塑料米、PP塑料米通过配料、烘料、注塑生产塑料制品。根据《塑料 聚苯乙烯（PS）、抗冲击聚苯乙烯（PS-I）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）及苯乙烯-丙烯腈（SAN）树脂中残留苯乙烯单体含量的测定 气相色谱法》编制说明，PS塑料、ABS塑料均含有少量苯乙烯、其中ABS塑料米中含有丙烯腈。按照《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表4要求，对于ABS树脂受控污染因子包括苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯和非甲烷总烃，PS树脂受控污染因子为苯乙烯、非甲烷总烃。报告在污染因子识别和废气污染源强核算中，只考虑了非甲烷总烃，遗漏了苯乙烯、1,3-丁二烯和丙烯腈，也未在废气环境保护措施监督检查清单、废气的自行监测中对苯乙烯、1,3-丁二烯和丙烯腈提出监测要求。	福建水磨后生态环境有限公司 91350502MAC1Y38Q7W	卓丽香 BH072313	5	5	《监督管理办法》第二十六条第一款第（三）、（十）项《记分办法》第七条等相关规定	惠安生态环境局
---	--------------------------	---------------	-----	----	---	-------------------------------------	-----------------	---	---	---	---------