

附件

2025年4月份全市审批建设项目环评文件编制质量情况一览表

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
市本级											
1	蓬莱镇污水处理厂二期（改扩建）工程	D4620污水处理及其再生利用	安溪县蓬莱镇人民政府	福建省泉州市安溪县蓬莱镇美滨村	2025/4/2	泉环评〔2025〕表26号	报告表	福建明达工程技术有限公司	蔡志明	65	1.需补充完善规划符合性分析，补充区域国土空间规划，深化国土空间规划的符合性分析；补充说明项目拟用地块的用地情况，并深化“三线一单”生态管控要求、《泉州市“十四五”重点流域水生态环境保护规划》符合性分析。 2.需根据服务人口数量和现有一期工程的污水量相关数据，核实入厂污水量及污水排放量，核实污水排放标准，补充分析二期扩建工程依托现有排污口的可行性。 3.需补充核实恶臭污染物产排量，复核大气污染物的预测分析内容，细化恶臭污染物的收集和处置措施，深化分析拟采取措施的可行性。 4.需补充说明国、省控断面的位置及其与本项目排放口的空间关系，确保监控断面稳定达标，并采取进一步的有效措施降低废水排放对蓬莱溪的影响。 5.需补充细化一期工程中相关处置单元的描述，补充说明一、二期工程的衔接关系，深化二期工程中沉砂池、调节池、沉淀池和污泥浓缩池等构筑物的依托可行性分析。 6.需补充完善工程主要建设内容，细化平面布置图，补充雨水和污水管道路线及其走向、补充废气收集处理设施等辅助设施的布置。
2	龙门滩镇霞山霞丰至大溪湖坂格公路拓宽改建工程	E4812公路工程建筑	德化县隆鑫投资建设有限公司	德化县	2025/4/14	泉环评〔2025〕表27号	报告表	泉州市华大环境保护研究院有限公司	龙平沅	71	1.核实建设项目的建设性质和建设内容；根据道路建设类型，分路段明确高填路堤段等不同路段的施工工艺，并完善其影响分析；深化完善道路走线方案的环保比选及拟建道路选线的合理性分析、弃渣场等临时用地工程选址合理性分析。 2.细化项目与沿线地表水环境保护目标的位置关系；完善生态环境保护目标调查内容；细化工程区的生态环境现状调查；完善植被样方调查、动物样线调查内容。 3.完善生态影响因子评价；完善本工程建设对重要物种的种群数量、分布、生境状态等影响分析；补充保护植物移栽的生态保护措施及后续管护要求。 4.核实噪声背景值的取值，说明取值依据；补充各预测年水平向交通噪声达标距离。 5.完善搅拌站扬尘污染影响分析。 6.细化交通运输环境污染事故防范措施和应急对策建议，明确事故污水的收集和转运处置措施。 7.完善生态环境保护措施监督检查清单；补充完善生态监测内容；完善、规范相关图件。
3	葫芦山文教园区缆化110kV清旗#16~#20、罗阳#36.2~#34线路工程	D4420 电力供应	晋江市晋西开发建设有限公司	晋江市西园街道	2025/4/22	泉环评〔2025〕表28号	报告表	福建亿兴电力设计院有限公司	蔡燕如	75	1.完善项目噪声预测分析。 2.明确项目建设主体。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
4	惠安县崇武霞西三级渔港工程	G5522	惠安县崇武镇霞西村民委员会	惠安县崇武镇霞西村崇武半岛南侧近岸海域	2025/4/24	泉环评〔2025〕表29号	报告表	福建恒广工程咨询有限公司	林苗	68	<ol style="list-style-type: none"> 1.完善项目建设与《惠安县国土空间总体规划（2021~2035年）》《福建省海岸带综合保护与利用规划（2021-2035年）》。 2.深化工程分析，细化项目组成的主要配套设备/设施；核实渔港设施占用503m岸线的类型和利用方式；说明现有渔船停靠区域主要设施与利用方案，从设计船型吃水深度分析疏浚深度合理性，补充所用高程；细化给排水设施分析。 3.细化并优化施工组织方案，如施工高噪声设备布置、预制构件的预制场地、排水及沉淀处理设施、疏浚淤泥暂存场地；说明钢管桩结构的施工的排泥水的处理措施、疏浚淤泥废水沉淀处理措施和排放去向，分析淤泥处置的合理性；进一步提出可能影响敏感目标的施工期噪声污染控制措施。 4.补充纳泥区生态现状调查，核实纳泥区土地利用现状；分析海洋生物质量现状调查与评价中，贝类重金属超标的原因。 5.核实施工期泥沙入海对浮游生物的影响范围。结合溢油事故发生时项目区周边环境敏感目标分布，明确溢油风险的应急响应时间和周边应急物资的可调配利用情况，完善船舶溢油等环境风险事故应急、风险防范措施及应急物资储备内容。 6.完善本工程各类固废贮存设施说明，补充港船舶生活污水收集上岸方式、设施布置；项目若占用自然岸线，应补充完善修复措施。补充施工建设对东面池塘养殖不利影响的减缓措施。 7.完善相关图件（项目平面布置图、雨污管网图等）、附件以及环境保护措施监督检查清单等。
5	泉州泉惠热电~惠东220千伏线路工程	D4420	国网福建省电力有限公司泉州供电公司	泉州市惠安县东岭镇、东桥镇	2025/4/28	泉环评〔2025〕表30号	报告表	福建亿兴电力设计院有限公司	蔡燕如	68	<ol style="list-style-type: none"> 1.需完善项目占用基本农田情况。 2.需核实原有工程污染调查情况。
6	泉州奎壁（山腰）110千伏输变电工程（变更）	D4420电力供应	国网福建省电力有限公司泉州供电公司	泉州市泉港区	2025/4/28	泉环评〔2025〕表31号	报告表	武汉网绿环境技术咨询有限公司	唐爱林	68	<ol style="list-style-type: none"> 1.完善文本内容与泉港区声功能区规划的符合性分析。 2.核实工程的具体组成内容。
7	晋江市砂岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目	O7723 固体废物治理	晋江市城市管理和综合执法局	晋江市金井镇砂岱村、福全村	2025/4/22	泉环评〔2025〕书18号	报告书	厦门华和元环保科技有限公司	黄诗仪	68.6	<ol style="list-style-type: none"> 1.需进一步说明项目填埋场功能定位，完善项目组成和建设内容，细化生态修复内容，完善与废弃矿山生态修复要求和固废处置技术政策的符合性以及填埋场选址的合理性分析。 2.需核实雨季淋溶水产生情况和调节池规模，完善废水污染源强核算，深化废水导排、收集和处理方案的合理性论证，补充废水槽罐车外运的环境管理要求和责任主体。 3.需完善区域地下水井取用情况、水位调查及影响预测结论。 4.需细化施工方案，提出施工作业对现有金井填埋场库区稳定性减缓措施，完善施工期污染防治措施。 5.需核实固体废物种类、产生量及处置去向，完善环境管理要求。 6.需强化飞灰稳定化入场检测要求，完善封场监测计划及生态修复环境管理，规范相关图件和附件。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
鲤城区											
8	泉州鲤城区荣安鞋厂EVA鞋底、拖鞋生产项目	C1953 塑料鞋制造	泉州鲤城区荣安鞋厂	福建省泉州市鲤城区火炬工业区常兴路425号	2025/4/16	泉鲤环评〔2025〕表4号	报告表	泉州众创阳光环保科技有限公司	许福刚	68	1.核实VOCs排放量。 2.补充污染物中废气量。
9	泉州鲤城区彩艺坊针织经营部（新建项目）	C1762 针织或钩针编织物印染精加工	泉州鲤城区彩艺坊针织经营部	福建省泉州市鲤城区常泰街道仙塘社区泰康路77号生产厂房4楼	2025/4/23	泉鲤环评〔2025〕表5号	报告表	福建泉州融创环保科技有限公司	钱坤	70	核实VOCs排放量。
10	福建省焕金环保科技有限公司（新建项目）	N7723 固体废物治理	福建省焕金环保科技有限公司	福建省泉州市鲤城区繁荣路1065号	2025/4/25	泉鲤环评〔2025〕表6号	报告表	泉州众创阳光环保科技有限公司	许福刚	65	1.明确项目性质。 2.补充物料平衡，确定最终产量。
丰泽区											
11	东梅水库排洪渠内涝改造工程	N7610	泉州市东海投资管理有限公司	丰泽区东海街道	2025/4/8	泉丰环评〔2025〕表4号	报告表	泉州市佳盛环保技术服务有限公司	骆延	68	1.明确排洪渠沿渠布设污水管网走向； 2.明确排洪渠受纳水体来源； 3.环评文本中有提到补水，是否需要进行补水，如何补水等需进一步明确。
12	泰康之家鲤园养老社区项目	Q8411	泰康之家（泉州）置业有限公司	丰泽区东海街道东宝片区通港东街南侧	2025/4/22	泉丰环评〔2025〕表5号	报告表	福建省裕丰环保科技有限公司	蔡玉斌	67	1.附图中补充完善事故池所在位置； 2.完善项目所在地生态环境分区管控材料； 3.附件要完善项目所在地土壤调查合格相关资料。
13	十六号宠物医院丰泽分店建设项目	O8222	泉州市十六号宠物医院有限公司泉州丰泽分公司	泉州市丰泽区津淮街422号	2025/4/28	泉丰环评〔2025〕表6号	报告表	厦门昱润环保科技有限公司	林永华	71	无
洛江区											
14	泉州市世宏机械制造有限公司制鞋机械设备生产项目	C3523 - 塑料加工专用设备制造	泉州市世宏机械制造有限公司	福建省泉州市洛江区河市镇溪头村97号2栋西侧	2025/4/9	泉洛环评〔2025〕表17号	报告表	福建海洋规划设计院有限公司	郑娜燕	67	1.完善施工状态下油漆的VOCs含量与《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》符合性分析。 2.完善生活污水源强分析，生活污水治理设施（化粪池）去除效率无取值依据。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
15	日用塑料制品迁建项目	C2927-日用塑料制品制造	泉州市精致工艺玩具有限公司	福建省泉州市洛江区朋虹街10号	2025/4/9	泉洛环评〔2025〕表18号	报告表	泉州市时代环保科技有限公司	韩红英	63	1.完善项目与泉州市晋江洛阳江流域产业准入负面清单内容符合性分析。 2.核实引用的TSP质量现状检测数据的可行性。 3.完善冷却水长期循环使用不外排的可行性分析。
16	泉州云箭测控信息科技有限公司增材制造产线建设项目	C3493-增材制造装备制造	泉州云箭测控信息科技有限公司	福建省泉州市洛江区福滨街1号	2025/4/24	泉洛环评〔2025〕表19号	报告表	泉州市蓝天环保科技有限公司	陈立辉	65	1.完善制氮工序设备、工艺流程及产污环节分析，核实是否有污染物产生。 2.完善316L金属粉末成分和清洗用水水质分析。
17	泉州栖醒家居有限公司家具制造项目	C2110-木质家具制造	泉州栖醒家居有限公司	福建省泉州市洛江区西环路10号	2025/4/24	泉洛环评〔2025〕表20号	报告表	泉州市时代环保科技有限公司	韩红英	64	1.根据涂层厚度、面积等参数补充项目漆料用量分析，核实是否符合项目实际。 2.核实生产废水治理工艺可行性，如调节池加入草酸是否符合实际。 3.完善密闭车间废气送风量和排放量分析，确保负压收集。
18	年产不锈钢橱柜2000套、不锈钢卫浴柜200套项目	C2130-金属家具制造	泉州乔菲特智能家居有限公司	福建省泉州市洛江区河山镇坛顶村东区158-18号102室	2025/4/25	泉洛环评〔2025〕表21号	报告表	泉州市时代环保科技有限公司	韩红英	63	1.完善项目与泉州万洋众创城园区产业准入符合性。 2.完善水性漆、聚氨酯胶挥发性有机物占比分析。 3.完善原辅料挥发性有机物占比分析。
19	泉州以琳工艺有限公司太阳能产品、五金产品迁扩建项目	C3872-照明灯具制造	泉州以琳工艺有限公司	福建省泉州市洛江区河山镇坛顶村东区158号20幢02单元	2025/4/25	泉洛环评〔2025〕表22号	报告表	泉州市时代环保科技有限公司	韩红英	64	1.完善项目与《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》符合性分析。 2.完善施工状态下油漆的VOCs含量与《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》符合性分析。 3.核实生产废水更换周期，水平衡分析与产污环节分析内容矛盾。
泉港区											
20	泉州闽武新材料科技有限公司年产50万吨碳酸钙粉深加工项目	C3099其他非金属矿物制品制造	泉州闽武新材料科技有限公司	泉州市泉港区涂岭工业小区（邱后村255号）	2025/4/1	泉泉港环评〔2025〕表9号	报告表	福建水磨后生态环境有限公司	卓丽香	64	1.完善依托工程设施。 2.细化厂区平面布置。 3.完善两个厂房的给排水设施和图件。 4.完善废气无组织排放的影响分析和控制措施。
21	泉州市融锦材料科技有限公司年产21万吨石灰石母粒、9万吨石灰石微粉深加工项目	C3099其他非金属矿物制品制造	泉州市融锦材料科技有限公司	泉州市泉港区前黄镇前黄村677号	2025/4/2	泉泉港环评〔2025〕表10号	报告表	泉州市绿尚环保科技有限公司	刘玉	65	1.完善工程组成。 2.细化筛分工序分析。 3.完善本项目废气污染物排放总量核算。
22	年产1万吨EVA橡塑材料	C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C2919其他橡胶制品制造	泉州首泰高分子材料科技有限公司	泉州市泉港区涂岭镇邱后村邱后289号	2025/4/29	泉泉港环评〔2025〕表11号	报告表	福建水磨后生态环境有限公司	卓丽香	64	1.核实细化产污环节、明确产污因子。 2.完善分析废气源强的计算。 3.核实固体废物种类。 4.完善环保措施监督检查清单。
晋江市											

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
23	晋江市振翼新材料科技有限公司年产流延膜11000吨、包装袋20000吨项目	C2921 塑料薄膜制造 C2923 塑料丝、绳及编织品制造	晋江市振翼新材料科技有限公司	晋江市龙湖镇西吴村中区196号	2025/4/2	泉晋环评〔2025〕表32号	报告表	泉州市新绿色环保科技有限公司	陈燕红	71	1.产排污系数选取美国的系数不合理，应优先选取国家或地方发布的系数。 2.核实污染物标准适用。 3.补充完善附图附件。
24	晋江市闽南水产开发有限公司年产水产饲料7500吨技改项目	C1329 其他饲料加工 C1363 鱼油提取及制品制造	晋江市闽南水产开发有限公司	晋江市龙湖镇新村133号	2025/4/2	泉晋环评〔2025〕表33号	报告表	泉州市华大环境保护研究院有限公司	庄丽榕	70	1.需完善“以新带老”“三本账”等内容。 2.需完善周边环境相容性分析。 3.需完善污染防治措施分析。
25	晋江金楠欣家具有限公司年加工木质家具1000套项目	C2110 木质家具制造	晋江金楠欣家具有限公司	晋江市英林镇振华路1号	2025/4/7	泉晋环评〔2025〕表34号	报告表	福建泉州融创环保科技有限公司	赵文奎	65	1.需完善污染物产生环节章节分析。 2.需完善污染治理措施可行性分析。 3.需补充空桶回收协议。 4.需核实漆渣属性描述章节分析。 5.需完善活性炭处理措施章节分析。 6.需更新养老金缴费记录。
26	泉州聚耀鞋材有限公司年产鞋底200万双项目	C1959 其他制鞋业	泉州聚耀鞋材有限公司	晋江市陈埭镇岸兜村西港路57号	2025/4/7	泉晋环评〔2025〕表35号	报告表	厦门市卓宇环保科技有限公司	贺亚东	66	1.需完善相关符合性章节分析。 2.需核实完善活性炭处理措施章节分析。 3.需完善企业周边环境目标标识。 4.需完善有机废气源强章节分析。 5.需完善检查清单章节分析。 6.需核实控制性详细规划。
27	晋江市泰伟智能科技有限公司年产复合布1000万米，流延膜300万米，压光布2000万米项目	C2321 塑料薄膜制造 C1752 化纤织物染整精加工 C1789 其他产业用纺织制成品制造	晋江市泰伟智能科技有限公司	晋江市永和镇共富路21-3号	2025/4/7	泉晋环评〔2025〕表36号	报告表	泉州宜诚环保科技有限公司	贾文豪	65	1.需更新养老金缴费记录。 2.需补充控制性详细规划及镇级工业区证明附件材料。 3.需完善相关符合性分析章节内容。 4.需核实单级活性炭处理措施可行性分析。 5.需核实声环境质量标准。 6.需完善环境防护距离周边目标标识。 7.需补充注销原环评申请及企业落实环保措施承诺。
28	晋江市星宇机械设备有限公司年产PP打包带800吨项目	C2923 塑料丝、绳及编织品制造	晋江市星宇机械设备有限公司	晋江市安海镇桐林村（福建省装备制造制造业（晋江）重点基地安海园一期内）	2025/4/10	泉晋环评〔2025〕表37号	报告表	福建泉州融创环保科技有限公司	赵文奎	67	1.需核实声环境质量标准。 2.需完善企业周边环境目标标识。 3.需完善有机废气源强章节分析。 4.需补充完善属地政府部门意见。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
29	晋江万代好光电照明有限公司年产LED灯串150万串项目	C3872 照明灯具制造 C2929 塑料零件及其他塑料制品制造	晋江万代好光电照明有限公司	晋江市五里工业园灵山路2号	2025/4/10	泉晋环评〔2025〕表38号	报告表	厦门欣优杰环保科技有限公司	周亚群	65	1.核实防护距离包络图、环境保护目标与建设项目位置。 2.核实工艺流程和平面布置图。 3.苯乙烯等特征污染物现状描述缺失。 4.需补充完善扩建项目与原有工程的依托关系及依托可行性。 5.需细化原环评及原有工程实际建设情况回顾，明确原有工程保留生产内容产排污情况。 6.需补充完善“三本账”核算内容。
30	晋江润美建材有限公司年加工27万吨陶瓷原料、30万吨废瓷砖项目	C3099 其他非金属矿物制品制造 N7723 固体废物治理	晋江润美建材有限公司	晋江市内坑镇湖内村社仔工业区28号	2025/4/10	泉晋环评〔2025〕表39号	报告表	泉州市华大环境保护研究院有限公司	杨道秀	70	1.核实项目危险废物产生情况。 2.污水回用管线不清。 3.声环境质量分析不完整。 4.项目基础建设分析前后矛盾。
31	晋江森溢新材料科技有限公司年产橡塑片料3000t、改性料粒1000吨项目	C2929 塑料零件及其他塑料制品制造	晋江森溢新材料科技有限公司	晋江市西滨镇西滨农场拥军路18-2号	2025/4/14	泉晋环评〔2025〕表40号	报告表	泉州市时代环保科技有限公司	韩红英	66	1.需补充工程师身份证复印件和养老金缴费记录。 2.需完善企业周边环境目标标识。 3.需核实污染物排放种类。 4.需补充镇级以上工业区证明。 5.需核实噪声排放标准。 6.需核实废气排放标准。
32	晋江市晋鸿塑胶有限公司年产TPR料粒4800吨、EVA料粒4000吨、TPR鞋底300万双、EVA鞋底250万双项目	C1953 塑料鞋制造 C2929 塑料零件及其他塑料制品制造	晋江市晋鸿塑胶有限公司	晋江市西滨镇西滨农场拥军路18-2号	2025/4/21	泉晋环评〔2025〕表41号	报告表	泉州市时代环保科技有限公司	韩红英	67	1.需完善编制单位及人员相关附件信息。 2.需核实周边环境及企业名称。 3.需核实污染物排放种类。 4.需补充镇级以上工业区证明。 5.需完善料粒冷却水处理措施章节分析。 6.需核实噪声排放标准。 7.需核实废气源强章节分析。
33	全乐健康食品（福建）有限责任公司年增产凝胶糖果2000吨、饼干1000吨、棉花糖1000吨、雪花酥1000吨生产项目	C1421 糖果、巧克力制造 C1419 饼干及其他烘焙食品制造	全乐健康食品(福建)有限责任公司	晋江市灵源中源路10号	2025/4/21	泉晋环评〔2025〕表42号	报告表	厦门市卓宇环保科技有限公司	范泽华	66	1.需更新养老金缴费记录。 2.需完善相关符合性分析。 3.需核实污染物排放章节分析。 4.需核实企业相关附件资料信息。 5.需核实含油废抹布危废属性。 6.需核实污染物排放量汇总表。 7.需补充污水排放去向纳管证明。
34	晋江市拓丰新材料有限责任公司年产服装烫画膜300吨项目	C2921 塑料薄膜制造 C2919 包装装潢及其他印刷	晋江市拓丰新材料有限责任公司	晋江市经济开发区(五里园)华夏路16号	2025/4/22	泉晋环评〔2025〕表43号	报告表	益琨（泉州）环保技术开发有限公司	庄炎	70	1.需核实出租方环境影响消除情况。 2.需完善周边环境相容性分析。 3.需完善污染防治措施分析。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
35	灌篮高手(中国)高分子科技有限公司年产TPE1万吨、鞋类150万双项目	C1951 纺织面料鞋制造 C2929 塑料零件及其他塑料制品制造	灌篮高手(中国)高分子科技有限公司	晋江市陈埭镇溪边工业区沿江路1号	2025/4/24	泉晋环评〔2025〕表44号	报告表	91350582MA2XU8A34C	黄诗仪	69	1.项目分析废气治理设施配套不完全。 2.核实项目危险废物产生情况。 3.缺少原料树脂物理性质分析。 4.生产工序前后不一致。
36	泉州市晋江饽小智食品有限公司年产膨化食品800吨、巧克力100吨项目	C1421 糖果、巧克力制造 C1419 饼干及其他烘焙食品制造	泉州市晋江饽小智食品有限公司	晋江市灵源英源路40号2幢5楼	2025/4/24	泉晋环评〔2025〕表45号	报告表	福建泉州融创环保科技有限公司	钱坤	69	1.根据文本,项目应配套生产废水治理设施,但与出租房混用同一套治理设施,存在通过民事协议的方式转嫁环保法律责任。 2.将食用油、代可可脂列为风险物质。 3.附图附件缺漏。
37	绿锦(晋江)无纺布科技有限公司年产无纺布1500吨、流延膜500吨项目	C2921 塑料薄膜制造 C1781 非织造布制造	绿锦(晋江)无纺布科技有限公司	晋江市经济开发区(五里园)欣鑫路26号	2025/4/25	泉晋环评〔2025〕表46号	报告表	泉州市蓝天环保科技有限公司	周爱春	72	1.补充原料物理性质分析。 2.项目选取2016年违规项目备案材料产污系数不合理。 3.核实项目二氧化硫和氮氧化物适用标准。 4.核实项目危险废物产生情况。 5.补充附图附件。
38	融融一派(福建)食品有限公司年产牛轧糖950吨、奶芙700吨项目	C1421 糖果、巧克力制造	融融一派(福建)食品有限公司	晋江市经济开发区(食品园)秀山路12号	2025/4/25	泉晋环评〔2025〕表47号	报告表	福建松恒环保科技有限公司	于庆华	68	1.需完善编制单位及人员相关附件信息。 2.需完善生态环境分区管控符合性分析。 3.需完善污染物排放量章节分析。
39	锦兴皮业科技有限公司年产增产15万张水性贴膜皮革整饰技改项目	C1910 皮革鞣制加工	锦兴皮业科技有限公司	晋江市经济开发区(安东园)东龙路98号	2025/4/25	泉晋环评〔2025〕表48号	报告表	厦门大学规划设计研究院有限公司	黄建新	71	1.文本存在文字描述错误。 2.产污环节分析不完整。 3.更新附图附件。
40	福建省晋翔再生资源有限公司报废机动车拆解项目	C4210 金属废料和碎屑加工处理	福建省晋翔再生资源有限公司	晋江市经济开发区(五里园)长安路15号	2025/4/29	泉晋环评〔2025〕表49号	报告表	福建松恒环保科技有限公司	于庆华	73	1.补充分析项目国土空间规划。 2.项目产生有机废气,未纳入总量分析及废气治理。 3.文本存在文字描述错误。 4.核实项目危险废物产生情况。 5.核实厂界噪声分析。

南安市

41	泉州市顺强户外用品有限公司年产纤维型材4000吨、塑料配件200吨项目	C2929 C3062	泉州市顺强户外用品有限公司	南安市官桥镇前梧村山前131号	2025/4/7	泉南环评〔2025〕表45号	报告表	泉州环兴环保科技有限公司	林芳森	64	1.核实生活污水近远期处理方式,补充近期农灌的可行性分析。 2.补充催化燃烧使用的能源信息,核实催化燃烧产生的固废类型、产排量及去向。 3.复核噪声预测值。 4.核实废活性炭产排量及产废周期,危废执行标准未更新。 5.进一步补充废气处理分析;完善厂区布局。
----	-------------------------------------	----------------	---------------	-----------------	----------	----------------	-----	--------------	-----	----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
42	福建省南安市万辉石业有限公司年总产20万平方米花岗岩石材、1万平方米异形石材项目	C3032	福建省南安市万辉石业有限公司	南安市水头镇肖厝工业区91号（水头镇福山石材加工集中区）	2025/4/8	泉南环评〔2025〕表46号	报告表	福建省元竞环境科技有限公司	王成民	62	1.补充与《南安市国土空间总体规划（2021-2035年）》的符合性。 2.完善扩建前后的变化情况；调查原项目的建设情况、存在问题及整改措施。 3.核实废水排放去向，明确原有工程及扩建后废水处理设施的建设设计方案、处理工艺、扩建前后变化情况，深入论证项目过渡期污水灌溉的可行性；补充初期雨水、污水灌溉缓冲池的建设方案。 4.核实项目噪声源强和预测结果，并提出针对性的隔声降噪措施，确保厂界噪声达标排放。 5.核实固废堆场设置的合理性。 6.补充扩建前后污染物排放“三本账”。 7.补充完善厂区布局；部分标准未更新版本。
43	南安市卓鼎石材有限公司年产10万平方米花岗岩板材、20万平方米异形石材项目	C3032	南安市卓鼎石材有限公司	南安市水头镇龙凤村托坂110号（水头仁福石材加工集中区）	2025/4/8	泉南环评〔2025〕表47号	报告表	福建省泉州清澈环保有限公司	付居豹	65	1.补充与《南安市国土空间总体规划（2021-2035年）》的符合性。 2.补充调查租赁方的信息。 3.核实50米范围内敏感目标；与西锦村距离前后不一致。 4.完善项目水平衡图、噪声监测图。
44	南安市石井星源石材厂年总产10万平方米石材、5000平方米异形石材项目	C3032	南安市石井星源石材厂	南安市石井镇郭前工业区（石井湾石材加工集中区）	2025/4/8	泉南环评〔2025〕表48号	报告表	福建省元竞环境科技有限公司	王成民	64	1.扩建前项目污染防治设施、源强及排放情况等调查不充分。 2.引用的特征污染物调查数据未明确是否符合有关技术规范要求及论述与本项目相关性。 3.自主公示日期（区间）错误。
45	泉州市翔泰工程机械有限公司年产机械配件10万件、汽车配件5万件项目	C3484 C3670	泉州市翔泰工程机械有限公司	福建省泉州市南安市霞美镇光电信息产业基地创造大道10号	2025/4/11	泉南环评〔2025〕表49号	报告表	泉州市绿尚环保科技有限公司	陈丹喜	62	1.废气源强核算遗漏焊接工序中焊接烟尘的源强分析，请补充。 2.p19预处理工件重量为500t，p28项目产品为3500t，请核实是否存在错误？ 3.p28除尘器收集的打磨金属烟尘产生量从何得出？请核实。 4.《排污许可证管理暂行规定》现已废止。 5.p15TSP环境质量标准限值有误。
46	福建唯曝机械有限公司年产20台制砖机、20台套砖机附属设备（配料机、模具、上板机、推砖机）项目	C3515	福建唯曝机械有限公司	南安市霞美镇仙河村、张坑村（滨江机械装备制造基地）	2025/4/11	泉南环评〔2025〕表50号	报告表	益琨（泉州）环保技术开发有限公司	庄炎	62	1.项目地理坐标、排放口地理坐标与实际位置有偏差。 2.水平衡图中职工生活用水损耗量错误。 3.工艺流程图中部分工序错误。 4.表3-7中无组织排放监控浓度限值错误。 5.表4-6中未提及有组织排放的非甲烷总烃治理措施。 6.表4-14中污染物环境空气质量标准限值错误。 7.喷漆废液、废液压油的危险废物代码错误。 8.补充危险废物的环境危险特性。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
47	泉州市盛创再生资源有限公司年产生物质颗粒60000吨项目	C2542	泉州市盛创再生资源有限公司	南安市官桥镇前梧村山前85号	2025/4/11	泉南环评〔2025〕表51号	报告表	泉州市华大环境保护研究院有限公司	杨道秀	64	1.总量未核定。 2.建设地址与土地证存在出入，请核实。 3.明确排气筒高度是否满足《大气污染物综合排放标准》7.1条款的要求。 4.废气、噪声分析篇章编制不够规范；复核颗粒物排放量；补充污水依托租方的可行性分析。 5.布局图应补充污染防治设施及排气筒位置；建议进一步补充排污口设置的规范要求。 6.建设地址与营业执照不一致。
48	泉州市深消消防科技有限公司年产消防水带600万米项目	C2929 C2912 D4430	泉州市深消消防科技有限公司	南安市省新镇茂盛路712号（南安市经济开发区扶茂工业区内）	2025/4/11	泉南环评〔2025〕表52号	报告表	福建泉州融创环保科技有限公司	钱坤	67	1.复核与规划环评的符合性分析；补充调查租方信息。 2.复核VOCs调剂情况。 3.复核用水取值及对应的产排量。 4.复核各污染物的产排量。
49	泉州园盘机械有限公司年增产针织大圆机200台项目	C3551	泉州园盘机械有限公司	南安市霞美镇杏埔村滨江大道102号B区	2025/4/15	泉南环评〔2025〕表53号	报告表	福建省朗洁环保科技有限公司	黄文科	65	1.紧邻项目周边的相同污染源排放情况未调查评价。 2.周边敏感目标（村庄）错误。 3.项目喷涂废气收集率等采用浙江省行业计算方法，应进一步明确是否适用所在区域及行业特点。 4.更新附件（卫星）底图。
50	泉州伯仲资源循环利用有限公司年拆解机动车10000辆项目	C4210 C4220	泉州伯仲资源循环利用有限公司	南安市省新镇福建海西再生资源产业园（一期拆解与再生制造集中管理区二期1101、1102、1103、1105厂房）	2025/4/15	泉南环评〔2025〕表54号	报告表	泉州环兴环保科技有限公司	林芳森	63	1.复核拆解产品及其产生环节，明确其产生量及去向。 2.按新用水定额调整用水参数，补充初期雨水的收集处置情况；补充依托海西污水处理的可行性分析，复核总量控制要求。 3.复核周边敏感目标。 4.复核废气产排量、噪声预测情况及固废种类、产生量；细化噪声源的三维空间位置。 5.进一步补充完善应急措施，非正常情况下废油/制冷剂泄露、铅酸蓄电池破损的应急处置措施。 6.完善厂区布局图。 7.核实项目建设地址。
51	泉州坤达模具有限公司年产机械配件10万件项目	C3484	泉州坤达模具有限公司	福建省泉州市南安市霞美镇滨江机械装备制造基地金东九路	2025/4/16	泉南环评〔2025〕表55号	报告表	泉州市绿尚环保科技有限公司	陈丹喜	65	1.补充项目与本市废气相关污染防治方案符合性分析。 2.p23喷粉工序年工作时间内前后不符，机油空桶产生量有误，请核实。 3.《国家危险废物名录（2021版）》已更新至2025版。
52	泉州市双塔汽车零部件有限公司年产进出水管120万根、汽车配件冲压模具1200套项目	C3670	泉州市双塔汽车零部件有限公司	南安市霞美镇滨江大道100号	2025/4/16	泉南环评〔2025〕表56号	报告表	泉州环兴环保科技有限公司	林芳森	68	1.表4-1中颗粒物达标情况分析中颗粒物浓度与前文不一致。 2.危险废物的环境管理要求补充台账管理要求。 3.项目原辅材料中包含乙炔气体，也在《建设项目环境风险评价技术导则》附录B中，请补充分析。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
53	泉州元创五金有限公司年产水暖配件600吨、消防配件1000吨项目	C3352 C3353	泉州元创五金有限公司	南安市省新镇扶茂工业园茂华路640号	2025/4/17	泉南环评〔2025〕表57号	报告表	泉州市绿尚环保科技有限公司	陈丹喜	68	1.复核扶茂岭规划及规划符合性分析；三线一单未更新。 2.原辅料、设备、工艺，建设周期与发改备案不一致；建筑面积前后不一致。 3.部分标准未更新版本。 4.完善优化厂区布局。
54	福建省泉州市泰圣环保科技有限公司年产机制砂50万立方米、石子30万立方米项目	C3039 C3099	福建省泉州市泰圣环保科技有限公司	南安市官桥镇石鸡山北路121号	2025/4/18	泉南环评〔2025〕表58号	报告表	泉州市合丰环保科技有限公司	康文钊	64	1.涉及机制砂，应按《南安市机制砂管理暂行规定》执行。 2.三线一单管控单元前后不一致。 3.原辅料应注明其来源及数量，不得使用其他来源的砂石料，只可作为鸿星尔克的配套项目。 4.应明确浇灌的农作物类型并就地就近浇灌，以确保废水标准的准确性及浇灌的可行性；复核水平衡情况。 5.环境质量报告来源前后不一致。 6.废气分析应说明生产流程的封闭性；补充堆场扬尘的产排量；建议明确大气防护距离进而分析卫生防护距离。 7.完善附件。
55	南安市蔡仔山封闭区废弃矿山生态修复工程	101	南安市南翼新城投资有限公司	南安市石井镇杨山村	2025/4/22	泉南环评〔2025〕表59号	报告表	泉州环兴环保科技有限公司	林芳森	64	1.未说明主体功能区规划和生态功能区划情况。 2.未明确废水处理设施的规模及工艺。 3.未明确生态保护措施的责任主体、实施保障等。 4.未明确监测计划中的监测方法。
56	泉州市佳佳发门窗有限公司年总产金属门2000套项目	C3312	泉州市佳佳发门窗有限公司	福建省南安市美林街道洋美村霞美996号厂房	2025/4/23	泉南环评〔2025〕表60号	报告表	福建省朗洁环保科技有限公司	黄文科	67	1.p13 2#车间所处方位描述错误。 2.水平衡分析中水帘柜净化水、湿式除尘器用水量有误。产污环节分析中应罗列出产生的全部废水，请补充。 3.污染物排放控制标准需补充颗粒物最高允许排放速率。 4.废气监测频次有误，请对照《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086—2020）核实。
57	福建高光阀门科技有限公司年产阀门（闸阀、球阀、止回阀、过滤器）10万套	C3443	福建高光阀门科技有限公司	福建省泉州市南安市东田镇蓝溪村后辽工业街75号-2栋（第一层）	2025/4/24	泉南环评〔2025〕表61号	报告表	福建省朗洁环保科技有限公司	黄文科	68	1.固体废物（金属边角料、金属屑）产生系数单位有误，请核实修改。 2.附件6提供的勘测定界图为南安瓷厂（东田花炮厂），请核实。
58	福建多点塑业有限公司年产塑料购物袋3600吨、无纺布袋1200吨项目	C2923 C2319 C1773	福建多点塑业有限公司	南安市省新镇西埔村茂盛路481号	2025/4/30	泉南环评〔2025〕表62号	报告表	泉州市绿尚环保科技有限公司	刘玉	67	1.核实行业代码；补充与规划的符合性分析；更新三线一单内容。 2.明确水性油墨是否满足《油墨中可挥发性有机化合物含量的限值》要求。 3.补充调查租方信息。 4.明确产品信息；复核表2.8-1内容。

石狮市

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
59	永宁镇“三区两线”历史遗留废弃矿山生态修复工程-郭坑村	B1019	石狮市永宁镇人民政府	石狮市永宁镇郭坑村	2025/4/1	泉狮环评〔2025〕表13号	报告表	泉州市合丰环保科技有限公司	康文钊	66	1.完善项目与相关规划的符合性分析。 2.核实项目主要建设内容及施工期。 3.完善土石方平衡分析。 4.完善运营期跟踪调查措施。 5.完善附图附件。
60	永宁镇“三区两线”历史遗留废弃矿山生态修复工程-沙美村	B1019	石狮市永宁镇人民政府	石狮市永宁镇沙美村	2025/4/1	泉狮环评〔2025〕表14号	报告表	泉州市合丰环保科技有限公司	康文钊	66	1.完善项目与相关规划的符合性分析。 2.核实项目主要建设内容及施工期。 3.完善土石方平衡分析。 4.完善运营期跟踪调查措施。 5.完善附图附件。
61	永宁镇“三区两线”历史遗留废弃矿山生态修复工程-后杆柄村	B1019	石狮市永宁镇人民政府	石狮市永宁镇后杆柄村	2025/4/1	泉狮环评〔2025〕表15号	报告表	福建环诺科技有限公司	曾春柳	65	1.完善项目基本情况，完善项目与相关规划的符合性分析。 2.核实项目主要建设内容及施工期。 3.完善土石方平衡分析。 4.完善运营期跟踪调查措施。 5.完善附图附件。
62	永宁镇“三区两线”历史遗留废弃矿山生态修复工程-山边村	B1019	石狮市永宁镇人民政府	石狮市永宁镇山边村	2025/4/1	泉狮环评〔2025〕表16号	报告表	福建环诺科技有限公司	曾春柳	65	1.完善项目基本情况，完善项目与相关规划的符合性分析。 2.核实项目主要建设内容及施工期。 3.完善土石方平衡分析。 4.完善运营期跟踪调查措施。 5.完善附图附件。
63	泉州万迪包装有限公司EPS实心泡沫板、EPS泡沫包装盒、EPP泡沫包装盒生产项目	C2924、C2929	泉州万迪包装有限公司	石狮市鸿山镇邱下金丘区191-192号	2025/4/1	泉狮环评〔2025〕表17号	报告表	泉州市新绿色环保科技有限公司	陈燕红	66	1.完善项目基本情况和建设情况。 2.核实项目主要生产设备，完善项目生产工艺流程和产排污环节。 3.完善有机废气源强分析及其配套废气收集处理措施。 4.完善平面布置图等附图附件。
64	石狮市新铭新盛彩印有限公司改扩建项目	C2239、C2319、C2923、C1773	石狮市新铭新盛彩印有限公司	福建省泉州市石狮市蚶江镇洪窟九龙山工业区湘桥服饰园	2025/4/2	泉狮环评〔2025〕表18号	报告表	泉州市新绿色环保科技有限公司	陈燕红	63	1.完善现有项目基本情况。 2.完善生产设备型号参数，完善生产工艺流程。 3.完善物料平衡情况，完善有机废气源强分析及其配套废气收集处理措施。 4.完善固废产生处置情况及其去向。 5.完善平面布置图等附图附件。
65	石狮市成鑫科技股份有限公司年产大圆机200台项目	C3551	石狮市成鑫科技股份有限公司	石狮市锦尚智能智造园（港前村）（2022S-25号地块）	2025/4/2	泉狮环评〔2025〕表19号	报告表	泉州市新绿色环保科技有限公司	陈燕红	69	1.完善项目基本情况和主要生产设备参数。 2.完善项目区域密闭设置情况。 3.完善废气源强分析。 4.完善平面布置图等附图附件。
66	石狮市百盛千隆新材料有限公司热熔胶膜、复合布生产项目	C2921、C1789	石狮市百盛千隆新材料有限公司	福建省石狮市鸿山镇邱下村鑫富路1号厂房5楼（石狮高新技术产业开发区）	2025/4/3	泉狮环评〔2025〕表20号	报告表	泉州市新绿色环保科技有限公司	陈燕红	68	1.完善项目基本情况及建设情况。 2.完善废气源强分析，完善总量要求。 3.完善固废源强分析。 4.完善平面布置图等附图附件。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
67	加特鞋材（石狮）有限公司索康尼鞋业项目	C1959	加特鞋材（石狮）有限公司	福建省泉州市石狮市蚶江镇港口大道398号	2025/4/28	泉狮环评〔2025〕表21号	报告表	泉州市新绿色环保科技有限公司	陈燕红	63	1.完善项目规划符合性分析。 2.核实完善生产废水产生处置情况及去向。 3.核实项目主要生产设备，完善项目生产工艺流程和产排污环节，完善物料平衡和水平衡。 4.完善废气源强分析、废气收集处置措施，完善废气产排情况分析。 5.核实固废产生情况及去向。 6.完善环境保护措施监督检查清单、完善平面布置图和排水去向图等附图附件。
惠安县											
68	小山区域建材加工扩建项目	C3039	福建新天建材有限公司	惠安县泉惠石化工业园区	2025/4/2	泉惠环评〔2025〕表19号	报告表	厦门市四方源环境科技有限公司	华林香	62	1.补充与惠安县国土空间总体规划符合性分析。 2.强化初期雨水收集系统的设计和管理，确保雨季地表径流污染得到有效控制。 3.设备隔振、隔声措施需细化，特别是夜间生产时需确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》，应加强对敏感点（如后坑村）的噪声影响跟踪监测。 4.危废暂存间需按照《危险废物贮存污染控制标准》建设，重点检查防渗措施、围堰容积及泄露应急处置方案，同时，需评估火灾爆炸等事故对周边环境的潜在影响。 5.补充海域使用权证办理情况。
69	泉州探春工贸有限公司环氧树脂AB胶等生产项目	C2669	泉州探春工贸有限公司	惠安县辋川镇石化轻工小区（后许村半埭岸300号）	2025/4/10	泉惠环评〔2025〕表20号	报告表	益琨（泉州）环保技术开发有限公司	庄炎	70	无
70	惠安县生活垃圾焚烧发电厂废弃物处理场工程淋溶水处理项目	D4620	瀚蓝（惠安）固废处理有限公司	惠安县山霞镇垵固村惠安县生活垃圾焚烧发电厂	2025/4/24	泉惠环评〔2025〕表21号	报告表	泉州市华大环境保护研究院有限公司	龙平沅	67	1.核实废水排放标准。 2.完善环境保护措施检查清单等附图附件。 3.附件缺“与原件核对无误章”。
71	福建远青新材料科技有限公司年产金属过滤膜100万m ² 、电磁脉冲阀24万只、脉冲控制仪5200台、穿壁连接器10万套及防爆电磁线圈2万套项目	C3340	福建远青新材料科技有限公司	惠安县东桥镇莲塘村888号惠安县新能源产业园1#厂房一楼和二楼北侧区域	2025/4/29	泉惠环评〔2025〕表22号	报告表	厦门欣优杰环保科技有限公司	周亚群	65	1.规划审批文件名称及文号与规划名称不对应，请核实。 2.与项目有关的原有环境污染问题内容表述有误。 3.核实废水排放标准。 4.附件缺“与原件核对无误章”，附件4、6、9、10日期缺失。
安溪县											
72	安溪县参林水库工程大坝枢纽工程配套砂石加工场和搅拌站项目	C3021水泥制品制造	福建省安溪水务集团有限公司	福建省安溪参内镇美塘村	2025/4/3	泉安环评〔2025〕表13号	报告表	泉州众创阳光环保科技有限公司	陈少忠	68	1.需补充项目南北地块厂区距离、运输路线，完善项目基本情况。 2.需补充完善设备具体参数、数量，核实物料平衡表。 3.需补充细化项目废气污染防治措施，核实污水处理设施处理能力。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
73	安溪县宏锦金属制品有限公司年加工铁件工艺品5万件项目	C2432金属工艺品制造	安溪县宏锦金属制品有限公司	福建省安溪县凤城镇华湖路20号华城实业有限公司彩板厂房	2025/4/8	泉安环评〔2025〕表14号	报告表	泉州众创阳光环保科技有限公司	陈少忠	70	1.需补充核实项目与《安溪县生态环境保护委员会办公室关于加强挥发性有机物排放管控的通知》、《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》符合性分析。 2.需补充设备具体参数规格，补充辅料理化性质。 3.需补充完善废气污染源核算依据及产排污情况。 4.需补充细化火灾、泄露等环境风险分析及防范措施。
74	安溪洁安特建筑废弃物再生技术有限公司弃渣土加工及水泥空心砖生产项目	C3021水泥制品制造	安溪洁安特建筑废弃物再生技术有限公司	福建省安溪县官桥镇湖里大道68号（南翼新城莲峰片区YQ-1地块）	2025/4/9	泉安环评〔2025〕表15号	报告表	福建省新净环保科技有限公司	唐圣钧	65	1.需补充工业园区关于“园区引进企业应达到国内清洁生产先进水平”符合性分析。 2.需补充项目与《泉州市土石砂矿山开采大气污染防治技术指南》、《福建省机制砂行业企业规范》、《泉州市促进砂石行业健康有序发展实施方案》等文件符合性分析。 3.需补充核实设备数量，明确设备规格参数、产能、尺寸，产能与项目是否匹配。 4.需补充细化项目各生产环节、堆场等大气污染防治措施。 5.需补充核实废水处理设施污泥产生量及处置去向。
75	泉州联欣彩印年产包装装潢印刷品120吨生产项目	C2319包装装潢及其他印刷	泉州联欣彩印有限公司	福建省安溪县参内镇安山路1583号	2025/4/23	泉安环评〔2025〕表16号	报告表	福建省新净环保科技有限公司	唐圣钧	66	1.需补充涂料用量核算，补充生产设备规格，完善生产工艺流程分析。 2.需补充无组织废气排放控制措施。 3.需补充细化火灾、泄露等环境风险分析及防范措施。
76	安溪县尚品千艺模型有限公司扩建项目	C2929塑料零件及其他塑料制品	安溪县尚品千艺模型有限公司	福建省泉州市安溪县龙门镇安溪2025产业园A-57地块	2025/4/29	泉安环评〔2025〕表17号	报告表	福建省泉州清澈环保有限公司	轩雪丽	66	1.需补充核实扩建项目生产设备数量及规格。 2.需补充核实有组织废气污染物因子及监测频次。 3.需补充打磨用水循环回用可行性分析。

永春县

77	年产2万立方米EPE珍珠棉迁建项目	C2924	泉州市蓬鑫包装材料有限公司	福建省泉州市永春县苏坑镇高溪村嵩泰路7号	2025/4/1	泉永环评〔2025〕表16号	报告表	泉州众创阳光环保科技有限公司	许福刚	69	1.完善工程概况介绍，说明现状项目验收时达产情况。 2.结合现状实际生产情况核实各污染物排放量（含浓度、总量等）。 3.清洁生产危险废物限定指标为三级，按报告提出的清洁生产评价规则核实清洁生产评价结果。 4.补充完善原有工程存在的环境问题，明确原来厂房用途、存在污染途径及采取的措施。 5.补充项目废水纳入永春县苏坑镇污水处理厂统一处理的相关证明； 6.核实项目废气量及VOCs排放量。 7.进一步完善噪声防治相关措施。 8.根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）完善自行监测指标。 9.进一步完善“环境保护措施监督检查清单、项目环保竣工验收监测内容一览表”。
78	泉州市君合羊毛针织有限公司高档织物面料织造及后整理改建项目	C1722、C4430	泉州市君合羊毛针织有限公司	福建省泉州市永春县桃城镇轻工基地轻纺园A区	2025/4/1	泉永环评〔2025〕表17号	报告表	泉州市蓝天环保科技有限公司	陈立辉	60.7	1.完善项目工程组成分析，核实项目分期建设的可行性，明确改建后工程变化情况。 2.完善现有工程环境问题调查，补充“以新带老”整改措施，核实现状废水、废气、固体废物等各污染物产生量，核实现有排污权量。 3.说明锅炉软水处理方式，分析废水排放量，核实锅炉用水核算时间，结合实际生产情况核实水平衡分析。 4.核实废气收集率、处理率取值依据及措施的可行性，重新核算污染源强。 5.完善改建前后“三本账”分析，核实改建后总量变化情况。 6.补充喷淋塔废水除油处理废油产生环节分析及废油产生处理方式。 7.完善噪声影响预测及结果分析。 8.进一步完善“环境保护措施监督检查清单、项目环保竣工验收监测内容一览表”。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
79	永春一中高中部教学楼及实验楼建设项目	P8334	福建省永春第一中学	福建省泉州市永春县八二三中路188号	2025/4/7	泉永环评〔2025〕表18号	报告表	泉州众创阳光环保科技有限公司	陈少忠	70.3	1.核实项目建设性质。 2.完善大气环境敏感目标调查。 3.完善工程概况，说明该学校是否有住宿等情况，明确现有锡雍楼是否有物理、化学、生物实验室等。补充学校现有实验室污染源排放情况。说明生物实验是否有动物活体解剖。 4.核实现有教学楼及锡雍楼建筑拆除产生的建筑垃圾量及处置去向。 5.结合学校现状运行情况，核实实验室废水、废气等污染物产生量。 6.完善项目建设过程中对永春一中本身的影响分析。 7.完善实验废水成分分析，核实处置措施的可行性。 8.核实实验室废气是否需要进一步处置后排放。 9.进一步完善“环境保护措施监督检查清单、项目环保竣工验收监测内容一览表”。
80	泉州永春周墩环保建材有限公司建筑垃圾资源化利用项目	N7723	泉州永春周墩环保建材有限公司	福建省泉州市永春县桃城镇探花山工业园E区2号	2025/4/14	泉永环评〔2025〕表19号	报告表	福建省朗洁环保科技有限公司	黄文科	66.7	1.本项目采取的分选、粗破、细破、制砂均为干法，调查同类企业的生产工艺过程，说明工艺过程的合理性，说明是否可以采用湿法进行破碎、制砂以减少粉尘产生排放量。 2.核实径流系数，核实初期雨水量，补充地板清洗用水，核实水平衡分析，重新核算所需的初期雨水池容积。 3.完善区域周边环境现场调查，说明项目四至企业生产情况，分析项目产生的粉尘对周边企业的影响情况。 4.细化洗砂废水、洗车水、初期雨水等各沉淀池设施及收集管网设置情况。 5.深化破碎、筛分等生产线密闭要求，核实各项措施、设施对粉尘控制效率取值的合理性，核实粉尘产生排放量，补充装卸粉尘影响分析。 6.结合粉尘产生情况，核算各类固废产生类别及数量。 7.核实噪声影响预测结果。 8.完善“环境保护措施监督检查清单”“项目环保竣工验收监测内容一览表”，完善附图。
德化县											
81	大鹏陶瓷花纸生产项目	C2319包装装潢及其他印刷	福建省德化县大鹏印刷有限公司	德化县浔中镇乐陶村格仔18号	2025/4/1	泉德环评〔2025〕表10号	报告表	泉州市合丰环保科技有限公司	康文钊	66	1.补充与《泉州市生态环境局关于进一步加强挥发性有机物综合治理的通知》（泉环保〔2023〕85号）符合性分析； 2.原辅材料中的挥发性有机物的判定及占比不准确； 3.未对照德化县声功能区划判断项目所处声功能区，应附上功能区画图并标注项目位置。
82	鑫星一品陶瓷吸水茶盘生产项目	C2927日用塑料制品制造	福建省鑫星一品实业有限公司	德化县三班镇上寮工业区观音岐纵一路19号	2025/4/3	泉德环评〔2025〕表11号	报告表	泉州市合丰环保科技有限公司	康文钊	66	1.补充与《泉州市生态环境局关于进一步加强挥发性有机物综合治理的通知》（泉环保〔2023〕85号）符合性分析； 2.主要原辅材料表里未明确不使用再生塑料； 3.未对照德化县声功能区划判断项目所处声功能区，应附上功能区画图并标注项目位置； 4.打印废气污染源核算有误。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
83	陶乐宝瓷土加工项目	C3099其他非金属矿物制品制造	德化县陶乐宝瓷土加工厂(个体工商户)	德化县盖德镇盖德村盖德街2-1号	2025/4/3	泉德环评〔2025〕表12号	报告表	泉州市合丰环保科技有限公司	康文钊	68	无
84	凯利达塑料制品生产项目	C2926塑料包装箱及容器制造	福建省德化凯利达工艺有限公司	德化县三班镇紫云开发区216号(福建省德化县宣德陶瓷有限公司厂房内)	2025/4/11	泉德环评〔2025〕表13号	报告表	泉州市合丰环保科技有限公司	康文钊	67	1.补充与《泉州市生态环境局关于进一步加强挥发性有机物综合治理的通知》(泉环保〔2023〕85号)符合性分析; 2.产品名称不规范; 3.主要原辅材料表里未明确不使用再生塑料; 4.未对照德化县声功能区划判断项目所处声功能区,应附上功能区画图并标注项目位置。
泉州经济开发区											
85	福建省三星电气股份有限公司年产25万件高压设备零部件产品项目	C3823	福建省三星电气股份有限公司	福建省泉州经济技术开发区福泰路89号	2025/4/7	泉开环评函〔2025〕表7号	报告表	益琨(泉州)环保技术开发有限公司	庄炎	68	无
86	福建泉州中博新材料有限公司组合鞋底生产项目	C1959 C2319	福建泉州中博新材料有限公司	福建省泉州经济技术开发区崇文街256号A栋2楼	2025/4/8	泉开环评函〔2025〕表8号	报告表	深圳市春立环境技术有限公司	郭秀萍	64	1.核实补充移印等印刷工序废气治理内容。 2.完善喷漆线产生的废气收集方式。
87	泉州市匠一广告有限公司年产广告展示用品1000套项目	C3394 C2319	泉州市匠一广告有限公司	福建省泉州经济技术开发区崇宏街158号A栋厂房202	2025/4/23	泉开环评函〔2025〕表9号	报告表	福建泉州融创环保科技有限公司	钱坤	67	1.核实废气排放标准。 2.论证卫生防护距离。
台投区											
88	年产户外塑料家具30万件项目	C2140塑料家具制造 C2927日用塑料制品制造	泉州市美森塑料科技有限公司	泉州台商投资区东园镇锦厝村路奄188号	2025/4/7	泉台管环审〔2025〕表20号	报告表	泉州市合丰环保科技有限公司	康文钊	65	1.补充完善项目选址与台商投资区产业定位及产业布局符合性分析,并完善项目建设与所属生态环境分区管控要求符合性分析。 2.核实原辅料成份,补充分析是否涉及新污染物、重点管控物质以及优评优控物质;参照《塑料制品行业清洁生产评价指标体系》(T/GDES 56-2021)要求,完善项目清洁生产水平分析。 3.核实明确生产车间各生产设施平面布置、工位密闭负压情况、集气风量和各类废气、粉尘收集处理方案,重新核算粉尘和废气源强,复核新增VOC排放总量;核实项目生产冷却水用量,完善水平衡图。 4.复核各类固废和废活性炭产生量,进一步明确边角料及不合格品、除尘器收集的粉尘综合利用方案,分析综合利用方案合理性。 5.明确活性炭更换的环境管理制度与要求,补充废活性炭暂存过程中有机废气挥发的防范措施。 6.结合《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》(HJ1122-2020)和《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》(HJ 1207-2021),核实废水和废气相关监测要求。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
89	艺缘航木雕工艺品生产项目	C2439 其他工艺美术及礼仪用品制造	泉州台商投资区艺缘航木雕工艺有限公司	泉州台商投资区张坂镇海灵大道东侧海峡雕艺产业园 17 号楼	2025/4/22	泉台管环审〔2025〕表21号	报告表	泉州市合丰环保科技有限公司	康文钊	66	新材料生产工艺流程不完整，应补充喷漆工序。
90	泉州市台荣运动用品有限公司新建塑料鞋生产线项目	C1953塑料鞋制造； C3525模具制造	泉州市台荣运动用品有限公司	泉州台商投资区管委会张坂镇海东路66号5栋（天一机械）	2025/4/24	泉台管环审〔2025〕表22号	报告表	泉州众创阳光环保科技有限公司	许福刚	65	1.补充完善项目建设与《制鞋行业挥发性有机物提升治理专项工作方案》的符合性分析。 2.完善项目水平衡。 3.复核废气源强核算，VOCs排放量前后不一致。 4.细化搅拌工序中污染因子颗粒物无组织排放要求。
91	福建省文松彩印有限公司新增燃气锅炉项目	D4430热力生产和供应	福建省文松彩印有限公司	泉州台商投资区张坂镇下宫村新槐436号	2025/4/27	泉台管环审〔2025〕表23号	报告表	泉州市华大环境保护研究院有限公司	庄丽榕	68	核实项目厂界噪声排放标准。
92	泉州惠安东园110千伏变电站1号主变增容工程	D4420电力供应	国网福建省电力有限公司惠安县供电公司	泉州台商投资区东园镇仑山社区	2025/4/30	泉台管环审〔2025〕表24号	报告表	武汉网绿环境技术咨询有限公司	唐爱林	75	无