

2025年5月份全市审批建设项目环评文件编制质量情况一览表

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
市本级											
1	年产3万吨锂电池负极包覆材料项目（一期）	C2669其他专用化学产品制造	泉州盈泰特种油品有限公司	泉港石化工业园区	2025/5/7	泉环评（2025）书19号	报告书	中冶华天工程技术有限公司	杜益平	66.2	1. 完善污染物排放标准。造粒车间应补充H2S评价标准，厂界无组织排放应补充臭气浓度评价标准。 2. 明确各装置工艺参数及加热方式，说明设置1台导热油炉的充分、必要性，原辅材料用量表中缺失导热油耗用量。 3. 核实挥发性有机物排放量。进一步核实造粒包装单元非甲烷总烃排放量计算结果，危险废物暂存间的废气排放量缺乏核算依据。 4. 根据土壤、地下水导则，核实监测点位设置和地下水现状监测因子。 5. 补充、完善清洁生产分析内容。报告书应根据国内同类企业的类比调查可靠数据，说明项目拟采用的生产工艺装备、能耗物耗及产排污水平等清洁生产水平的先进性。 6. 完善环境风险类型、风险物质向环境转移的可能途径和影响方式，说明风险源的主要参数，规范环境风险影响预测及评价内容，提出针对性的环境风险防范及应对措施，细化环境风险“三级”防控措施。核实事故消防废水量计算结果。
2	中化泉州8万吨/年炭黑项目	C2661化学试剂和助剂制造	中化泉州石化有限公司	泉惠石化工业园区中化泉州石化有限公司厂区东北角预留地	2025/5/7	泉环评（2025）书20号	报告书	青岛中石大环境与安全技术中心有限公司	曾凡涛	68	1. 明确本次改扩建项目与现有厂区相关设施的依托可行性，完善现有工程回顾性分析，强化现有工程环境问题识别，完善“以新带老”整改要求。 2. 核实项目组成及其建设方案，细化生产工艺及产污环节分析；根据石化渣油、乙烯焦油等原料组分分析结果，完善尾气特征污染因子识别、影响分析及控制要求。 3. 核实水平衡、物料平衡，结合现有7万吨炭黑项目实际产排污情况、污染防治设施运行工况等，复核特征污染物、非甲烷总烃、颗粒物等废气源强和排放总量，补充完善改扩建工程污染物产排放情况分析及其“三本账”。深化清洁生产分析内容。 4. 完善评价范围内评价基准年后已批项目情况调查，结合复核后的废气源强及叠加源，完善大气环境影响预测评价。 5. 细化各物料及不合格产品输送、贮存、周转、上料等环节废气收集、处理措施，强化颗粒物无组织排放控制措施。 6. 核实本项目冲洗废水、初期雨水等废水产生量，完善废水依托中化泉州现有污水处理场处理的可行性。 7. 核实地下水（水位等）监测结果，完善超标原因分析；根据HJ610-2016要求，完善地下水分区防渗措施，提出明管化建设要求。 8. 完善中化泉州厂区内其他已批项目调查，复核噪声影响预测结果。 9. 核实土壤大气降尘影响预测参数取值及预测结果，核实固体废物种类、属性和产生量，完善贮存、转移和处置的要求及措施。 10. 完善环境风险识别，补充火灾次生灾害影响预测，完善应急疏散方案。 11. 结合中化泉州厂区雨污水导排情况，核实事故废水量计算结果，明确事故废水收集、导排、切换措施，做好与园区环境风险应急联动。 12. 完善环境监测计划、污染物排放清单、竣工环保验收一览表和环评审批基础信息表，完善相关图件、附件。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
3	福建华索精细化工新材料有限公司精细化工新材料项目	C2662专项化学品制造、C2641涂料制造行业	福建华索精细化工新材料有限公司	泉港石化工业园区南山片区	2025/5/15	泉环评(2025)书21号	报告书	福建华索精细化工新材料有限公司	罗静	66.4	1. 结合生产工艺要求,说明项目自备燃气导热油炉的必要性;补充各类物料进出运输量、厂内周转量和周转方式;核实初期雨水收集、处置及出水监控池的设置和管控要求;明确产品质量控制要求。完善各工程组成的污染因素分析;深化生产工艺和产污环节分析,完善颜料等原辅材料的说明及污染因子识别;说明固体物料投料的抑尘方式、高位槽真空废气去向、冷凝废水收集贮存方式等;补充设备清洗方式;细化各生产线工艺废气的成分组成和浓度;完善物料衡算过程;细化中水回用去向,核实水平衡。核实各类污染源强核算的依据,结合各产品装置产能的最大生产时间核实最大污染源强;完善污染物排污总量。 2. 完善特征因子现状评价内容;核实区域已批未建、已批在建同类污染源,完善大气影响分析。核实废气收集、处理效率;完善废气处理方案的可行性论证,应控制含HCl废气进入催化焚烧系统。细化各工艺废气无组织排放的控制措施,优化废水处理设施的恶臭污染控制措施。 3. 根据工艺废水产排特点,说明各废水处理工段的处理效率,完善项目废水处理达标的可行性分析;明确事故废水排放的防控措施。 4. 结合区域水文地质资料,核实地下水流向,完善地下水影响分析和分区防渗措施。 5. 核实各类固废识别和产生量,补充危废贮存废气收集与排放控制要求,完善各类固废规范收集、贮存和处置的环境管理要求。 6. 核实Q值和M值,补充厂区内物料贮存、运输、生产等过程的环境风险事故情景分析,核实物料泄漏量,完善环境风险分析。结合厂区总平面布置、雨污水管网、事故池设置,阐明厂区事故废水防控的可行性,完善相应图件。
4	泉州市祥兴环保科技有限公司危险废物收集、贮存、中转改扩建项目	N7724	泉州市祥兴环保科技有限公司	福建省泉州市石狮市鸿山镇西墩村石祥大道北侧乌山脚中区201号	2025/5/6	泉环评(2025)表32号	报告表	泉州市华大环境保护研究院有限公司	龙平沅	68.3	1. 完善项目服务区域和对象,补充现状调查,深入现有工程调查和分析。 2. 补充危废运输防护措施与要求。 3. 规范有机废气收集与处理,优化项目平面布置,核实废气收集率。 4. 补充初期雨水分析,完善围堰环沟设置规范性。 5. 深化环境风险分析,完善附图附件。
5	漳平小杞水电站改接工程(泉州段)	D4420电力供应业	漳平市汇沅水电有限公司	泉州市安溪 县福田乡	2025/5/7	泉环评(2025)表33号	报告表	福建省环境保护股份公司	赵襄南	67.3	1. 需补充核实评价范围及工程内容(立项文件中通信光缆5.8km是否在本次评价范围)。 2. 需补充漳平小杞水电站改接工程概况及其分段情况介绍,明确泉州段与其他段的交接关系。 3. 需补充本项目与区域或当地电网规划,《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)的符合性分析;进一步明确跨越居民住宅段导线与屋面的最小距离,核实其与相应技术规范的符合性。 4. 需补充明确#6、#7、#8三处塔基间架空导线跨越的生态红线类型,补充该生态红线管控要求及符合性分析,细化影响情况及减缓措施;明确生态公益林占用情况及占补平衡方案。 5. 需补充细化护坡、排水沟、挡土墙、复土绿化、植被恢复等工程量及环境保护措施,说明跨水域段施工方式;明确施工临时用地、牵张场、施工料场等分布、占地情况及塔基占地类型;补充架空线路的塔基施工挖填土石方平衡分析,进一步明确相应的生态环境保护对策措施;补充对塔基布局和塔(杆)型结构确定的合理性分析。 6. 需根据项目实际和周边环境敏感目标分布情况,同时考虑现状背景值,核实声环境影响预测与评价;核实电磁辐射类比对象的可比性,按照导则要求规范类比结果分析;补充预测模型引用依据及适用性,核实预测结果,并深化电磁环境影响专题评价。 7. 需根据《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ 681-2013)完善运营期电磁监测计划,明确工频电场/磁场的监测频次和点位。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
6	泉州南安后田110千伏变电站主变扩建工程	D4420	国网福建省电力有限公司南安市供电公司	福建省泉州南安市官桥镇金桥社区	2025/5/12	泉环评(2025)表34号	报告表	武汉网绿环境技术咨询有限公司	唐爱林	72	1.噪声评价范围参考环境影响报告表编制技术指南（污染影响类），建议设置为围墙外50米范围。而主变扩建在原站址范围内，生态评价范围建议适当缩小。 2.核实施工噪声影响分析，高噪声施工机械距离站界20m的情形并不合理，各敏感点的施工期噪声达标情况也不准确。施工经常多设备同时产生噪声，因此以定性分析为主，辅以定量即可，并以提出相应的控制措施为主。 3.原变电站运行至今是否产生过危险废物（废铅酸电池）或者事故油，事故油池内是否有残存的事故油，处置情况如何。
7	泉州南安埔当~湖美110千伏线路工程	D4420	国网福建省电力有限公司南安市供电公司	南安市霞美镇、柳城街道、溪美街道	2025/5/12	泉环评(2025)表35号	报告表	江西省地质局实验测试大队	张小亮	68	1.细化项目与生态环境分区管控要求的符合性要求，对于优先保护单元，应明确在这此单位内是否有新设置塔基或者设置牵张场等，采取了什么样的生态防护措施，是否符合分区管控单元的管控要求。附件4分区防控查询报告里没有体现路径走向，所以无从判断到底在哪个保护单元内，要在图内体现路径走向。 2.线路路径图上应标注各塔基、牵张场、施工场地等，明确线路及沿线牵张场、施工场地等占地情况，明确是否占用生态公益林。 3.梳理表3-5环境保护目标情况一览表，按电磁环境敏感目标和声环境保护目标分别列表。若电磁敏感目标同时位于迁改线路和新建线路的影响范围，直接在相对方位和距离的那一列标明，不要拆成2个线路分别列。敏感目标后备注现有上方的线路情况。图3-3的图例说明应与表3-5中线路写法一致。 4.本项目的声敏感目标如高厝口1625号、高厝口93号、在建4F民房都同时受到新建和迁改两个两回架空线路的共同影响，而噪声类比仅采用双回路架空线路的类比资料，核实噪声类比的可行性，完善噪声影响分析内容。 5.电磁环境现状监测中备注与现有110KV贵溪线、埔榕线的关系。
8	泉州南安城西110千伏输变电工程	D4420	国网福建省电力有限公司南安市供电公司	福建省泉州市南安市溪美街道成功科技工业区	2025/5/12	泉环评(2025)表36号	报告表	武汉网绿环境技术咨询有限公司	唐爱林	69	1.变电站属于溪美街道成功科技工业区用地，补充园区规划及规划符合性分析内容。 2.细化土石方平衡，明确表土、弃渣的产生情况和处置情况，并完善的生态防护措施。 3.噪声评价范围参考环境影响报告表编制技术指南（污染影响类），建议设置为围墙外50米范围。工业区内的正观高级中学建议采用昼间60分贝、夜间50分贝的标准评价。 4.核实施工噪声影响分析，高噪声施工机械距离站界10m的情形并不合理，各敏感点的施工期噪声达标情况也不准确。施工经常多设备同时产生噪声，因此以定性分析为主，辅以定量即可，并以提出相应的控制措施为主。 5.明确主变室高度，主变经过墙体隔声后应考虑为面声源，高度应为主变室高度，表4-4体现的4米应该是主变的高度，非主变室高度（从立面图看应该大于8.5米），长宽分别为主变室的长宽，核实噪声预测结果。 6.生态环境保护措施监督检查清单中遗漏了事故油池的设置。 7.电磁环境专题中表A-15 类比线路工频电场强度、工频磁感应强度监测结果一览表中磁感应强度单位有误，不是nT，应是μT。表A-20表格内磁感应强度单位也有误。
9	泉州晋江清濛~梅岭110千伏线路改造工程	D4420 电力供应	国网福建省电力有限公司晋江市供电公司	泉州经济开发区、晋江市池店镇、西园街道	2025/5/23	泉环评(2025)表37号	报告表	福建中试所电力调整试验有限责任公司	张寿强	75	1.核实项目是否涉及跨县区建设。 2.需补充完善附图附件信息。
鲤城区(无)											
丰泽区											

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
10	匹克体育智能制造基地	C1959	福建匹克集团有限公司	泉州市丰泽区泉州数字经济产业园三期	2025/5/22	泉丰环评(2025)表7号	报告表	泉州众创阳光环保科技有限公司	许福刚	66	1. 核实北峰污水处理厂尾水排放去向。 2. 结合大气污染物国家标准和地方标准完善污染物排放标准 3. 应使用已更新的北峰丰洲组团功能规划 4. 完善VOCs总量替代方案和指标来源。
11	泉州市丰泽区蓬莱西路-通港西街电力配套管廊工程（城东段）	E4853	泉州市城建国有资产投资有限公司	泉州市丰泽区	2025/5/30	泉丰环评(2025)表8号	报告表	泉州市荣源水土保持科技咨询有限公司	吴琳灵	67	1. 附图要细化项目与北高干渠距离，与清源山风景名胜区三级保护区距离。 2. 应使用最新的噪声功能规划。
洛江区											
12	泉州国华模具有限公司模具生产迁建项目	C3360 - 金属表面处理及热处理加工	泉州国华模具有限公司	福建省泉州市洛江区河山镇梧宅村后垵113-1号	2025/5/9	泉洛环评(2025)表23号	报告表	福建省沧鸿环境工程有限公司	冯柳阳	57	1. 评价因子中遗漏相关重金属污染物，生产废水未识别重金属一类污染物铬、镍等。 2. 污染源源强核算内容不全，未按最大产能核算项目用排水量，咬花液、酸洗液等用量及废液产生量核算有误。 3. 项目生产废水处理回用可行性分析不充分。 4. 环境风险评价与预测内容不全。 5. 各槽液净化循环措施及定期更换周期分析不全 事故应急池容积核算结果错误。
13	华特威树脂工艺品迁建项目	C2439 - 其他工艺美术及礼仪用品制造	福建泉州华特威工艺品有限公司	福建省泉州市洛江区河山镇宫口垵头56	2025/5/12	泉洛环评(2025)表24号	报告表	福建省泉州清澈环保有限公司	付居豹	63	1. 未完善项目与现行有效的挥发性有机物管控文件符合性分析 2. 核实油漆与稀释剂配比，完善施工状态下油漆的VOCs限值与《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》符合性分析。 3. 完善干式过滤器治理设施技术可行性分析。
14	泉州市禾禾生物科技有限公司塑料餐具生产项目	C2927 - 日用塑料制品制造	泉州市禾禾生物科技有限公司	福建省泉州市洛江区河山镇梧宅村后垵113号厂房1	2025/5/22	泉洛环评(2025)表25号	报告表	厦门市四方源环境科技有限公司	华林香	65	1. 核实集气罩型式与项目实际的符合性，完善有机废气收集配套风量分析。 2. 核实活性炭更换周期和废活性炭产生量。
15	年产鞋底200万双、EVA粒料90吨项目	C1953 - 塑料鞋制造	泉州市华晶鞋材有限公司	福建省泉州市洛江区万虹路111-5号	2025/5/23	泉洛环评(2025)表26号	报告表	泉州市时代环保科技有限公司	韩红英	64	1. 根据收集方式核实风量计算公式的适用性和配套风量的合理性 2. 完善噪声源强分析，标注厂界与声源空间位置。
16	年产塑胶制品300万件项目	C2929 - 塑料零件及其他塑料制品制造	顺豪（泉州）科技有限公司	福建省泉州市洛江区河山镇梧宅村后垵127号	2025/5/30	泉洛环评(2025)表27号	报告表	泉州市时代环保科技有限公司	韩红英	64	1. 完善项目与泉州市晋江洛阳江流域产业准入负面清单内容符合性分析 2. 完善清洗工序工艺流程及产污环节分析。
泉港区											

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
17	泉州市泉港金泉福建建材有限公司年产40万吨矿渣粉、40万吨粉煤灰深加工项目	C4220 C3024 N7723	泉州市泉港金泉福建建材有限公司	泉州市泉港区前黄镇前黄村677号	2025/5/22	泉泉港环评(2025)表12号	报告表	厦门昱润环保科技有限公司	林永华	64	1. 完善依托工程设施。 2. 核实水平衡。 3. 完善废气无组织排放影响分析。 4. 核实厂区环保设施分布图。
18	福建万家鑫轻工发展有限公司超临界鞋底生产项目	C1953	福建万家鑫轻工发展有限公司	泉州市泉港区普安开发区	2025/5/29	泉泉港环评(2025)表13号	报告表	福建水磨后生态环境有限公司	卓丽香	62	1. 完善主要原辅材料理化性质分析。 2. 细化生产工艺说明，生产工艺流程表述不完整。 3. 完善施工期环保措施。 4. 按规定重新核算挥发性有机物总量。
晋江市											
19	晋江市皇家金属工贸有限公司年产金属门1500件项目	C3312 金属门窗制造	晋江市皇家金属工贸有限公司	晋江市东盛路2号邦丽达机械公司巨能机械公司生产车间	2025/5/8	泉晋环评(2025)表50号	报告表	福建海洋规划设计院有限公司	吴艺巧	65	1. 需更新养老金缴费记录。 2. 需核实出租方产权证明。 3. 需完善生态环境分区管控符合性分析。 4. 需核实原备案登记材料是否注销。 5. 需补充完善天然气燃烧工艺章节分析。 6. 需核实污染物排放汇总表。 7. 需完善活性炭章节分析。 8. 需核实污泥产量。
20	晋江市成达齿轮有限公司年增产齿轮200万件项目	C3670 汽车零部件及配件制造	晋江市成达齿轮有限公司	晋江市经济开发区(五里园)灵翔路7号	2025/5/8	泉晋环评(2025)表51号	报告表	睿柯环境工程有限公司	陈凡凯	64	1. 抛丸粉尘由扩建前的无组织变为有组织排放? 若为有组织，具体排气筒高度应说明。 2. 扩建后粉尘排放情况计算的排放浓度达不到有组织排放级颗粒物标准，应再具体计算。 3. 附图2具体车间布局图要说明。 4. 需完善生态环境分区管控符合性分析。 5. 需核实VOCs排放量。
21	福建省麦德好食品工业有限公司年产巧克力制品300吨、凝胶软糖500吨、充气糖果300吨、硬质糖果500吨生产项目	C1421 糖果、巧克力制造	福建省麦德好食品工业有限公司	晋江市宜和路18号3#2-5层	2025/5/13	泉晋环评(2025)表52号	报告表	厦门华和元环保科技有限公司	黄诗仪	66	1. 需更新养老金缴费记录。 2. 核实卫生防护距离合理性分析。 3. 核实废气排放标准。
22	泉州安力鞋服有限公司年产300吨针刺无纺布、400吨缝编丽新布、800吨热熔胶项目	C2929 塑料零件及其他塑料制品制造 C1781 非织造布制造	泉州安力鞋服有限公司	晋江市灵源中华路26号	2025/5/20	泉晋环评(2025)表53号	报告表	泉州市蓝天环保科技有限公司	周爱春	64	1. 核实符合性分析相关引用文件。 2. 补充原租赁合同。 3. 说明设置天然气燃烧机的必要性。 4. 核实烘干工序是否有有机废气产生。 5. 核实污水处理厂远期纳水可行性分析。 6. 附图10标题应为生态环境分区管控。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
23	福建首力特机械有限责任公司机械配件生产项目	C3484 机械零部件加工	福建首力特机械有限责任公司	晋江市金井镇三坑村寻坑区61号	2025/5/20	泉晋环评(2025)表54号	报告表	泉州市蓝天环保科技有限公司	周爱春	68	核实产业政策符合性分析章节文字描述。
24	晋江乐康医院（新建项目）	Q8415 专科医院	晋江乐康医院有限公司	晋江市内坑镇柑市村锦丰路2-1号	2025/5/22	泉晋环评(2025)表55号	报告表	福建泉州融创环保科技有限公司	赵文奎	66	1. 核实项目主体、建设规模情况。 2. 进一步核实医院的产废环节。 3. 核实项目污染治理设施与应急设施配置是否合理。 4. 完善附图附件。 5. 存在文字表述错误问题。
25	福建联麒科技有限公司3D打印智能制造项目	C3399 其他未列明金属制品制造	福建联麒科技有限公司	晋江市福兴东路罗山段3号芯智造产业园4号楼1楼	2025/5/23	泉晋环评(2025)表56号	报告表	厦门欣优杰环保科技有限公司	周亚群	66	1. 核实正文与附件中关于地址的描述。 2. 完善污染源中臭气浓度章节分析。 3. 核实声环境功能区相关描述。 4. 需补充出租方环评及生产情况。 5. 附图2需核实完善项目周边企业及敏感目标标识。
26	泉州市国信包装制品有限公司年产1000万平方米纸板项目	C2231 纸和纸板容器制造 D4430 热力生产和供应	泉州市国信包装制品有限公司	晋江市西滨镇拥军路4号	2025/5/23	泉晋环评(2025)表57号	报告表	福建泉州融创环保科技有限公司	赵文奎	67	1. 需更新养老金缴费记录。 2. 核实出租方环评手续是否完善。 3. 核实符合性文件引用《国土空间总体规划》。 4. 核实污染物排放总量指标。
27	晋江盛诺达鞋材有限公司（二车间）年产超临界发泡片材1000吨、鞋底400万双、鞋垫100万双项目	C1953 塑料鞋制造 C2929 塑料零件及其他塑料制品制造	晋江盛诺达鞋材有限公司	晋江市西滨镇海滨社区祥兴路9号	2025/5/23	泉晋环评(2025)表58号	报告表	福建泉州融创环保科技有限公司	赵文奎	68	1. 需更新养老金缴费记录。 2. 第33页核实废气排放量。 3. 需核实设置多根排气筒可行性。
28	晋江市亿聚服装科技有限公司年后整理加工2万吨坯布项目	1762 针织或钩针编织物印染精加工	晋江市亿聚服装科技有限公司	晋江市经济开发区(英林园)	2025/5/23	泉晋环评(2025)表59号	报告表	泉州市华大环境保护研究院有限公司	程珊影	65	1. 补充工程师身份证复印件，社保记录不够清晰。 2. 补充新污染物及精细纳管符合性分析。 3. 核实企业具体地址信息。 4. 补充完善卫生防护距离章节分析。 5. 核实声环境质量标准。 6. 补充落实环保措施承诺。
29	福建省煜升锻压机械有限公司年产机械配件10000吨项目	C3484 机械零部件加工	福建省煜升锻压机械有限公司	晋江市金井镇三坑村寻坑58号	2025/5/27	泉晋环评(2025)表60号	报告表	泉州市绿尚环保科技有限公司	刘玉	61	1. 核实项目工艺流程和产污环节。 2. 核实项目主体、建设规模情况。 3. 进一步核实项目总量控制章节。 4. 核实项目厂界噪声执行标准。 5. 完善项目固废产生情况和处置措施合理性分析。 6. 完善附图附件。 7. 存在文字表述错误问题。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
30	晋江冠鑫食品有限公司年产充气糖200吨、凝胶糖500吨、巧克力100吨项目	C1421 糖果、巧克力制造	晋江冠鑫食品有限公司	晋江经济开发区食品园秀山路3号	2025/5/29	泉晋环评(2025)表61号	报告表	厦门华和元环保科技有限公司	黄诗仪	70	1. 需完善污染因子分析。 2. 补充污染防治措施分析。 3. 需补充完善附图附件信息。
31	晋江市紫峰中学实验楼扩建工程	P8331 普通初中教育 P8334 普通高中教育	晋江市紫峰中学	晋江市陈埭镇涵口村	2025/5/29	泉晋环评(2025)表62号	报告表	泉州市合丰环保科技有限公司	康文钊	75	1. 完善本项目与原项目关系分析，梳理本项目污染防治措施配套建设。 2. 需补充完善附图附件信息。
32	向兴（福建）新材料科技有限公司年产1.5亿米胚布项目	C1751 化纤织造加工	向兴（福建）新材料科技有限公司	晋江经济开发区金井园区东环路3号	2025/5/29	泉晋环评(2025)表63号	报告表	厦门大学规划设计研究院有限公司	黄建新	65	1. 第3页核实相关文件最新政策规定。 2. 核实静电净化处理措施合理性。 3. 完善精细纳管符合性分析。 4. 核对有机废气排放标准及排放量。 5. 补充乡镇排水证明。
33	晋江市途盛五金制品有限公司年加工金属工件300t生产项目	C3360 金属表面处理及热处理加工	晋江市途盛五金制品有限公司	晋江市永城镇玉溪南区288号	2025/5/29	泉晋环评(2025)表64号	报告表	厦门市卓宇环保科技有限公司	贺亚东	68	1. 核实VOCs排放量。 2. 补充项目卫生环境防护距离示意图。
34	泉州市星捷智能机械有限公司年产原胚水洗机24台项目	C3554 洗涤机械制造	泉州市星捷智能机械有限公司	晋江市灵源安麒路11号	2025/5/29	泉晋环评(2025)表65号	报告表	福建省泉州清澈环保有限公司	付居豹	64	1. 完善国土空间总体规划符合性分析。 2. 完善生态环境分区管控符合性分析。 3. 完善污水处理厂章节描述。 4. 补充落实环保措施承诺书。 5. 附件补充出租方不动产权证。 6. 补充厂房租赁合同。 7. 核实试水用水环节分析。 8. 核实油漆VOCs含量。
南安市											
35	泉州百寻包装有限公司年产PVC热收膜1600吨项目	C2921	泉州百寻包装有限公司	南安市省新镇油园村油园街265号	2025/5/7	泉南环评(2025)表63号	报告表	泉州市绿尚环保科技有限公司	刘玉	63	1. 复核扶茂岭规划符合性分析；三线一单未更新。 2. 补充调查租房信息，明确原辅料是否涉及新污染物。 3. 复核HCl的产排量及执行标准；核实涉VOCs调剂情况。 4. 核实固废种类及去向。 5. 核实环境风险识别及措施。
36	泉州市乔步体育用品有限公司年增产运动鞋50万双项目	C1951	泉州市乔步体育用品有限公司	福建省泉州市南安市美林玉叶开发区25号	2025/5/7	泉南环评(2025)表64号	报告表	福建省朗洁环保科技有限公司	黄文科	66	p19.20、44扩建前排放量数据与后附原有项目验收材料不一致，请核实。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
37	福建南安市金日来石业有限公司年产大理石板材25万平方米，异形石材5万平方米项目	C3032	福建南安市金日来石业有限公司	南安市水头镇龙凤村风吹鼓403号（福山石材加工集中区）	2025/5/8	泉南环评（2025）表65号	报告表	泉州环兴环保科技有限公司	林芳淼	70	1. 核实污泥干重量以及污泥携带水量。 2. 南安市南翼污水处理厂的处理规模已经发生变化，分析污水纳入污水处理厂的可行性。 3. 补充废活性炭的环境风险特性。
38	泉州丰裕模具有限公司年增产通讯外壳150吨、太阳能电池塑料组件50吨	C2929	泉州丰裕模具有限公司	福建省泉州市南安市霞美镇顺兴路16号（泉州（南安）光电子信息产业基地）	2025/5/9	泉南环评（2025）表66号	报告表	福建省朗洁环保科技有限公司	黄文科	69	土地证土地使用权人为“福建省晋江市小虎陶瓷有限公司”与租赁合同“福建小虎陶瓷有限公司”不同。
39	泉州亿统模具有限公司年产对讲机配件150吨、模具300套项目	C2929 C3525	泉州亿统模具有限公司	南安市霞美镇光电信息产业基地创造大道23号9幢	2025/5/9	泉南环评（2025）表67号	报告表	泉州市绿尚环保科技有限公司	陈丹喜	61	1. 建设项目基本情况表项目地理坐标偏离过多，应重新定位，施工工期倒置。 2. p2、p7提及的附件、附图均未附后，且附件、附图编号混乱；厂区平面布置图与文本描述不一致。 3. p7项目最近敏感点错误；引用现状监测点与本项目距离前后不一致。 4. 废气源强核算中风机风量前后不一致。 5. 《排污许可证管理暂行规定》现已废止。 6. 环境保护措施监督检查清单中出现喷砂机、喷漆车间，与本项目建设情况不符。
40	泉州忠民消防阀门科技有限公司年产消防设备及配件296.7万件项目	C3353 C3443	泉州忠民消防阀门科技有限公司	南安市柳城街道露江工业区	2025/5/14	泉南环评（2025）表68号	报告表	福建水磨后生态环境有限公司	卓丽香	60	1. 表3-5环境保护目标中，描述项目厂界距离大气环境保护目标露江村460m，但附图3却标注为466m，请重新核实。 2. 表4-3中，请重新核实废水排放口地理坐标。 3. 项目抛丸工序需核算原料用量，请明确生产工艺（7）及生产工艺（13）的原料重量。 4. 重新核实废气中抛光粉尘源强核算数据。 5. 重新核实项目一般固废的产生量。 6. 请认真对照《国家危险废物名录》（2025年版），重新分析含切削液边角料。 7. 补充危险废物的台账管理要求。 8. 表5-1中未提及危险废物的标识标志。
41	福建省南安市山辉石业有限公司年加工大理石板30万平方米项目	C3032	福建省南安市山辉石业有限公司	南安市水头镇滨海石材加工集中区蟠龙大道36号	2025/5/15	泉南环评（2025）表69号	报告表	福建海洋规划设计院有限公司	白进辉	68	1. 环境空气质量现状引用的西锦村监测报告内容不全 2. 龙凤村商住区按2类声环境功能区保护，但相应厂界噪声执行标准却没有标明执行2类标准。 3. 南安市南翼污水处理厂已完成提标改造，重新分析纳污可行性；另外，纳入南翼污水处理厂的污水管道（提质增效一期）已部分建成，请核实该项目是否能纳入南翼污水处理厂。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
42	福建力盾实业有限公司年增产阀门85万套、水暖壳体90吨、消防设备及配件43.4万套项目	C3352 C3443	福建力盾实业有限公司	南安市英都镇恒坂阀门基地	2025/5/15	泉南环评(2025)表70号	报告表	喆纳鑫(厦门)环保科技有限公司	苏明礼	60	1.TVOC涵盖的物质种类更为广泛,建议不以附录D中TVOC的8小时均值换算小时浓度限值来作为空气质量限值的参考。 2.补充原环评VOCs总量控制指标为1.38t/a的相关附件,且应修改描述,该指标对比的数值应为实际排放量0.8574t/a按1.2倍调剂后的总量,即1.02888t/a。 3.焊条使用量未体现在表2-5中,不同焊丝的产污系数不同请重新核实清楚并根据实际更新焊接烟尘源强核算。 4.排气排放口的地理坐标错误;另外,燃料燃烧废气与涂装工序废气同一排放口排放,废气温度为常温不符合常识。 5.表4-12中,非甲烷总烃的空气质量标准错误。 6.根据声环境导则,仅需预测和评价厂界的噪声贡献值,建议删除表4-16中背景值及预测值这两列。 7.请通过工艺分析等排除漆渣、喷漆废液存在危险特性,不能排除的,根据《危险废物鉴别标准》和《危险废物鉴别技术规范》等判定是否属于危险废物。 8.表4-18废润滑油的环境危险特性错误。 9.危险废物的环境管理要求中补充台账管理要求。 10.表5-1危险废物的标志错误。 11.附图5的图例中未标明排气排放口。 12.附件补充水性漆的检测报告,证明其属于低挥发性有机化合物。
43	泉州绿带科技有限公司年产PET打包带500吨项目	C2923	泉州绿带科技有限公司	南安市柳城街道北街21号	2025/5/15	泉南环评(2025)表71号	报告表	泉州环兴环保科技有限公司	林芳淼	62	1.明确有机废气处理设施为多级活性炭处理设施,下同。 2.TVOC涵盖的物质种类更为广泛,建议不以附录D中TVOC的8小时均值换算小时浓度限值,且与表4-5的空气质量标准冲突。 3.补充分析主要原辅料中与污染排放有关的物质或元素 4.请根据声环境功能区划分技术规范判断该项目西南侧厂界执行标准 5.表4-8中DW001的地理坐标与附图6不符,且未在附图5中标注。 6.《国家危险废物名录》(2021年版)已废止。 7.《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)已废止。 8.补充危险废物的台账管理要求。
44	福建哥尔德卫浴有限公司年增产水龙头290吨、金属水暖卫浴配件190吨、塑料水暖卫浴配件100吨项目	C3352 C2927	福建哥尔德卫浴有限公司	南安市仑苍镇美宇路32号	2025/5/16	泉南环评(2025)表72号	报告表	福建省朗洁环保科技有限公司	黄文科	66	1.复核表4.1-1;排气筒高度前后不一致。 2.完善收集效率、处理效率依据;完善防护距离估算结果。 3.《国家危险废物名录》未更新;复核各类危废产生环节、产废周期。 4.完善风险识别;补充检查清单内容。
45	佑盾(福建)护理用品有限公司年产成人纸尿裤1亿片、成人拉拉裤1亿片、医用护理垫1.5亿片项目	C2239	佑盾(福建)护理用品有限公司	南安市官桥镇周厝村田墘118号(官桥镇南部项目集中区)	2025/5/20	泉南环评(2025)表73号	报告表	厦门市四方源环保科技有限公司	华林香	65	1.坐标偏差,同步核实排污口坐标;复核三线一单管控内容。 2.补充TSP现状调查,明确热熔胶是否满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》要求。 3.补充颗粒物类比的可行性分析,核实颗粒物的收集效率和去除率。 4.补充排气筒高度的符合性分析;补充公众参与结论。 5.完善验收一览表、厂区布局。
46	泉州滚石机械有限公司年产工程机械配件(支重轮、引导轮、轴、支架等)5万套、链条1500条项目	C3484	泉州滚石机械有限公司	福建省泉州市南安市霞美镇仙河村	2025/5/21	泉南环评(2025)表74号	报告表	泉州市绿尚环保科技有限公司	刘玉	67	1.项目VOCS总量控制指标部分无组织也应参与调剂。 2.变形空桶数量有误。 3.《排污许可证管理暂行规定》现已废止。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
47	建支消防科技有限公司年产消防器材10.5万台项目	C3353C3443	建支消防科技有限公司	南安市康洪二路3号二厂房（洪濂镇西林村）	2025/5/21	泉南环评（2025）表75号	报告表	泉州市荣源水土保持科技咨询有限公司	吴琳灵	65	1.三线一单及周边示意图未更新；补充与规划环评的符合性分析。 2.复核总量无需调剂的表述内容及依据。 3.核实项目用地范围、租方用地红线。 4.复核漆雾的产排量。 5.进一步优化厂区布局。
48	泉州市德方环保科技有限公司年综合利用石粉20万吨、炉渣30万吨、年产环保免烧砖7000万块项目	C3031N7723	泉州市德方环保科技有限公司	南安市水头镇曾庄村前园119号（永泉山生态科技园区）	2025/5/23	泉南环评（2025）表76号	报告表	福建省沧鸿环境工程有限公司	冯柳阳	62	1.细化周边敏感目标调查，完善工程内容介绍。 2.完善原辅材料种类、来源及产品方案合理性分析。 3.补充原料、产品运输路线及运输风险分析。 4.核实污染源强，细化处理设施、处理能力并核实预测结果。 5.运营期建立原料来源台账，细化环境保护措施监督检查清单、项目竣工验收一览表。 6.完善总平面布局图、地表水系图及炉渣成份分析等图件。
49	泉州正羿扣具有限公司年产1亿个塑料扣具、4000万个电子元件塑料配件项目	C2929C3879C3989	泉州正羿扣具有限公司	福建省泉州市南安市霞美镇山美村顺发路3号（泉州（南安）光电信息产业基地内）	2025/5/28	泉南环评（2025）表77号	报告表	福建泉州融创环保科技有限公司	赵文奎	64	1.请重新全文核实项目所属国民经济行业类别是否涉及C3829 2.p12敏感目标距离前后不一致。
50	南安文弘石材有限公司年产大理石板材30万平方米项目	C3032	南安文弘石材有限公司	南安市水头镇朴一村（水头福山石材加工集中区）	2025/5/29	泉南环评（2025）表78号	报告表	福州晋安丰瑞环保技术有限公司	李玉英	62	1.附图10标记该项目用地属于居住用地，符合性分析却描述为远景备用地。 2.对照石材加工集中区示意图，该项目所在位置为水头福山石材加工集中区，全文修改。 3.重新核实该项目生活污水是否能通过市政管网排入南安市南翼污水处理厂。 4.请补充用地勘测定界图，该项目厂界范围与定界图不符。 5.从新核实西北侧疑似声环境保护目标朴一村的相对厂界距离 6.根据导则中8.5.1以及8.5.2说明，声环境保护目标处才需要计算预测值并评价超标情况，文中已明确该项目无声环境保护目标。 7.根据更正的厂界范围从新调整附图5厂区平面布置图。
石狮市											
51	石狮市科艺五金制品有限公司铝合金、铝、小五金制品、五金制品家电装饰件、铁管及铁件机加工扩建项目	C3311	石狮市科艺五金制品有限公司	福建省泉州市石狮市蚶江镇港口大道2122号	2025/5/9	泉狮环评（2025）表22号	报告表	泉州市蓝天环保科技有限公司	周爱春	62	1.完善现有工程的调查和分析，细化扩建项目与主体工程关系。 2.核实项目主要建设内容。 3.完善废气源强分析、固废源强分析。 4.完善废气污染防治措施。 5.完善平面布置图等附图附件。
52	泰鑫化纤（中国）有限公司年产高档化纤30000吨及高档化纤面料10000吨改造项目	C2822C1712	泰鑫化纤（中国）有限公司	石狮市鸿山镇石祥大道北侧西墩段（石狮市海洋生物科技园区）	2025/5/12	泉狮环评（2025）表23号	报告表	泉州市新绿色环保科技有限公司	陈燕红	69	1.完善现有项目基本情况。 2.完善有机废气源强分析及其配套废气收集处理措施 3.完善附图附件。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
53	泉州市驰远精密模具有限公司年产鞋模3000付项目	C3525	泉州市驰远精密模具有限公司	福建省泉州市石狮市鸿山镇邱下村鑫强路3号	2025/5/13	泉狮环评(2025)表24号	报告表	泉州市新绿色环保科技有限公司	陈燕红	65	1. 完善项目基本情况。 2. 完善生产设备型号参数，完善生产工艺流程。 3. 完善废气源强分析及其配套废气收集处理措施 4. 完善平面布置图等附图附件。
54	石狮市东鑫新材料科技有限公司ETPU鞋底、ETPU宠物球生产项目	C2924	石狮市东鑫新材料科技有限公司	福建省泉州市石狮市鸿山镇西墩村（石狮市鸿山科技园）	2025/5/15	泉狮环评(2025)表25号	报告表	泉州市新绿色环保科技有限公司	陈燕红	66	1. 核实项目主要生产设备，完善项目产排污环节。 2. 完善有机废气源强分析及其配套废气收集处理措施 3. 完善附图附件。
55	泉州市联金五金制品有限公司年产五金制品1200吨项目	C3399	泉州市联金五金制品有限公司	石狮市蚶江镇莲西村港口大道2200号5号厂房1楼、3楼（石狮高新技术产业开发区）	2025/5/23	泉狮环评(2025)表26号	报告表	泉州市新绿色环保科技有限公司	陈燕红	66.3	1. 完善项目与铸造行业规范条件、高新区规划及其规划环评的符合性分析。 2. 核实生产工艺，完善产污环节分析，完善水平衡。 3. 完善源强核算，核实污染物排放总量。深化各类工业废气的处理措施。 4. 深化废水回用可行性分析，提出废水事故排放防控措施，完善各类固废识别、贮存和处置措施。
56	泉州卓彩新材料科技有限公司迁建项目	C2929	泉州卓彩新材料科技有限公司	石狮市鸿山镇邱下村鑫强路7号1幢4F-5F（石狮高新技术产业开发区）	2025/5/27	泉狮环评(2025)表27号	报告表	泉州市新绿色环保科技有限公司	陈燕红	63	1. 完善现有项目基本情况。 2. 完善生产工艺流程。 3. 完善有机废气源强分析及其配套废气收集处理措施 4. 完善固废产生处置情况及其去向。 5. 完善平面布置图。
57	达昊（石狮）制造有限公司数码、通讯、新能源产品结构件生产项目	C3922 C2929 C3670	达昊（石狮）制造有限公司	福建省泉州市石狮市蚶江镇港口大道1800号	2025/5/30	泉狮环评(2025)表28号	报告表	泉州市华大环境保护研究院有限公司	陈文强	69	1. 完善项目由来及其基本情况，完善项目与高新区规划及其规划环评的符合性分析 2. 核实完善生产废水产生处置情况及去向。 3. 完善平面布置图等附图附件。
惠安县											
58	泉州禾丰新型化工材料有限公司改扩建项目	C2929	泉州禾丰新型化工材料有限公司	惠安县东桥镇散湖村惠达路11号泉惠石化工业园区	2025/5/12	泉惠环评(2025)表23号	报告表	厦门市四方源环境科技有限公司	华林香	66	1. 重新核算VOCs排放量。 2. 恶臭污染物参照执行《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）中相关要求。 3. 补充完善建设项目污染物排放量汇总表。
59	钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃生产线扩建项目	C3042	福建新天龙玻璃科技有限公司	惠安县螺阳镇城南工业区火车站货场旁	2025/5/12	泉惠环评(2025)表24号	报告表	厦门华和元环保科技有限公司	李剑雄	68	1. 规划符合性分析有误。 2. 根据《泉州市生态环境局关于印发服务和促进民营经济发展若干措施的通知》（泉环保〔2025〕9号），挥发性有机污染物新增年排放量小于0.1吨的建设项目，免于提交总量来源说明。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
60	空气过滤材料、过滤袋生产加工项目	C1789	厦门格锐特环保科技有限公司	惠安县东桥镇莲塘村888-1号1#厂房1层、2层南侧	2025/5/13	泉惠环评(2025)表25号	报告表	厦门宏新大禹环保科技有限公司	王 婕	62	1. 规划应与规划环评对应分析; 2. 根据《市场准入负面清单》(2025年版)进行符合性分析; 3. 补充出租方概况; 4. 与项目有关的原有环境污染问题内容表述有误 5. 规范相关附件: 附件3需放大排版打印, 附件4日期缺失, 附件需补盖公司章及“与原件核对无误章” 6. 补充项目所在厂房的平面布置图, 补充项目雨污水管网图; 7. 附图5换成惠东工业园区总体规划图; 8. 补充三线一单分区管控图及福建省生态环境分区管控综合查询报告
61	泉州璟诚塑胶有限公司年产家具用把手30万件、家用过滤网10万件项目	C2927、C2140	泉州璟诚塑胶有限公司	惠安县黄塘镇虎窟村大垄口109号泉州绿建e谷	2025/5/26	泉惠环评(2025)表26号	报告表	福建泉州融创环保科技有限公司	赵文奎	63	1. 规划应与规划环评对应分析; 2. 根据《市场准入负面清单》(2025年版)进行符合性分析; 3. 核实废水排放标准及污水排放去向; 4. 核实注塑废气排放标准; 5. 注塑废气有组织监测频次有误, 请重新核实; 6. 附图6有误, 请核实; 7. 补充编制情况承诺书日期, 附件缺“与原件核对无误章”。
62	福建省惠安第一中学分校	P8331、P8334	惠安县教育局	惠安县螺阳镇下埔村、东风村	2025/5/30	泉惠环评(2025)表27号	报告表	泉州众创阳光环保科技有限公司	许福刚	60	1. 项目所在区域环境分区管控单元有误, 重新核实并进行符合性分析; 2. 核实废水、废气排放标准; 3. 危险废物一览表有缺项, 请补充; 4. 文本中排气筒高度前后不一致; 5. 最新《国家危险废物名录》(2025年版)已实施, 请核对修改; 6. 补充排污许可申报管理, 明确排污许可类别; 7. 补充完善建设项目污染物排放量汇总表 8. 附件补充“生态环境分区管控综合查询报告”; 9. 附图补充“三线一单分区管控图”。
安溪县											
63	安溪晋江西溪流域官桥至龙门段水源地综合治理项目	N7690其他水利管理业	安溪县官桥镇人民政府	福建省泉州市安溪县官桥镇及龙门镇龙门溪段	2025/5/14	泉安环评(2025)表18号	报告表	泉州市时代环保科技有限公司	韩红英	67	1. 需补充河道清淤厚度与方量、项目土石方平衡分析、转运去向。 2. 需明确施工场地和临时堆场, 补充项目施工“三场”选址及其环境合理性分析。 3. 需补充调查河道沿线是否存在污染企业及河道、岸边养殖情况。 4. 需补充项目施工期(特别水涉水工程施工)对流域水环境质量的影响分析, 并补充防护及应急措施。 5. 需补充完善施工期大气、噪声环境保护措施。
64	安溪南洋家居有限公司年生产金属日用制品150万件、塑料日用制品230万件项目	C2929塑料零件及其他塑料制品制造	安溪南洋家居有限公司	泉州市安溪县官桥镇思明大道15号9幢	2025/5/23	泉安环评(2025)表19号	报告表	泉州众创阳光环保科技有限公司	陈少忠	68	1. 需补充项目与园区产业定位符合性分析。 2. 需补充辅料msds, 核实设备清单及地板冲洗面积。 3. 需补充核实破碎工序颗粒物排放标准, 核实废气监测频次。 4. 需补充火灾、泄露等风险事故废水导流措施及应急池。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
65	安溪县第二水厂工程	D4610 自来水生产和供应	福建安溪城市建设发展有限公司	泉州市安溪县城厢镇中标村	2025/5/26	泉安环评(2025)表20号	报告表	泉州市华大环境保护研究院有限公司	林淑婷	71	1. 需补充明确污泥脱水后含水率及外运方式。 2. 需补充完善污泥脱水滤液排放类比可行性分析。 3. 需补充化验废水转运处置频率。
66	泉州昆古厨卫有限公司年加工300万件水暖五金项目	C3352建筑装饰及水暖管道零件制造	泉州昆古厨卫有限公司	泉州市安溪县城厢镇岭英发工业园9栋-1号	2025/5/28	泉安环评(2025)表21号	报告表	泉州众创阳光环保科技有限公司	陈少忠	68	1. 需补充核实各水槽有效容积，明确使用纯水水洗工序。 2. 补充浓水水量并明确去向，完善处理方式可行性分析。 3. 需补充核实出租方化粪池及经岭村生活污水处理站目前水处理余量 4. 需补充完善各危废产生量依据。
67	安溪县城厢贤秋铜件加工点生产扩建项目	C3383金属制卫生器具制造	安溪县城厢贤秋铜件加工点	福建省泉州市安溪县城厢镇经岭村二期开发区诚信厂房第一间	2025/5/28	泉安环评(2025)表22号	报告表	福建省新净环保科技有限公司	唐圣钧	64	1. 需补充项目与《福建省工业炉窑大气污染综合治理》文件符合性分析。 2. 需补充扩建项目环评依据及类别。 3. 需补充现有工程废气排放达标情况。 4. 需补充物料平衡表，补充原料理化性质，核实扩建后原料用量，完善设备规格。 5. 需补充核实出租方化粪池现有处理情况及余量
永春县											
68	永春县祥顺塑料制品有限公司生产加工项目	C2319 C2923 C2926	永春县祥顺塑料制品有限公司	福建省泉州市永春县桃城镇轻纺园8号	2025/5/7	泉永环评(2025)表20号	报告表	福建省朗洁环保科技有限公司	黄文科	66.3	1. 完善《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》《福建省发展和改革委员会福建省生态环境厅关于印发福建省关于进一步加强塑料污染治理实施方案的通知》的符合性分析。 2. 明确项目购进的塑料薄膜规格，说明塑料袋用途。 3. 核实塑料包装袋生产工艺流程，完善各生产工序产污环节，核实水平衡图，核实废气收集率取值的合理性，重新核算废气源强。 4. 核实噪声影响预测结果。 5. 结合项目风险识别结果，进一步完善风险防范措施及应急要求。 6. 按照《固体废物分类与代码目录》（2024）核实固体废物的种类、数量和处置措施要求。 7. 补充臭气浓度控制及监测要求。 8. 完善环境保护措施监督检查清单，完善附图。
69	泉州盈创塑胶制品有限公司扩建项目	C2926、 C2927	泉州盈创塑胶制品有限公司	福建省泉州市永春县桃城镇榜德工业区B区7号	2025/5/20	泉永环评(2025)表21号	报告表	福建省福海环保科技有限公司	孙瑞芳	64.3	1. 核实现有工程存在的环境问题，结合现有排气筒自行监测数据以及现有工程挥发性有机物收集设施收集效率，核实现有工程挥发性有机物物排放量。 2. 核实物料平衡、水平衡。 3. 核实废气收集率取值的合理性，核实扩建项目新增废气排放量，核实挥发性有机物控制总量。 4. 核实固体废物产生的种类、数量和处置措施。 5. 结合废气收集情况，核实废气收集率取值的合理性。 6. 核实噪声预测结果。 7. 结合项目风险识别结果，进一步完善风险防范措施及应急要求。 8. 完善自行监测要求。 9. 完善环境保护措施监督检查清单，完善附图。
德化县											

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
70	锐盛德化县锐盛印刷有限公司年印刷陶瓷花纸20万张项目	C2319包装装潢及其他印刷	锐盛德化县锐盛印刷有限公司	德化县浔中镇诗墩开发区（金凤街87号）	2025/5/29	泉德环评（2025）表14号	报告表	泉州市兴雅环保科技有限公司	董美娟	68	1. 补充与《泉州市生态环境局关于进一步加强挥发性有机物综合治理的通知》（泉环保〔2023〕85号）符合性分析； 2. 原辅材料中挥发性有机物的占比前后文不一致 3. 核实调墨油的用量。
泉州经济开发区(无)											
台投区											
71	泉州盛康鞋业有限公司丝印鞋材扩建项目	C2319包装装潢及其他印刷	泉州盛康鞋业有限公司	泉州台商投资区经坂镇黄岭村上雪	2025/5/12	泉台管环审（2025）表25号	报告表	厦门市四方源环境科技有限公司	华林香	66	1. 补充大气防护距离预测与评价。 2. 补充说明以新带老的要求、措施和预期成效。 3. 补充与《泉州市生态环境保护委员会办公室关于印发制鞋行业挥发性有机物提升治理专项工作方案的通知》的符合性分析内容。 4. 完善突发事故环境风险评价内容及防范措施 5. 细化环境管理、污染物排放清单、竣工环保验收、排污口建设等内容。
72	志鹏佛像加工厂志鹏工艺品生产项目	C2439 其他工艺美术及礼仪用品制造	泉州台商投资区志鹏佛像加工厂	泉州台商投资区张坂镇海峡雕艺产业园6栋2F	2025/5/13	泉台管环审（2025）表26号	报告表	泉州市合丰环保科技有限公司	康文钊	63	1. 明确项目生产废水是否外排。 2. 核实项目楼层及平面布置图。 3. 生产工艺流程不完整，应补充调漆工序。
73	祥瑞佛像厂祥瑞工艺品生产项目	C2439 其他工艺美术及礼仪用品制造	泉州台商投资区祥瑞佛像厂	泉州台商投资区张坂镇海峡雕艺产业园15栋3-4F	2025/5/13	泉台管环审（2025）表27号	报告表	泉州市合丰环保科技有限公司	康文钊	70	无
74	福建申赛新材料科技有限公司年产中底鞋底600万双项目	C1953 塑料鞋制造	福建申赛新材料科技有限公司	泉州台商投资区台商投资区张坂镇埕边盐场（张坂镇玉埕村埕边）	2025/5/20	泉台管环审（2025）表28号	报告表	福建省晋蓝环保股份有限公司	陈沿昌	65	1. 补充清洁生产水平分析。 2. 补充原辅料属于低VOCs含量依据。 3. 完善项目与《泉州市生态环境保护委员会办公室关于印发制鞋行业挥发性有机物提升治理专项工作方案的通知》的符合性分析内容。 4. 校核VOCs排放总量。
75	朵可（福建）卫生用品有限公司年产纸尿裤5000万片项目	C2239 其他纸制品制造	朵可（福建）卫生用品有限公司	泉州台商投资区东园镇溪庄村福建省中科明润科技有限公司3号楼	2025/5/23	泉台管环审（2025）表29号	报告表	漳州市环保开发公司	陈杰兴	63	1. 排气筒高度前后不一致。 2. 相关附件材料不完整或不清晰。