

2026年6月份全市审批建设项目环评文件编制质量情况一览表

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
市本级											
1	泉州金同旭能新能源（一期）年产3万吨锂电新材料项目	C2613	泉州金同旭能新能源有限公司	泉港石化工业园区仙境片区	2026/6/10	泉环评〔2026〕书21号	报告书	福建省石油化学工业设计院有限公司	林琮	69	1.细化泉港石化工业园区仙境片区公用工程、环保工程、环境风险防范和应急体系等基础设施建设、投运情况调查，明确项目与园区对接联动、联防联控的相关内容。 2.补充项目与漳泉肖铁路、园区内高压线走廊的位置关系调查，结合区域基础设施和物资资源等配套条件，深化项目选址的合理性以及与周边环境的相容性分析。 3.完善项目组成，补充、细化锂渣、镁渣堆棚及洗车平台、污废水回用设施等贮运、环保工程建设内容。 4.细化锂精矿成份、组分分析及特征污染物识别；复核污染源强计算结果，深化非正常工况发生主要情形及减少污染物排放的应对措施内容；完善水平衡、物料平衡分析。 5.深化清洁生产分析内容，对标行业标杆企业，客观评价项目生产工艺装备、资源能源消耗、资源综合利用等指标的清洁生产水平，提出改进的对策、措施。
2	德化县火烧寮生活垃圾填埋场陈腐垃圾开挖处置项目	N7820	德化县瓷都城市服务有限公司	德化县龙浔镇南后街157-1号	2026/6/23	泉环评〔2026〕书22号	报告书	福建省金皇环保科技有限公司	李文博	69	1.废气污染因子补充识别甲硫醇、二甲二硫等特征污染物，恶臭污染物排放建议参照上海等地的地标从严执行。 2.规范填埋场周边环境保护目标调查，细化说明填埋区、开挖作业区等与周边近距离敏感目标的区位关系。 3.说明填埋场选取“异地筛分”的开挖处置方案的原因，深入论证利用德化县固体废物资源化中心西南侧空地作为临时筛分场地的环境合理性。 4.应充实填埋场建设、运营、封场的历史沿革调查、说明内容；补充收集、调查近年来填埋场环境信访、举报投诉情况，客观分析、说明填埋场封场后对周边环境的实际影响；补充调查雨季、汛期等时段渗滤液产生量及污水处理设施稳定运行情况。 5.未明确转运车辆配置的环保标准和要求，细化洗车平台及配备污水收集管网的建设要求。 6.未根据填埋场垃圾填埋深度、开挖垃圾含水率等参数，优化、完善好氧预处理及开挖方案；应结合周边生活垃圾焚烧厂接纳能力以及其他利用方的综合利用能力，深化开挖规模的合理性分析。 7.复核污染源强计算结果，明确计算参数的取值依据及代表性。根据恶臭废气、渗滤液等非正常排放的情形，完善非正常排放源强核算内容，针对性提出减少污染物排放及减轻污染影响的对策措施。 8.深化好氧预处理废气处理设施工艺的可行性以及去除效率的可达性分析，完善静风等不利气象条件下的恶臭废气无组织排放污染控制措施。 9.完善填埋场开挖过程的雨污分流收集方案，细化筛分场废水收集、暂存及运输方案及环境管理要求。 10.核实高噪声设备污染源强，规范噪声环境影响预测工作，优化高噪声设备降噪减振措施及交通运输噪声污染减缓措施。 11.核实开挖垃圾的含水率，提出达不到直接筛分处理标准的开挖物暂存、运输等环节的环境管理要求。综合考虑筛分物利用的路径、去向以及利用方能力等因素，深化分析筛分物妥善处置利用的可行性。 12.核实环境风险源项调查内容，完善环境风险应急防控措施及全面性、可行性分析，深化与德化县城市污水处理厂的环境应急对接联动内容。 13.完善环境管理要求及自行监测内容。健全、完善开挖治理污染控制台账制度等内容；结合场地周边环境敏感目标分布，优化大气监测因子、布点、频次等内容。
3	南安芯谷新能源设施建设项目220kV变电站工程	D4420	南安市芯谷新能源科技有限公司	泉州市南安市石井镇菊江村围垦和溪零围垦区	2026/6/3	泉环评〔2026〕表28号	报告表	河南莱嘉环境技术有限公司	韩晓锐	67	附件需补充完善建设单位承诺危险废物委托有资质的单位处置的承诺书或者委托意向协议。
4	福建福泰集团有限公司新增年产15万吨热镀锌生产项目	C3311	福建福泰集团有限公司	晋江市科技工业园安东园东路20号	2026/6/4	泉环评〔2026〕表29号	报告表	泉州市华大环境保护研究院有限公司	陈文强	72	1.完善工程分析，细化盐酸罐与废酸罐围堰的建设方案，酸洗槽、助镀槽及热镀锌线锌锅废气的收集方案；完善平面布局的合理性分析； 2.完善氨水、过氧化氢的存量调查，补充盐酸、氨水、过氧化氢、除锈剂及酸雾抑制剂等原辅材料的理化特性表； 3.补充本项目物料平衡，锌元素平衡、盐酸物料平衡等，核实有组织与无组织锌尘的排放量； 4.明确排气筒参数，完善本项目酸洗及助镀废气风量核算，明确酸洗区域、助镀区域抽风口的设置情况，补充废气非正常排放影响分析； 5.补充分析本项目初期雨水收集池的建设要求； 6.根据生态环境部《危险废物排除管理清单（2026年版）》核实热浸锌浮渣的固废性质； 7.完善污染排放清单及竣工环境保护措施一览表，完善相关附图附件。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
5	永春县医院二期建设项目	Q8411 Q8434	永春县医院	(主项目)泉州市永春县石鼓镇真武南路98号; (子项目)泉州市永春县桂洋镇桂洋村298号	2026/6/12	泉环评〔2026〕表30号	报告表	福建省朗洁环保科技有限公司	黄文科	62	1.对照永发改审〔2025〕7号文,核实项目工程组成与建设内容,完善各建设内容环境污染因素分析及周边环境调查; 2.完善项目与《泉州市生态环境局关于发布泉州市生态环境分区管控动态更新成果的通知》(泉环保〔2025〕111号)要求及相关规划的符合性分析,深化分析论证项目选址及项目与周边环境相容性分析; 3.核实项目各诊疗所需的医疗药品、药剂的使用量与存储量;核实水平衡,细化各类废水量计算;说明现有项目废气污染物排放量核算依据;细化总平面布局图和各功能分布图,应关注污水处理站等布置和各功能布局的合理性; 4.核实项目建设工程施工土石方平衡,补充施工全过程的环保措施; 5.结合《医疗机构污水处理工程技术标准》(GB51459-2024),完善项目医疗废水处理设施建设要求,完善各工程组成的水环境影响分析内容; 6.核实项目各类固废产生量和处理处置措施要求,细化环境风险防控措施; 7.按“大气环评导则”要求开展项目大气专项评价,完善现状监测和影响预测内容,补充厂界达标分析,核实污水处理臭气收集方式; 8.核实项目环保投资费用,完善环境监测计划和污染物排放清单、环境保护措施监督检查清单及建设项目污染物排放量汇总表,规范相关图件。
6	泉州市宝洲污水厂片区污水提质增效工程	G5720	泉州市政排水有限公司	泉州市鲤城区、丰泽区	2026/6/18	泉环评〔2026〕表31号	报告表	泉州众创阳光环保科技有限公司	许福刚	68	1.进一步核实工程范围及评价内容,完善工程建设内容; 2.进一步完善河段清淤影响及固体废物处理处置要求; 3.环评文件多处存在前后矛盾情况。
7	泉州安溪同德110千伏输变电工程	D4420	国网福建省电力有限公司安溪供电公司	泉州市安溪县城厢镇、官桥镇	2026/6/18	泉环评〔2026〕表32号	报告表	江西省地质局实验测试大队	张小亮	66.67	1.应完善本项目与福建省《关于进一步加强生态保护红线监管的通知(试行)》、《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ 1113-2020)的符合性分析; 2.对穿越生态保护红线、森林公园、公益林的路段,需进一步从环境影响角度开展多路径方案比选以及生态保护红线不可避免性分析; 3.应完善本项目涉及的拆旧工程实施的环境影响分析;核实变电站施工、架空线路路基、电缆沟施工挖填的土石方平衡分析,明确余方的具体消纳地点及环境合理性;P26临时施工站场均占用林地,进一步明确施工“三场”布设与总平情况,深化其环境合理性分析,完善相应的生态环境保护对策措施; 4.需核实本工程涉及环境敏感区类型及生态环境专项设置依据;生态专题应对照HJ19-2022要求,核实生态调查频次与范围,细化样方、样线设置与分布,明确样方调查的代表性。明确线路穿越福建泉州园苑岩省级森林自然公园的功能分区、主要保护对象、植被类型,细化生态环境保护措施及生态环境保护效果的可达性分析,补充生态环境保护措施平面布置、生态环境保护投资概算、责任主体及实施保障; 5.需叠加现状背景值,核实电磁和声环境影响预测结果,项目与评价线路距民宅仅5-6m,核实各跨越居民住宅段导线与屋面的最小距离与相应技术规范的符合性,应进一步完善电磁和噪声影响控制措施;结合变电站及输变电线路环境影响特点,对周边用地规划提出建议与要求; 6.需补充说明废变压器油、废铅酸蓄电池的产生量、暂存周期、转运频次,以及危废暂存场所的设置情况,并分析其是否符合《危险废物贮存污染控制标准》要求; 7.应进一步校核报告与专题中数据矛盾,如报告提及线路穿越省级公益林约3.3km与生态专题中表述为2.4km,土石方量、敏感目标数量等关键数据多处前后不一致;完善项目总平布置图、生态环境保护措施监督检查清单等相关附件、附图。
8	泉州德化厚德~龙浔110千伏线路改造工程	D4420	国网福建省电力有限公司德化县供电公司	德化县国宝乡、浔中镇	2026/6/23	泉环评〔2026〕表33号	报告表	武汉网绿环境技术有限公司	唐爱林	60	1.未细化与生态保护红线、森林公园相关法律法规的符合性分析,未明确德政函〔2025〕107号中的“采取有效的工程技术措施”的具体内容并分析符合性;结合工程建设细化和提出本项目如何做到“有限人为活动”的相关细节; 2.需补充完善项目穿越的生态红线区名称、类型、面积和主要保护目标等信息,完善与生态红线管控要求的符合性分析。补充完善项目对公园景观的环境影响分析; 3.未对附件5中本项目线路路径协议中各单位提出的文字意见的内容进行说明,应结合本项目具体情况进行符合性分析。未对德化林业局在附件5线路路径协议明确办理林用地审批手续及德化生态环境局提出的“生态红线范围内禁止开拓施工便道”的意见是否可落实和如何落实应在文本中明确。细化线路方案的唯一性说明; 4.工程建设内容的分析欠完善,应细化塔基基础施工工艺,明确钻孔灌注桩的施工工艺,说明工程打桩泥浆、拆旧工程的处置方案。补充施工场地、料场等施工期临时工程的分布位置、图件等,并进行临时工程设置的环境合理性分析。补充项目塔基设置一览表,并说明生态红线内、外各塔基的占地面积(含原有塔基的占地面积)及其施工区域所对应的永久占地和临时占地的具体面积数据,明确项目在生态红线区内设置塔基是否需新增用地审批; 5.未结合老旧线路拆除部分的具体设备清单、数量,补充拆旧工程的环境影响分析。补充现有工程回顾性环境影响分析内容,说明环保设施的位置、规模、运行现状及存在问题,明确下一步的整改要求。补充生态保护红线内和泉州唐寨山省级森林自然公园内施工车辆漏油、交通事故发生时伴随的各种突发环境事件的处置和风险防范措施。完善各种生态环境保护措施,细化生态补偿方案; 6.应根据生态二级评价的要求,补充完善沿线主要保护动物的分布等图件; 7.环境保护措施监督检查清单、竣工环保验收一览表不够完善;应补充新建线路的杆塔、导线、绝缘子等设备的具体参数和数量汇总表。应完善相关图件、附件。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
鲤城区											
9	泉州第五中学江南校区	P8331 P8334	泉州市鲤城区教育局	泉州市鲤城区浮桥街道新步社区	2026/6/24	泉鲤环评〔2026〕表2号	报告表	福建海洋规划设计院有限公司	王小雨	67	1.补充与新污染物符合性分析； 2.说明类比项目数据来源； 3.完善废气污染物产生及排放情况汇总表； 4.完善汽车交通噪声、泵站噪声数据分析。
洛江区											
10	泉州勇胜机械有限公司自动化浇注设备生产项目	C3423	泉州勇胜机械有限公司	福建省泉州市洛江区河市镇溪头村洛滨北路493号禾洋工业园区内框架结构厂房A栋	2026/6/3	泉洛环评〔2026〕表17号	报告表	泉州红树林环保科技有限公司	刘开楠	64	1.环境空气质量标准已更新，根据《环境空气质量标准》（GB3095—2026）要求修改相应内容； 2.核实喷漆工序产生的废漆渣量； 3.完善机加工工序切削液使用的废气源强分析。
泉港区											
11	福建凯美特气体有限公司3万吨/年高洁净食品级、电子级过氧化氢项目	C2619	福建凯美特气体有限公司	泉州市泉港石化工业园区	2026/6/30	泉泉港环评〔2026〕表8号	报告表	泉州市华大环境保护研究院有限公司	陈虹丽	65	1.完善施工期污染防治措施。 2.完善改扩建后三本账。 3.补充完善原料来源。 4.完善环境风险影响分析。
石狮市											
12	石狮盛益材料科技有限公司年产羽毛球拍45万支项目	C2442	石狮盛益材料科技有限公司	福建省石狮市永宁镇前埔工业区B区6号西北侧厂房5楼	2026/6/3	泉狮环评〔2026〕表27号	报告表	泉州市新绿色环保科技有限公司	陈燕红	63	1.完善项目基本情况，完善产能核算； 2.完善废气源强分析及其污染防治措施； 3.完善危险废物源强分析； 4.完善平面布置图等附图附件。
13	石狮市兴辰石源环保科技有限公司建筑垃圾资源化利用项目	C3039 C4220	石狮市兴辰石源环保科技有限公司	石狮市锦尚镇深埕村沿海大通道西侧（石狮市20225-14号地块）石狮市循环经济绿色建材产业园内（1#生产车间一层及5#生产车间）	2026/6/5	泉狮环评〔2026〕表28号	报告表	福建海洋规划设计院有限公司	吴艺巧	64	1.完善项目基本情况，完善项目组成； 2.核实废水排放去向及其最终受纳污水的污水处理厂； 3.完善项目平面布置情况； 4.完善相关图件。
14	福建省佳峰光电科技有限公司年产金属货架50万件、发光标识80万件项目	C3311 C3872	福建省佳峰光电科技有限公司	福建省泉州市石狮市鑫强路8号石狮光电信息产业园11#厂房1-4层（石狮高新技术产业开发区）	2026/6/5	泉狮环评〔2026〕表29号	报告表	泉州市新绿色环保科技有限公司	陈燕红	65	1.完善项目基本情况； 2.完善有机废气源强分析及其污染防治措施； 3.完善固体废物源强分析，核实危废产生量及处置去向； 4.完善附图附件。
15	石狮市新鹏兴体育用品有限公司羽毛球拍及网球拍生产项目	C2442	石狮市新鹏兴体育用品有限公司	福建省石狮市永宁镇前埔工业区B区6号西北侧厂房6楼	2026/6/9	泉狮环评〔2026〕表30号	报告表	泉州市新绿色环保科技有限公司	陈燕红	66	1.完善产能核算； 2.完善废气源强分析及其污染防治措施； 3.完善平面布置图等附图附件。
16	石狮星泽精工有限公司年产五金制品370吨项目	C3399	石狮星泽精工有限公司	石狮市宝盖镇实业路52号4#厂房1F北侧、铁皮房西北侧、6#厂房3F~4F	2026/6/10	泉狮环评〔2026〕表31号	报告表	泉州市新绿色环保科技有限公司	陈燕红	62	1.完善项目基本情况，核实工程具体布置情况； 2.完善有机废气源强分析及其污染防治措施； 3.完善固体废物源强分析，核实危废产生量及处置去向； 4.完善平面布置图等附图附件。
17	福地（石狮）新材料科技有限公司10t/h燃气蒸汽备用锅炉项目	D4430	福地（石狮）新材料科技有限公司	福建省泉州市石狮祥芝镇赤湖村双兴路6号（石狮高新技术产业开发区）	2026/6/11	泉狮环评〔2026〕表32号	报告表	泉州市新绿色环保科技有限公司	陈燕红	69	1.完善项目平面布置情况； 2.完善废气源强分析； 3.完善附图附件。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
18	福地ES双组分纤维智能化工厂扩建项目	C2829	福建省福地新材料股份有限公司	福建省泉州市石狮市祥芝镇鑫强路20号	2026/6/11	泉狮环评〔2026〕表33号	报告表	泉州市新绿色环保科技有限公司	陈燕红	62	1.完善项目基本情况，完善项目组成； 2.完善有机废气源强分析及其污染防治措施； 3.完善废水源强分析及其配套污水处理设施； 4.完善项目平面布置情况； 5.完善相关图件。
19	昇兴（泉州）新能源科技有限公司金属结构件生产项目	C3333	昇兴（泉州）新能源科技有限公司	福建省石狮市祥芝镇古浮二十区6号	2026/6/12	泉狮环评〔2026〕表34号	报告表	泉州市华大环境保护研究院有限公司	程珊影	67	1.完善项目基本情况； 2.完善废水源强分析及其配套污水处理设施； 3.核实各类固废种类及产生量； 4.完善相关图件。
20	石狮恒锐五金制品有限公司年产五金制品80吨项目	C3399	石狮恒锐五金制品有限公司	福建省石狮市鞋业路110号B区1#厂房1层中部	2026/6/12	泉狮环评〔2026〕表35号	报告表	泉州市新绿色环保科技有限公司	陈燕红	68	1.完善项目基本情况； 2.完善废气源强分析及其污染防治措施； 3.完善附图附件。
21	石狮市祥远五金加工厂年加工五金制品100t项目	C3360	石狮市祥远五金加工厂	石狮市宝盖镇后垵村六区一号3楼	2026/6/29	泉狮环评〔2026〕表36号	报告表	厦门森意顺环保科技有限公司	杨宁波	65	1.完善项目基本情况，核实工程具体布置情况； 2.完善有机废气源强分析及其污染防治措施； 3.完善平面布置图等附图附件。
晋江市											
22	晋江市忠泰皮革制品有限公司皮革后整饰项目	C1910	晋江市忠泰皮革制品有限公司	晋江市东福路6号	2026/6/10	泉晋环评〔2026〕表70号	报告表	泉州蓝心智净环保科技有限公司	仓川	65	1.P13 核实生产废水排放情况； 2.P23补充与项目有关的原有环境污染问题，出租方对该厂房使用情况或者清退情况； 3.P31核实污染防治设施配套情况； 4.核算项目卫生防护距离，新建皮革企业距离居民区不得小于500米； 5.P42核实危险废物类别及项目代码； 6.核实监督检查清单表中无组织废气执行标准； 7.补充排污口规范化相关文件要求。
23	福建省爱新橙生活用品有限公司年产婴儿纸尿裤6000万片、婴儿拉拉裤10000万片项目	C2239	福建省爱新橙生活用品有限公司	晋江市安海镇后林邻村、社坛村（晋江经济开发区五里园光明路1号）	2026/6/10	泉晋环评〔2026〕表71号	报告表	泉州市铭拓环保咨询有限公司	田瑞丽	75	1.完善项目符合性分析； 2.完善项目固体废物分析； 3.完善附图附件。
24	泉州市安科职业卫生技术服务有限公司实验室项目	M7452	泉州市安科职业卫生技术服务有限公司	晋江市池店镇唐厝大道9号1号楼8楼	2026/6/10	泉晋环评〔2026〕表72号	报告表	厦门森意顺环保科技有限公司	杨宁波	72	1.部分实验试剂理化性质阐述不明确； 2.细化实验室废水污染治理措施； 3.完善项目危险废物分析； 4.完善项目总量分析； 5.补充完善附图附件。
25	晋江市星量金属表面处理有限公司年产鞋模具45万双项目	C3360	晋江市星量金属表面处理有限公司	晋江市东石镇龙下村东龙路126号B3幢	2026/6/10	泉晋环评〔2026〕表73号	报告表	福建宏诚低碳环保咨询有限公司	曾凤凤	70	1.完善项目符合性分析； 2.完善项目固体废物分析； 3.完善项目声环境分析； 4.细化项目总量分析。
26	福建普斯特服饰有限公司年产飞织鞋面1000万双、提花网布500万米、针织毛衣50万件、针织袜子100万双项目	C1761 C1819 C1830 D4430	福建普斯特服饰有限公司	晋江市经济开发区五里园泉源路15号	2026/6/12	泉晋环评〔2026〕表74号	报告表	厦门森意顺环保科技有限公司	杨宁波	62	1.核实设备用油情况； 2.更新相关评价标准名称及浓度限值； 3.完善产污环节分析； 4.核实噪声执行的排放标准； 5.核实项目的危废产生量及处置去向； 6.补充排污许可管理类别； 7.完善防护距离论证分析。
27	福建省索格彩印有限公司迁建项目	C2319	福建省索格彩印有限公司	晋江市磁灶镇中国包装印刷产业（晋江）基地昇泰路8号	2026/6/15	泉晋环评〔2026〕表75号	报告表	泉州众创阳光环保科技有限公司	许福刚	68	1.核实生活污水排放标准； 2.完善源强核算章节； 3.核实项目风机风量及废活性炭产生量； 4.附件补充迁建前项目环评注销申请函。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
28	晋江市智聚华创科技有限公司年产玩具1000万件项目	C2452	晋江市智聚华创科技有限公司	晋江市灵源街道英源路11号A栋厂房（晋江经济开发区五里园）	2026/6/16	泉晋环评〔2026〕表76号	报告表	厦门森意顺环保科技有限公司	杨宁波	65	1.完善项目工艺流程分析； 2.补充排污许可管理类别； 3.核实危险废物种类、数量。
29	福建鑫煌新材料科技有限公司年产超临界组合鞋底200万双、EVA鞋底400万双项目	C1953 D4430	福建鑫煌新材料科技有限公司	晋江经济开发区五里园泉源路5号	2026/6/16	泉晋环评〔2026〕表77号	报告表	厦门森意顺环保科技有限公司	杨宁波	65	1.完善产污环节分析； 2.核实原辅材料用量； 3.核实废气污染源强； 4.补充晋江市国土空间总体规划图、物料MSDS等相关附图附件。
30	晋江市鑫辉展架工贸有限公司年增产20万件木制品货架、10万件木制品家具项目	C2110 C2039	晋江市鑫辉展架工贸有限公司	晋江经济开发区五里园灵山路12号	2026/6/16	泉晋环评〔2026〕表78号	报告表	泉州市新绿色环保科技有限公司	陈燕红	65	1.补充完善项目产污环节分析； 2.细化项目采取废水治理措施； 3.完善项目厂区布局； 4.细化项目总量分析； 5.完善附图附件。
31	泉州捷安资源再生利用有限公司报废机动车拆解项目	C42	泉州捷安资源再生利用有限公司	晋江市英林镇锦德路99号	2026/6/16	泉晋环评〔2026〕表79号	报告表	泉州市新绿色环保科技有限公司	陈燕红	63	1.完善项目符合性分析； 2.完善项目废水、废气和固体废物分析； 3.完善项目采取的环境风险防范措施； 4.细化项目总量分析； 5.完善附图附件。
32	绿锦（晋江）无纺布科技有限公司迁扩建项目	C2921 C2239 C1781	绿锦（晋江）无纺布科技有限公司	晋江市经济开发区五里园新雅路13号	2026/6/22	泉晋环评〔2026〕表80号	报告表	厦门昱润环保科技有限公司	林永华	65	1.完善执行标准分析，补充声环境功能区划图； 2.补充排污许可管理类别。
33	晋江虹渠鞋材有限公司年产EVA发泡材料2000吨项目	C2924 C2929	晋江虹渠鞋材有限公司	晋江市内坑镇潘厝村潘园北路26号	2026/6/22	泉晋环评〔2026〕表81号	报告表	泉州蓝心智净环保科技有限公司	仓川	65	1.完善产污环节分析； 2.核实项目执行排放标准； 3.补充物料MSDS等相关附图附件。
34	晋江劲羽鞋业有限公司年产100万双拖鞋项目	C1959	晋江劲羽鞋业有限公司	晋江市安海镇桐林村六里235-1号	2026/6/22	泉晋环评〔2026〕表82号	报告表	泉州市铭拓环保科技有限公司	朱富荣	65	1.核实项目建设内容，与备案表不一致； 2.完善产污环节分析。
35	福建晋耀新材料科技有限公司年产粘扣带6000万对米、年产射出勾3000万米项目	C1751 C2927	福建晋耀新材料科技有限公司	晋江市经济开发区英林园区西塔59号1号楼、2号楼、3号钢结构、4号楼	2026/6/22	泉晋环评〔2026〕表83号	报告表	厦门欣优杰环保科技有限公司	周亚群	70	1.完善2.1.2环评分类章节； 2.补充天然气使用量依据； 3.核实图2.3-1 水平衡图锅炉蒸汽用水量； 4.核实项目上胶定型及注塑成型废气执行标准； 5.补充风机风量分析； 6.燃气锅炉需采用低氮燃烧技术，补充相关内容并核算源强； 7.完善环境保护措施监督检查清单，补充废气污染源，锅炉废气污染物缺少烟气黑度； 8.核实排污许可证申报章节中项目所属管理类别； 9.附图需补充雨水管网分布情况。
36	晋江市万华无纺布实业有限公司年增产无纺布立体袋15000万个项目	C2923	晋江市万华无纺布实业有限公司	晋江市龙湖镇梧坑、新街村	2026/6/22	泉晋环评〔2026〕表84号	报告表	泉州蓝心智净环保科技有限公司	仓川	72	1.员工部分住厂，核实厂区内是否设置食堂； 2.补充说明原环评废气排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018），现执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）的原因； 3.补充无纺布立体袋的无纺布原料来源； 4.补充1#厂房的卫生防护距离； 5.附件补充原环评注销申请函。
37	沂普光学显示终端生产基地及总部项目	C4040	沂普光电（福建）有限公司	晋江市伞都大道12号南翼园区厂房2栋	2026/6/30	泉晋环评〔2026〕表85号	报告表	泉州宜诚环保科技有限公司	黄永明	68	1.完善项目所属环评分类管理名录； 2.项目备案表备案的生产设备为自动化生产线3条，与生产设备一览表里的组装流水线26条是否匹配； 3.补充生活污水执行标准； 4.核实项目废气收集方式及收集效率，提升收集设施收集率； 5.补充核算活性炭更换次数； 6.监督检查清单补充废气排放口污染源； 7.附图补充项目与集成电路产业园控制性详细规划对图； 8.附图补充雨水管网分布、废气处理设施及排气筒位置。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
南安市											
38	福建省昌利汽车配件有限公司年产3万吨高性能汽车精密锻件项目	C3670	福建省昌利汽车配件有限公司	南安市官桥镇泉州经济开发区官桥园区南北大道1号	2026/6/3	泉南环评〔2026〕表80号	报告表	泉州市森淼环保科技有限公司	梁奕萍	69	1.核实项目行业代码；进一步核实完善与三线一单的符合性分析； 2.建筑面积前后不一致；明确水性漆是否满足国标要求； 3.更新《环境空气质量标准》；明确排气筒的规范要求； 4.补充沉降依据，完善收集效率合理性分析；复核DA002排气筒各股废气的污染防治设施、风量及对应的排放浓度；复核防护距离； 5.结合固废分析，物料不平衡；遗漏劳保用品的产排情况及去向； 6.完善危废环境管理要求；核实排污管理类型。
39	石井港务码头1#、2#泊位改扩建项目	139	南安市交通运输投资经营有限责任公司	福建省泉州市石井镇	2026/6/3	泉南环评〔2026〕表81号	报告表	福建榕安环保科技有限公司	杨朝晖	60	1.根据编制技术指南其他要求，项目附图主要包括建设项目工程总平面布置图等，请补充相关附图； 2.补充完善与福建省生态环境分区管控符合性分析，另外，泉州市生态环境局已于2025年底发布生态环境分区管控动态更新成果，请进行相应修改； 3.补充完善与《泉州港总体规划（修编）环境影响报告书》的符合性分析、与《市场准入负面清单（2025年版）》的符合性分析等； 4.《环境空气质量标准》（GB3095-2026）已发布实施，请全文进行相应修改。 5.P30南安市南翼污水处理厂的出水标准目前已变更为《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1—一级A标准。 6.P31以新带老整改措施中，提出建设单位应申领国家版排污许可证，但是根据《固定污染源排污许可管理名录》，本项目属于排污许可登记管理类型，无需申领排污许可证；生活污水的处理方式前后文不统一，请重新核实； 7.P34《海洋沉积物质量》标准里没有总汞这一指标，只有指标汞。 8.P35等，重新核实本项目执行的声环境质量标准； 9.P35-36，关于标准方面有几个问题：第一点，厂区冲洗水、初期雨水回用绿化，是否执行城市污水再生利用标准；生活污水接入市政管网，对应执行何种纳管排放标准不明确；第二点，船舶尾气按第二阶段标准管控，未区分船舶建造时间节点，2018年7月前、2018.7—2021.7期间建造船舶排放标准未明确，老旧船舶靠港管控依据不足；第三点，未明确码头堆场扬尘、船舶靠岸期间非甲烷总烃适用排放管控标准；第四点，项目存在一般工业固废，文本仅提及危废贮存标准，未明确是否执行一般工业固体废物贮存填埋相关标准； 10.P36按照编制技术指南，应体现总量控制指标等其他相关内容，就算不涉及文本中也应该点明； 11.P39《石油化学工业污染物排放标准》的适用范围为现有石油化学工业企业或生产设施的水污染物和大气污染物排放管理，本项目为码头项目，不属于石油化学工业企业或生产设施，不适用该标准；且与前文P35的污染物排放标准也衔接不起来； 12.P42恢复植被面积6000㎡，覆盖率却从之前的35%提升到40%以上，措施不符合逻辑； 13.P42关于中华白海豚的防护措施，建议参考其他码头所做的相关论证报告以及野生保护动物主管部门的意见建议补充完善； 14.P43补充完善固体废物的相关信息； 15.P45表5-1根据编制技术指南，监测计划应明确监测方法等，文中没有体现，且监测点位多处错误； 16.P45补充完善环保投资方面的相关信息； 17.P44-45应明确项目环境风险源以及提出确切的环境风险防范措施。
40	福建省南安市卓运石材有限公司年处理奢石板材48000平方米项目	C3032	福建省南安市卓运石材有限公司	南安市水头镇朴山村牛里118号	2026/6/5	泉南环评〔2026〕表82号	报告表	泉州市荣源水土保持科技咨询有限公司	吴琳灵	62	1.强化清洁生产先进性论证：本项目草酸+表面活性剂浸泡工艺虽可替代传统酸洗打磨工艺，但缺少与原有工艺量化对比数据，需补充关键指标对比分析，用数据佐证环保优势与工艺先进性，满足园区国内清洁生产先进水平准入要求； 2.深化工艺产污与废水零排放论证：补充酸洗液、清洗水循环复用污染物累积风险研判，厘清全流程产污节点与源强。明确药剂组分、工艺参数，增设异味管控要求，核定铁离子、草酸根等特征污染物管控限值，配套常态化监测与突发应急处置机制； 3.完善地下水、土壤防渗防控体系：对照《工业建筑防腐蚀设计规范》《福建省电镀行业污染防治工作指南》，细化酸洗浸泡专区地面、墙裙、墙面防腐防渗材质与施工标准，防范草酸渗漏污染；规范布设地下水监测井，落实地下水、土壤长期跟踪监测； 4.压实环境风险全过程管控：规范危险废物全流程环境管理，健全泄漏事故风险防控体系，明确废液废水应急收集、处置管控方案，编制专项环境风险应急预案。
41	泉州市双利阀门科技有限公司年产铜阀门1500吨、水暖配件1500吨、消防阀门3000吨、进水软管100万米、塑料卫浴3000吨项目	C3392 C3352 C3443 C2927 C2912	泉州市双利阀门科技有限公司	南安市茂盛路1268号（南安经济开发区扶茂工业园中心片区内）	2026/6/8	泉南环评〔2026〕表83号	报告表	泉州市荣源水土保持科技咨询有限公司	吴琳灵	71	1.进一步完善与铸造行业的符合性分析；项目组成与平面布局存在差异；复核废气排放标准； 2.核实废气排放速率、浓度；进一步完善无组织的防治措施； 3.明确茂盛路的道路等级，确定南侧的噪声排放标准； 4.完善物料平衡； 5.核实废活性炭排放量；复核各危废的转运频次及最大贮存量。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
42	百弛阀门科技有限公司年产消防阀门5000吨、水暖龙头5000吨扩建项目	C3443 C3392	百弛阀门科技有限公司	南安市经济开发区福源路196号	2026/6/8	泉南环评〔2026〕表84号	报告表	泉州市森淼环保科技有限公司	梁奕萍	69	1.坐标不规范；调查项目规划用地性质； 2.核实工程概况内容，前后不一致；补充低挥发性有机物的判定依据； 3. 核实抛光废气产排量，补充打磨、切割废气分析；复核DA001排气筒各股废气的污染防治设施、风量及对应的排放浓度；进一步完善无组织污染防治措施；复核防护距离； 4.区域污水处理厂信息调查错误； 5.结合固废分析，物料不平衡；补充原料空桶破损情况的处置措施；完善危废管理要求； 6.完善检查清单。
43	泉州市新盛不锈钢橱柜有限公司年产不锈钢橱柜1000套迁建项目	C2130	泉州市新盛不锈钢橱柜有限公司	南安市康美镇体育用品基地梅元村源丰路6号	2026/6/8	泉南环评〔2026〕表85号	报告表	泉州众创阳光环保科技有限公司	许福刚	65	1.建筑面积前后不一致；更新环境质量现状数据； 2.补充与泉环保〔2023〕85号文件要求的符合性分析；调查区域规划用地性质； 3.核实迁建前项目的污染物排放情况； 4.完善收集效率合理性依据；复核防护距离； 5.复核废滤芯的固废属性；废活性炭产废周期前后不一致；补充原料空桶破损情形的处置措施； 6.复核分区防渗漏措施，前后不一致； 7.完善结论编制内容；复核污染物排放汇总表； 8.完善附件。
44	泉州市双鑫机械制造有限公司年产挖机油缸1万根项目	C3484 C3360	泉州市双鑫机械制造有限公司	福建省泉州市南安市霞美镇阳光路20号	2026/6/10	泉南环评〔2026〕表86号	报告表	泉州市森淼环保科技有限公司	梁奕萍	65	1.补充国民经济行业代码； 2.P33遗漏环境保护目标黑峰关帝庙，其明确属于文物保护单位，文物保护单位都设立有保护区、建设控制地带，项目应补充与保护范围的符合性分析； 3.P37切割废气产生的系数是否规范？ 4.P38核对一下设备清单，机加工工艺使用的设备是什么？是否涉及抛丸、打磨？ 5.P58核实焊接粉尘净化量； 6.P61增加活性炭更换频次。
45	南安市西港海绵制品有限公司年产聚氨酯海绵300吨项目	C2924	南安市西港海绵制品有限公司	南安市丰州镇素雅村38号	2026/6/11	泉南环评〔2026〕表87号	报告表	福建诚界环保科技有限公司	李雷	56	1.P2坐标经纬度采用度分秒（秒保留3位小数），文本中仅保留两位小数；另外经查询分区管控平台，文本中的坐标位于项目厂界东南侧约500米处，请进行相应修改； 2.P5《市场准入负面清单（2022年版）》已废止； 3.P6等，泉州市生态环境局已于2025年底发布生态环境分区管控动态更新成果，请进行相应修改； 4.P12其他符合性分析中建议补充与《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》的相关分析； 5.P17项目水平衡图数据存在逻辑错误； 6.P23项目特征污染物包括TDI以及非甲烷总烃，文本中并未提及及分析其空气质量现状，请补充相关分析内容； 7.P25–P26目前生态环境部尚未发布有关TDI的监测方法标准，故《合成树脂工业污染物排放标准》中的限值要求暂未实施（标准中的注释a），另外，塑料制品行业不需要执行单位产品非甲烷总烃排放量要求； 8.项目非甲烷总烃、TDI污染源强的核算方法及核算结果错误； 9.P33废气排放口、P38废水排放口的地理坐标与问题一同样的情况，请重新核实； 10.P37生活源产排污系数手册里COD、氨氮浓度与文本中描述不一致，且BOD5以及SS未在生活源产排污系数手册里体现； 11.重新核算活性炭的产生量，文中的描述自相矛盾； 12.P50表4–25中表述的一般工业固废的贮存标准防渗要求错误； 13.表4–27存在多处数据及归类错误：一是TDI临界量导则附录B明确为5t，并非2.5t；二是错误将硅油归为矿物油套用临界量，二者物质属性、理化性质差异显著，硅油闪点高不属于易燃物质；三是乙醇未纳入导则附录B管控清单，备注盲目参照塞维指令取值500t无依据，附录B.2仅急性毒性物质适用该指令，水环境危害物质临界量上限仅100t。同时项目各类原辅化学品临界量未逐一核实校核； 14.P52–54环境风险防范内容分析不全面：仅考量原辅化学品环境风险，未核算成品自身易燃风险及对应防控措施；未论证火灾事故消防废水收集管控，未明确事故应急池设置及漫流防控措施；项目北侧毗邻加油站，未开展周边联动环境风险辨识、联防联控防范要求及专项应急处置预案。
46	福建省美霖卫浴科技有限公司年产花洒模具150套、塑料花洒2000万件项目	C2927 C3525	福建省美霖卫浴科技有限公司	南安市美林街道福源路186号（南安经济开发区扶茂工业园）	2026/6/16	泉南环评〔2026〕表88号	报告表	泉州市森淼环保科技有限公司	梁奕萍	69	1.坐标不规范；调查项目规划用地性质； 2.补充与泉环保〔2023〕85号文件要求的符合性分析；更新环境质量现状数据； 3.明确各原辅料的成分组成，识别注塑过程中是否涉及特征污染因子；花洒工艺前后不一致； 4.区域污水处理厂信息错误； 5.核实破碎粉尘产排量；补充投料粉尘分析；复核防护距离； 6.完善平面布局。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
47	福建省帆明阀门制造有限公司年产塑料水暖卫浴配件200万套、不锈钢角阀300万只项目	C2927 C3443	福建省帆明阀门制造有限公司	南安市英都镇霞溪西塘街100号五矿高端阀门智造产业园A区9号楼104室、204室、304室	2026/6/17	泉南环评〔2026〕表89号	报告表	福建省诚硕环保科技有限公司	林婉婷	70	1.P22根据《合成树脂工业污染物排放标准》5.6的说明，塑料制品工业企业无需执行单位产品非甲烷总烃排放量限值，下文的达标分析同理； 2.P22经查，园区内的经二路属于城市支路，不属于《声环境功能区划分技术规范》3.7交通干线释义中的范畴之内，与之临近的厂界不执行4a类声环境质量标准； 3.P26重新核实化粪池的去除效率； 4.P33卫生防护距离的计算中，错误选取了等标排放量较小的颗粒物进行计算； 5.P33请对照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》表4重新核实自行监测要求； 6.P37重新核实活性炭的更换周期。
48	福建省泉州市福联石材有限公司年增产异形石材10万平方米项目	C3032	福建省泉州市福联石材有限公司	南安市石井镇中泰集控区中泰中兴路12号	2026/6/18	泉南环评〔2026〕表90号	报告表	福建省诚硕环保科技有限公司	林婉婷	70	1.补充与《南安市建筑装饰面石材加工集中区环境管理实施方案》附录A的符合性分析； 2.P34《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》在表32中提到的可行技术仅有湿法作业以及袋式除尘，并未提及喷淋除尘。 3.P20、35等，重新核实项目污泥的产生量； 4.P36化粪池的去除率与生态环境部发布的《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》的数据不符，请重新核实； 5.补充《城镇污水处理厂污染物排放标准》新发布的修改单要求； 6.其他问题：附图4的厂区平面布局图应补充标注一般固废贮存区。
49	泉州金派厨卫科技有限公司年产塑料水暖卫浴配件（淋浴管、升降杆等）150吨、金属水暖卫浴配件（淋浴管、升降杆等）100吨项目	C2927 C3352	泉州金派厨卫科技有限公司	南安市仑苍镇高新技术园南路259号	2026/6/18	泉南环评〔2026〕表91号	报告表	泉州市森焱环保科技有限公司	梁奕萍	67	1.补充与规划的符合性分析；更新环境质量现状数据； 2.明确租赁面积，核实项目周边租赁企业信息，并在图例中标注； 3.明确各原辅料的组分，识别注塑过程中是否存在特定污染因子； 4.明确切割机类型；识别切割过程的污染物的产排情况；复核破碎粉尘产排量；复核防护距离； 5.复核噪声预测情况； 6.废活性炭产废周期前后不一致；核实固废监管措施，完善危废环境管理要求。
50	福建杰质新型材料科技有限公司年产5万平方米挤塑板、单吨混合分装10万吨腻子粉、单吨混合分装10万吨瓷砖胶项目	C2922 C3039	福建杰质新型材料科技有限公司	南安市官桥镇前梧村中角176号（南联石材加工集中区）	2026/6/23	泉南环评〔2026〕表92号	报告表	福建省晋蓝环保股份有限公司	林晓芳	65	1.明确色母粒的成分，识别挤出成型是否涉及特征污染因子； 2.补充现状质量达标分析；区域水环境调查错误、执行标准错误；近期农灌标准错误；复核废气排放标准； 3.核实废水处理效率；复核暂存池的容积计算的合理性； 4.原辅料用量前后不一致；复核粉尘产排量；复核VOCs产排量；表格数据与文本描述部分不一致；完善防护距离估算； 5.补充各类固废估算依据；复核粉尘收集量、废活性炭产生量；补充完善一般固废、危险废物的环境管理要求； 6.遗漏风险物质识别，完善风险防范措施； 7.检查清单排放标准与上文分析不一致；完善平面布局。
51	泉州市盛旺商业管理有限公司年产大理石板材40万平方米、奢石石板材20万平方米、异形石板材10万平方米项目	C3032	泉州市盛旺商业管理有限公司	南安市水头镇朴三村大村477号	2026/6/24	泉南环评〔2026〕表93号	报告表	福建省朗洁环保科技有限公司	黄文科	70	1.P16.18等，请根据《胶粘剂挥发性有机化合物限量》重新核实不饱和聚酯树脂胶水的挥发性情况； 2.P40请重新核实粉尘去除效率； 3.P42表4.1-2中重新核实刷胶烘干工序的工作时间； 4.P49卫生防护距离计算中，生产单元等效半径设置不合理； 5.P51-58根据编制技术指南，应在文本中明确废水治理设施的处理能力； 6.P70液化石油气的临界量文中应该是参考的甲烷，此临界量请对照《危险化学品重大危险源辨识》； 7.其他相关问题：苯乙烯属于恶臭气体，应考虑臭气浓度污染因子，请全文进行相应修改。
52	福建省华盾消防科技有限公司年产3000吨不锈钢阀门配件（阀体、阀盖、支架、明杆吊子、压盖等）项目	C3443 C3391	福建省华盾消防科技有限公司	南安市柳城街道帽山社区莲东121号	2026/6/25	泉南环评〔2026〕表94号	报告表	福建榕安环保科技有限公司	杨朝晖	66	1.P1根据编制技术指南要求，项目地理坐标应保留小数点后面三位，请进行相应修改； 2.P5等，根据《南安市中心城区声环境功能区划分》，柳城街道仅有榕桥产业基地执行声环境3类标准，本项目并不位于榕桥产业基地，应执行2类标准，全文进行相应修改； 3.P30等，请重新核实造型废气所参照执行的标准； 4.P36重新核实化粪池对污染物的去除率； 5.P44表4-20中制壳、振壳、抛丸工序的风机风量为40000m³/h，但是前文的源强分析中都是按15000m³/h去计算，请前后数据统一； 6.P49请重新核算卫生防护距离初值； 7.P50对照金属铸造工业的自行监测技术指南重新核实厂区内、厂界的监测因子以及监测频次； 8.P55等，重新核实活性炭的更换周期； 9.其他相关问题：生态环境部于2025年底发布了《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）修改单，请对照变化情况全文进行修改。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
惠安县											
53	高性能BOPA膜材产业化项目（二期）	C2921	福建长塑实业有限公司	惠安县泉惠工业园区惠泽路5号	2026/6/4	泉惠环评〔2026〕表13号	报告表	泉州市华大环境保护研究院有限公司	陈虹丽	63	1.更新与泉惠石化工业园区总体规划（2025-2035）环境影响报告书及审查意见符合性分析； 2.补充与《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28号）、2025年《国家污染防治技术指导目录》（环办科财函〔2025〕197号）相符性分析； 3.补充周边环境相容性分析；补充市场准入负面清单； 4.补充其他原辅材料介绍；补充说明原辅料高温分解情况； 5.核实是否产生破碎粉尘； 6.补充排气筒设置分析； 7.补充分析依托现有设施可行性； 8.对喷淋废水危废属性进行说明； 9.补充直接排入污水处理厂可行性，根据编制指南补充排放规律，排放口基本情况等内容。
54	泉州龙豪服饰织造有限公司服装、服装印花片迁扩建生产项目	C2319	泉州龙豪服饰织造有限公司	惠安县黄塘镇省吟村高厝头146号	2026/6/8	泉惠环评〔2026〕表14号	报告表	泉州市华清环境工程有限公司	颜伟华	63	1.完善与2025年泉州市最新生态环境分区管控动态更新成果的符合性分析； 2.完善VOCs物料VOCs含量分析内容； 3.表2-5主要原辅材料用量及能耗一览表增加包装方式，如袋装、桶装，对用量和产能匹配进行分析； 4.完善生产工艺介绍内容； 5.补充固废法关于能力审查的要求； 6.补充危废间选址可行性分析和容量分析； 7.按照编制指南要求进一步完善文本及附图等内容； 8.文本存在文字表述错误。
55	双鸿机械（惠安）有限公司年产150台纺织机械项目	C3551	双鸿机械（惠安）有限公司	惠安县崇武镇龙西村官住498号（崇武前垵工业区）	2026/6/15	泉惠环评〔2026〕表15号	报告表	泉州市蓝天环保科技有限公司	周爱春	61	1.补充与2025年《国家污染防治技术指导目录》（环办科财函〔2025〕197号）、《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）相符性分析； 2.核实项目规划情况； 3.核实原辅料是否符合低VOCs含量要求； 4.核实惠安县生态环境分区管控符合性分析； 5.补充分析出租厂房基本情况，是否遗留历史污染情况； 6.补充项目主要生产设备参数； 7.补充分析排气筒高度设置与周边环境的影响； 8.补充固废处置单位的能力资质分析及液态危废的收集贮存要求； 9.补充生产废水经处理后循环使用的可行性分析； 10.文本存在文字表述错误。
56	泉州丰泉茶具有限公司年产茶桌300套、茶盘30000张项目	C2110	泉州丰泉茶具有限公司	惠安县黄塘镇绿谷台商高科技产业基地台北路3-1号	2026/6/30	泉惠环评〔2026〕表16号	报告表	泉州市合丰环保科技有限公司	康文钊	63	1.核实企业环境风险三级防护措施内容； 2.核实项目产品是否属于《环境保护综合名录》中高污染产品； 3.补充分析排气筒高度设置与周边环境的影响； 4.核实原辅材料、资源及能源消耗情况； 5.核实原辅料是否符合低VOCs含量要求； 6.补充集气罩的尺寸合理性分析； 7.完善固体废物产生类别和内容分析； 8.核实打磨粉尘源强； 9.补充等效排气筒内容； 10.文本存在文字表述错误。
安溪县											
57	泉州市谨诚家居用品有限公司	C2130 C2929	泉州市谨诚家居用品有限公司	福建省安溪县尚卿乡新楼村创新路1号C2栋、D栋	2026/6/5	泉安环评〔2026〕表12号	报告表	福建省泉州清丽环保科技有限公司	陈合勇	62	1.需进一步明确陶化用水更换频次； 2.部分废气污染物监测频次错误； 3.需补充园区污水处理厂和管网建设运行情况，分析生产废水纳管的可行性，补充污水管网图； 4.项目厂区平面布置图中未体现自建污水处理站位置。
58	安溪县城厢詹志宝五金加工点	C3392	安溪县城厢詹志宝五金加工点	福建省安溪县参内镇安山路1599号1#-B厂房（安溪县罗内片区C-30地块、C-31地块）	2026/6/8	泉安环评〔2026〕表13号	报告表	泉州金泰宝环保科技有限公司	臧鸿昭	62	1.需补充原材料MSDS； 2.需补充项目主要生产设备参数及产能匹配分析； 3.需进一步补充完整生产工艺流程及产污环节图； 4.应进一步补充电焊烟尘和落砂废气的排放量核算； 5.需进一步补充环境风险防范措施。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	项目负责人	质量评分	环评质量存在的主要问题
59	安溪彼洋工艺品有限公司	C2432	安溪彼洋工艺品有限公司	福建省泉州市安溪县高端装备制造产业园A-53地块6号厂房	2026/6/10	泉安环评〔2026〕表14号	报告表	泉州众创阳光环保科技有限公司	陈少忠	67	1.需补充项目水平衡图中喷淋水循环水量； 2.项目产污环节图与说明的污染源编号未一一对应； 3.需进一步补充安溪县龙桥污水处理厂最新环评及批复情况； 4.应进一步补充废布袋产生量核算过程。
60	泉州安溪听竹工艺品有限公司	C2432	泉州安溪听竹工艺品有限公司	福建省安溪县官桥镇湖里大道29号1#厂房	2026/6/10	泉安环评〔2026〕表15号	报告表	泉州金泰宝环保科技有限公司	臧鸿昭	61	1.缺少生物质燃料用量核算； 2.脱脂污水处理需增加除油工艺； 3.固体废物识别不充分，缺少废挂具、原料空桶； 4.大气环境质量标准缺少特征因子； 5.生活污水和生产废水纳入安溪县龙桥污水处理厂可行性分析未按照污水厂最新环评分析。
61	泉州易家采家具有限公司	C2432 C3360	泉州易家采家具有限公司	福建省安溪县官桥镇龙桥工业园官桥片区B-4地块	2026/6/23	泉安环评〔2026〕表16号	报告表	泉州金泰宝环保科技有限公司	臧鸿昭	62	1.缺少生物质燃料用量核算； 2.项目主要生产设备缺少密闭喷漆间等喷漆设备； 3.产污环节图中固体废物产生环节识别不充分（烘干工序未体现）； 4.固体废物识别不充分，缺少过滤海绵、铁件除油抹布； 5.生活污水和生产废水纳入安溪县龙桥污水处理厂可行性分析未按照污水厂最新环评分析。
台投区											
62	泉州市茂泰广田鞋材有限公司年产500万双EVA鞋底项目	C1953	福建省一兴电力设备有限公司	泉州台商投资区管委会洛阳镇堂头村 558 号	2026/6/8	泉台管环审〔2026〕表25号	报告表	漳州市环保开发公司	陈杰兴	61	1.核实臭气浓度自行监测频次依据标准； 2.核实厂区内非甲烷总烃排放执行标准； 3.HJ1123-2020标准名称写错； 4.完善环境保护措施监督检查清单； 5.完善附图附件。
63	泉州台商投资区韵雅斋文化用品厂木质家具、木质工艺品、小件竹制工艺品生产项目	C2110 C2039 C2041 C2411	泉州石度科技发展有限公司	福建省泉州台商投资区东园镇琅山村东湖1号	2026/6/9	泉台管环审〔2026〕表26号	报告表	泉州市华清环境工程有限公司	颜伟华	62	1.明确循环水的更换周期、更换水量及去向； 2.完善生产废水处置方式； 3.补充清洁生产水平分析； 4.应采用最新的分区管控跟踪报告。