

2026年7月份全市审批建设项目环评文件编制质量情况一览表

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	编制主持人	质量评分	环评质量存在的主要问题
市本级											
1	中化东大（泉州）有限公司8万吨/年高端特种聚酯多元醇项目	C2614	中化东大（泉州）有限公司	泉惠石化工业园区	2026/7/3	泉环评〔2026〕书23号	报告书	福建省福环环保科技有限公司	孙国平	65.5	1.深化现有工程生产调查，给出现有各生产线的工艺废气、工艺废水的污染物产生与排放量，完善企业现存环境问题调查和整改措施要求； 2.完善扩建工程组成，说明保留现有部分生产线调整工艺参数内容；细化说明各系列产品共用生产线的切换方式和生产制度；结合各产品生产设施利用方式完善产污环节分析，突出新污染物产生节点，补充副反应物质去向；核实扩建前后污染因子和风险物质的对比结果； 3.细化各股工艺废水水质、水量分析，给出最大废水量，核实水平衡；细化各储罐（含中间储罐）的废气收集方案，完善扩建后各股生产废气风量与处理能力分析； 4.核实扩建后工程各污染物产生、排放量，完善污染物排放“三本账”； 5.完善清洁生产分析内容。
2	高性能橡胶（一期）项目	C2652	福建中科睿升新材料科技有限公司	泉港石化工业园区	2026/7/30	泉环评〔2026〕书24号	报告书	福建省金皇环保科技有限公司	赖俊楠	68.4	1.结合园区产业定位、规划布局等相关要求，充实项目由来分析及选址合理性分析； 2.明确产品转化率的取值依据，完善丁腈橡胶成型利用率、氯苯溶剂回收率、加氢反应转化率分析，完善全厂（含氯苯）物料平衡分析； 3.完善清洁生产分析，补充氯苯源头替代的可行性。
3	高吸水性树脂迁扩建项目（20万吨/年）	C2651	邦丽达(福建)新材料股份有限公司	泉惠石化工业园区	2026/7/30	泉环评〔2026〕书25号	报告书	泉州市华大环境保护研究院有限公司	杨道秀	71.8	1.完善现有工程回顾性评价，核实现有工程污染物排放量，说明项目搬迁建设的时序安排； 2.完善迁扩建工程项目组成，产品方案及对应的原辅材料使用情况，说明各生产线设备配备情况，核算产能； 3.细化产污环节分析，完善污染因子识别，说明生产组织方式、聚合反应转化率，核实物料平衡； 4.结合同类工程数据，按最不利工况核算污染物产生及排放源强，完善非正常工况及三本账分析。
4	石井镇新能源产业园区220kV输电线路工程	D4420	南安市石井镇人民政府	泉州市南安市水头镇、石井镇	2026/7/3	泉环评〔2026〕表34号	报告表	河南莱嘉环境技术有限公司	韩晓锐	63	1.需完善项目涉及饮用水源保护区相关保护措施及政府意见； 2.需完善项目施工期大气排放标准； 3.电磁评价结论需完善架空线路跨越敏感目标时与其屋顶的最低线高要求。
5	安溪县虎邱镇洪恩岩水库项目	E4821	安溪县虎邱小城镇开发建设有限公司	福建省泉州市安溪县虎邱镇湖东村	2026/7/6	泉环评〔2026〕表35号	报告表	泉州宜诚环保科技有限公司	黄永明	65.33	1.需完善项目沿线用水情况调查以及施工断流对下游及周边供水的影响分析及保证措施； 2.需完善施工“三场”和施工便道等土地利用、植被分布现状调查，深化对施工“三场”选址环境合理性分析。洪恩岩景区位于安溪县九龙江、晋江西溪上游水土流失控制生态保护红线范围内，项目与其最近距离约4m，细化项目施工期对其环境影响分析内容及水土流失防控措施； 3.需核实分层塔式取水塔体是否为涉水建筑，细化涉水工程施工工艺，深化施工断流对下游及周边供水及水环境质量、水生生态的影响，细化堆石场及综合加工厂、砼拌合系统爆破点与周边敏感点的位置关系及影响分析；明确施工期环境保护设施分布情况，提出有针对性的减缓或防治措施； 4.需完善项目评价范围内水污染源现状调查，核实坝址及上游水质评价标准（总氮采用湖库标准，总磷为何不采用湖库标准）及评价结果，考虑现状总氮超标，叠加背景值完善坝下水质预测。核实入库、入河污染源强计算结果及与预测结果，深化分析作为饮用水源的水质可达性；结合水环境现状调查及六价格来源，分析是否有累积性与长期积累的污染物影响，提出流域性管理建议； 5.需深化项目施工期和运营期对流域水环境质量的影响分析，完善项目实施对流域水资源、河流水文情势、水环境与生态环境的影响分析。补充分层取水水温调控效果论证，分析低温水对下游生态的影响； 6.需明确蓄水阶段、下泄流量保障方案，完善有关流域增殖放流及生态流量保障措施，完善断流风险防控措施，并建立预警与应急响应机制； 7.需补充明确饮用水源一二级保护区内现状是否存在与保护要求不一致的情形及后期管控措施； 8.需完善施工期环境监理和社会稳定风险评估等内容，完善生态环境保护措施监督检查清单，细化水资源、水环境、水生态保障措施。
6	泉州浮江正大塑料制品有限公司年产麻将10万副项目	C2462	泉州浮江正大塑料制品有限公司	惠安县东桥镇莲塘村998号（惠东新区）	2026/7/11	泉环评〔2026〕表36号	报告表	泉州市合丰环保科技有限公司	康文钊	69	1.核实项目所用油漆是否属于低VOCs涂料，细化热压、点漆、晾干等工序废气收集或密闭措施，核实废气收集率和去除率，补充热压成型工序挥发性有机物源强核算； 2.补充完善抛光废水污染源分析，说明抛光废水产生量、排放规律、污染物种类及浓度；结合废水处理工艺、处理效果和污染物累积，分析说明废水完全回用不排放的可行性； 3.核实废竹片、废抛光油、废活性炭及污泥等各类固废的产生量、类别及处置措施； 4.完善地下水分区防渗措施； 5.补充完善氨基模塑料及油漆火灾环境风险事故次生污染物识别、源强核算及影响分析，提出针对性的风险防范应急措施，并加强与园区的应急联动措施； 6.补充完善厂区雨污管网、园区污水管网等相关图件； 7.专家提出的其他意见。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	编制主持人	质量评分	环评质量存在的主要问题
7	国亨华星丙烷管道互联项目	G5720	泉州国亨化学有限公司	泉港石化工业园区	2026/7/14	泉环评〔2026〕表37号	报告表	福建榕安环保科技有限公司	杨朝晖	62	1.完善项目与园区生态环境准入、泉州市生态环境分区管控符合性分析。 2.完善工程相关内容，明确管道两端企业截止阀位置及中燃侧管道盲封位置细化施工方案，明确与中燃管道的截断防护措施；细化项目环境风险防控及消防力量依托可行性分析。 3.结合管道内气体的组分及含量，核实环境风险物质最大在线量，并核实Q值及环境风险评价等级、评价范围。 4.完善环境风险评价内容及环境影响分析；结合环境风险后果分析，核实应急疏散方案和环境应急监测方案。 5.核实环评提出的环境风险防控措施及应急处置措施。 6.完善自行监测计划、环境保护措施监督检查清单及相关图件、附件。
8	泉州惠化220千伏输变电工程	D4420	国网福建省电力有限公司泉州供电公司	泉州市惠安县泉惠石化工业园区、东桥镇	2026/7/14	泉环评〔2026〕表38号	报告表	福建亿兴电力设计院有限公司	蔡燕如	67	需完善项目用地类型。
9	南安市城区污水处理提质增效工程（江北水质净化厂、管网改造三期）	D4620	南安市城乡水务集团有限公司	泉州市南安市溪美街道、柳城街道、美林街道、霞美镇、省新镇等	2026/7/15	泉环评〔2026〕表39号	报告表	泉州市蓝天环保科技有限公司	周爱春	65	1.完善项目由来及全部工程组成，明确水质净化厂、厂外1.0万吨/天污水提升泵站、3km进水管、5km尾水排管渠为同一整体项目；提升管网工程评价深度，按报告表要求补充管网施工工艺、土石方平衡、沿线水系图、管网布置图； 2.全面调查管网、泵站沿线生态环境敏感目标分布，细化施工期生态影响、水土流失、施工废水、施工扬尘废气防控措施；核实项目是否存在沟渠/管网淤积，核算清淤污泥产生量，论证清淤污泥依托南安市污水处理厂处置的可行性； 3.细化污水厂服务范围现状及规划管网建设情况，明确接纳工业废水种类、水量、污染物指标，论证进厂废水无有毒有害污染物，结合进水水质完善污水处理工艺适配性分析； 4.梳理完善污水回用、生态补水工程方案与配套图件，明确生态补水仅美林溪，与西溪、檀溪补水无关；补充补水水体水文、水质、水环境功能区划及执行标准调查； 5.核实施工期工艺流程中产污工序内容，修正施工生活污水排入永春县污水处理厂疑似笔误；完善事故、非正常工况环境影响分析，论证项目是否需增设事故调节池； 6.优化水污染源强核算，采用南安市污水处理厂2023年运行最高数据核算，统一全文排放浓度矛盾数据，补充废水源强完整核算依据；核实河段枯水期流量是否为90%保证率最枯月流量，重新校核水质预测结果； 7.严格按照《入河排污口设置论证报告技术导则（征求意见稿）》优化排污口论证章节；结合下游5.12km龙峰应急取水口、2.18km水厂保护范围，论证排污口设置合理性；完善美林溪、西溪水文调查、尾水排放影响分析，核算区域水污染物削减量并配套削减措施； 8.优化厂区总平面布置，明确25000m³/h生物除臭装置收集范围、收集效率，论证是否全覆盖预处理、多级AO、污泥处理恶臭区域；针对东南侧65m西美村完善恶臭环境影响分析，新增恶臭深度治理措施，在卫生防护距离图中标注西美村位置与范围。 9.重新核实恶臭污染源强，补充厂区无组织恶臭管控措施；细化污泥脱水工艺论证，梳理全部固废产生量、贮存规范、处置去向； 10.细化厂区分区防渗方案，明确地下水监控井布设点位；完善环境风险源项分析，细化各类环境风险防控、应急处置措施； 11.对照HJ1083—2020完善自行监测方案，总排口流量、pH、水温、CODcr、氨氮、总磷、总氮需配套在线自动监测设备，修正废水监测计划表不符内容，增设厂界无组织废气监测计划； 12.完善清洁生产分析、项目污染源清单、环境管理相关要求；更新环保竣工验收一览表、项目基础信息表，补齐全套附图、附件，统一全文数据逻辑。
10	泉州大园~井山220千伏线路改造工程	D4420	国网福建省电力有限公司泉州供电公司	泉州市南安市丰州镇、洪濑镇及丰泽区北峰街道	2026/7/27	泉环评〔2026〕表40号	报告表	福建亿兴电力设计院有限公司	蔡燕如	68	需完善相关附表。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	编制主持人	质量评分	环评质量存在的主要问题
11	林德中化（泉州）气体有限公司泉惠石化园区氮气管网项目二期	G5720	林德中化（泉州）气体有限公司	惠安县泉惠石化工业园区（通港路与泉兴路交叉口往东至安迪苏管廊管道接入口）	2026/7/28	泉环评〔2026〕表41号	报告表	泉州市华大环境保护研究院有限公司	吴航	74	1.完善本项目与《福建省涓洲湾（泉港、泉惠）石化基地总体规划》（2020-2030）及其规划环评的符合性分析； 2.进一步细化管廊上现有管道的情况，明确本管线安装要求，完善沿线周边特别是途径厂区的设施设备调查； 3.进一步明确本项目对现有工程的具体依托内容，核实其依托实际可行性。细化与途径企业、园区联防联控、环境风险防控系统衔接等内容； 4.完善对现有工程有关环保方面问题的调查与分析，明确相应的整改措施与要求； 5.完善项目产物环节分析，明确项目循环水冷却的具体方式，核实循环冷却污水水质水量情况； 6.补充项目水平衡分析，核实扩建前后主要污染物“三本账”分析； 7.完善项目环境风险分析与评价，进一步明确相应的应急防范措施，特别是施工期动火防范措施，以及可能出现火灾时的应急处置方案； 8.核实项目危废的种类和产生量，完善建设项目污染物排放量汇总表、环境保护措施监督检查清单； 9.完善相关附件、图件； 10.专家组提出的其他个人意见。
12	泉州交发智能建造有限责任公司管片、小型PC预制构件及沥青生产线建设项目	C3021 C3022 C3099 N7820	泉州交发智能建造有限责任公司	泉州市泉港区涂岭镇下炉村埔尾77-2号	2026/7/28	泉环评〔2026〕表42号	报告表	泉州市华大环境保护研究院有限公司	龙平沅	70	1.细化产业政策分析。项目涉及多种产品，应进行逐一比对并说明项目生产的轨枕是否涉及淘汰类“S-2型混凝土轨枕”； 2.核实完善各类废气源强取值依据和源强核算，细化各类废气收集、处理方案，分析废气收集效率和处理效率的可达性； 3.完善描述周边微地貌和生态现状，说明本项目用地与湖仔内水库距离及上下游关系，细化生活污水处理后用于林地灌溉方案，明确灌溉林地范围和面积，补充相关消纳林地协议； 4.完善高温石油沥青相关火灾事故次生环境风险评价内容，完善沥青储罐的环境风险防范措施； 5.完善自行监测计划、环保措施监督检查清单，补充恶臭自行监测频次，以及相关图件、附件。
13	泉州石狮红梁T接香山~祥芝线路改接香山变110千伏线路工程	D4420	国网福建省电力有限公司石狮市供电公司	泉州市石狮市鸿山镇境内	2026/7/28	泉环评〔2026〕表43号	报告表	江苏辐环环境科技有限公司	陈学勇	70	1.完善电磁环境影响类比的可行性； 2.完善电磁环境敏感目标分析； 3.完善项目总平布置等相关图件。
14	泉州石狮红梁110千伏变电站主变扩建工程	D4420	国网福建省电力有限公司石狮市供电公司	泉州市石狮市鸿山镇西墩村红梁110kV变电站围墙内	2026/7/30	泉环评〔2026〕表44号	报告表	江苏辐环环境科技有限公司	陈学勇	71	1.细化现有工程有关情况，明确是否存在环保问题； 2.核实事故油池设置情况及防渗措施； 3.核实电磁环境影响类比的可行性； 4.补充生活污水及化粪池清掏物处置去向； 5.完善项目总平布置、环保设施措施、应急设施分布等相关图件。
15	泉州石院220千伏变电站220千伏间隔扩建工程	D4420	国网福建省电力有限公司泉州供电公司	泉州市南安市石井镇院前村	2026/7/31	泉环评〔2026〕表45号	报告表	武汉网绿环境技术有限公司	李小亮	63	需核实声环境保护目标并完善其执行声环境质量标准。
鲤城区											
16	江南新区社区卫生服务中心（浮桥）	Q8421	江南新区社区卫生服务中心（浮桥）	福建省泉州市鲤城区浮桥街道繁荣路城建建中里P2#楼（卫生服务中心）	2026/7/28	泉鲤环评〔2026〕表3号	报告表	泉州市佳盛环保技术服务有限公司	骆延	68	1.补充与新污染物符合性分析； 2.明确项目建设性质； 3.补充项目污水走向和生态环境分区管控图。
泉港区											
17	泉港区南埔镇邱厝村历史遗留矿山生态修复工程项目	B101	泉州市泉港区大众公交有限公司	泉州市泉港区南埔镇邱厝村	2026/7/27	泉泉港环评〔2026〕表9号	报告表	泉州红树林环保科技有限公司	刘开楠	60	1.建设项目概况描述不准确，治理区面积大小前后文不一致； 2.部分章节需完善生活污水依托措施； 3.核实废农药瓶的处置措施； 4.核实现状环境保护目标识别。
石狮市											
18	石狮市远涛五金厂年加工五金制品50t项目	C3360	石狮市远涛五金厂	石狮市鸿山镇邱下村鑫盛路5号三号厂房6楼	2026/7/2	泉狮环评〔2026〕表37号	报告表	厦门森意顺环保科技有限公司	杨宁波	65	1.完善项目基本情况，核实工程具体布置情况； 2.完善有机废气源强分析及其污染防治措施； 3.完善平面布置图等附图附件。
19	锦东织造股份年产1万吨针织品技改项目	C2822 C1761	石狮市锦东织造股份有限公司	福建省泉州市石狮市锦尚镇石锦路505号	2026/7/7	泉狮环评〔2026〕表38号	报告表	泉州市新绿色环保科技有限公司	陈燕红	66	1.完善项目产能核算； 2.完善有机废气源强分析及其污染防治措施； 3.完善附图附件。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	编制主持人	质量评分	环评质量存在的主要问题
20	汇辉（石狮）服装有限公司鞋底生产项目	C1953	汇辉（石狮）服装有限公司	福建省泉州市石狮市宝盖镇仑后村锦逸路76号（石狮市宝盖科技园）	2026/7/13	泉狮环评〔2026〕表39号	报告表	厦门森意顺环保科技有限公司	杨宁波	62	1.完善项目基本情况，完善项目组成； 2.完善项目平面布置情况； 3.完善有机废气源强分析及其污染防治措施； 4.完善固体废物源强分析，核实危废产生量及处置去向； 5.完善相关图件。
21	石狮佳南热熔胶有限公司年产TPU热熔胶塑料膜1530吨项目	C2921	石狮佳南热熔胶有限公司	福建省泉州市石狮市祥芝镇古浮二十区7号（4号厂房1层、2层车间）	2026/7/14	泉狮环评〔2026〕表40号	报告表	泉州市合丰环保科技有限公司	康文钊	68	1.完善产能核算； 2.完善废气源强分析及其污染防治措施； 3.完善平面布置图等附图附件。
22	石狮九牧五金实验中心项目	M7320	石狮九牧卫浴有限公司	福建省泉州市石狮市锦尚镇石锦路（锦蚶智能制造产业园）	2026/7/20	泉狮环评〔2026〕表41号	报告表	泉州市华大环境保护研究院有限公司	黄天禄	69	1.完善项目平面布置情况； 2.完善废水源强分析及其配套污水处理设施； 3.完善相关图件。
晋江市											
23	泉州冠味食品有限责任公司年产4000吨酱油、3000吨食醋、1000吨调味粉、800吨调味汁及700吨调味酱项目	C1462 C1469	泉州冠味食品有限责任公司	晋江经济开发区（食品园）新园路8号（晋江市永和镇坂头村）	2026/7/7	泉晋环评〔2026〕表86号	报告表	泉州市海晟环保科技有限公司	许建筑	72	1.核实职工住厂问题，在“建设内容-项目基本情况”中写明“职工定员50人（均不住厂）”，但在“运营期-固体废物-生活垃圾”计算中却按“均住厂”估算； 2.废水处理设施工艺名称不规范，“混凝沉淀—一体化预处理设施（TW001）”建议明确主要工艺单元（如反应池、沉淀池、加药系统等），并在工艺流程或附图中补充简图，避免仅用名称概括；根据HJ1030.2-2019、HJ1303-2023废水污染防治可行技术，混凝沉淀措施是否满足废水治理需求； 3.食品园污水处理厂已更名为晋中污水处理厂，进一步核实污水排放问题； 4.原辅材料理化性质与风险、食用酒精（95%）列出了闪点、沸点，但未提及泄漏后的环境风险防控措施（如截流、收集）。建议在“环境风险防范措施”中补充液态原料泄漏的围堰、托盘、吸收材料等细节； 5.完善附图附件。
24	晋江亿昌彩印有限公司印刷加工项目	C2319 C2231	晋江亿昌彩印有限公司	晋江市灵源泉源路19号2幢	2026/7/7	泉晋环评〔2026〕表87号	报告表	福建榕安环保科技有限公司	杨朝晖	64	1.完善环境质量分析； 2.补充产污环节分析； 3.核实项目基础设施建设情况； 4.核实环境保护距离； 5.核实项目固体废物产生量计算； 6.补充排污口规范化内容不完整； 7.补充声环境影响分析。
25	空气化工高纯气体福建分装基地项目	G5942	空气产品（晋江）气体有限公司	晋江市东石镇晋江集成电路产业园区（工业园）5号区块	2026/7/13	泉晋环评〔2026〕表88号	报告表	福建省环安检测评价有限公司	陈玉芬	70	1.其他符合性分析补充与重点管控新污染物清单的符合性分析； 2.补充汽化器运行和系统吹扫环节的简要分析，明确其运行频率、持续时间、噪声源强及氮气排放对环境的轻微影响分析； 3.大气环境质量现状分析中引用的《环境空气质量标准》更新至最新版本； 4.核实生活污水执行标准，补充污水综排、污水排入城镇下水道水质标准； 5.设备堆场无风险物质，其雨水是否全部需要进入事故池？需重新论证汇水面积选取的合理性； 6.在“4.2.5环境风险”章节，明确本项目环境风险评价依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）。对于液氧，论述其临界量选取的依据，确保风险势判断的合规性，液氧最大存储总量是否考虑安全充装系数； 7.在附图4中明确标示危险废物暂存间的位置，确保总平面布置图与环保设施描述一致。
26	泉州万好高分子材料有限公司年产改性EVA发泡材料5000吨、改性EVA塑料颗粒1000吨项目	C2924 C2929	泉州万好高分子材料有限公司	晋江市内坑镇前洪村锦安路1-2号	2026/7/13	泉晋环评〔2026〕表89号	报告表	泉州市海晟环保科技有限公司	许建筑	67	1.完善项目废水回用可行性分析； 2.核实天然气用量及蒸汽发生器设备工作时间。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	编制主持人	质量评分	环评质量存在的主要问题
27	泉州晟航建材有限公司年产再生骨料4.5万立方米、混凝土环保空心砖5.5万立方米项目	C3031 C3039 N7723	泉州晟航建材有限公司	晋江市东石镇清透村新区	2026/7/15	泉晋环评〔2026〕表90号	报告表	福建省晋蓝环保股份有限公司	林晓芳	68	1.核实表2.3-1物料平衡中“水分蒸发损耗”项（27035.113 t/a），明确其构成（如养护用水、搅拌用水蒸发、喷雾抑尘蒸发等），并与其来源（石料清洗、搅拌、养护等各环节）建立清晰的对应关系； 2.P30、31、37、38、废水排放标准缺少污水处理厂进水水质要求； 3.明确废气无组织排放标执行标准； 4.P42“再次破碎的建筑垃圾量约26万t”，需明确此数据的计算依据，确保与物料平衡和工艺描述一致； 5.报告中将水泥储存输送和搅拌废气合并处理，并共用风量9000m³/h，须分别说明水泥筒仓顶部呼吸孔和搅拌机通风口的所需风量，论证合并处理且风量设置为9000m³/h的合理性； 6.补充环境风险分析：Q值计算中柴油最大存在量为5t，但报告中未分析储罐区的环境风险防范措施，如围堰的有效容积是否满足一个最大罐的泄漏量、地面防渗等级、消防沙等应急物资的配备情况； 7.补充排污口规范化治理相关文件； 8.完善附图附件：结合卫生防护距离（50m）的划定，在附图中标出防护距离包络线与最近敏感点的位置关系；补充化粪池及污水接管口、雨水管网及排放口位置； 9.文本细节修正：全文统一项目产品名称，报告中“混凝土环保空心砖”与“混粘土环保空心砖”混用。
28	晋江市红星磁性材料有限公司五金冲件生产项目	C3360 C3399	晋江市红星磁性材料有限公司	晋江市东石镇永湖村东湖大街578号	2026/7/15	泉晋环评〔2026〕表91号	报告表	福建海洋规划设计院有限公司	王小雨	68	1.完善水平衡图； 2.核实项目Q值计算； 3.完善固废分析； 4.完善声环境影响分析； 5.完善附图附件。
29	泉州市缪斯新材料有限公司年处置综合利用废匣钵2.5万吨项目	N7723	泉州市缪斯新材料有限公司	晋江市内坑镇白垵村湖美路163号	2026/7/20	泉晋环评〔2026〕表92号	报告表	睿柯环境工程有限公司	陈凡凯	71	1.细化项目物料分析； 2.补充完善固废产生量分析； 3.核实项目Q值计算； 4.补充项目废气治理设施故障风险防范措施。
南安市											
30	南安新鸿盈生态有机肥有限公司年产10万吨营养土项目	N7723 C4220	南安新鸿盈生态有机肥有限公司	南安市洪濑镇西林村湖美28号	2026/7/2	泉南环评〔2026〕表95号	报告表	福建省晋蓝环保股份有限公司	林晓芳	70	1.完善新污染物的符合性分析； 2.更新环境质量现状数据； 3.完善尾水排放标准，对应的污染因子产排情况应一并补充完善；未明确渗滤液的排放去向、对应的暂存措施； 4.排气筒风量前后不一致； 5.进一步完善固废暂存场所的建设要求、环境管理要求； 6.完善结论编制；补充附件。
31	南安市石井创兴石材厂年总产花岗岩石板材30万平方米、异形石板材3000立方米项目	C3032	南安市石井创兴石材厂	南安市石井镇下房村下房工业区二路23-5号	2026/7/7	泉南环评〔2026〕表96号	报告表	泉州市荣源水土保持科技咨询有限公司	吴琳灵	72	1.项目生产设备包含大切机、雕刻机等，请向业主核实是否实行夜间不生产的工作制度； 2.P42《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》在表32中提到的可行技术仅有湿法作业以及袋式除尘，并未提及水帘除尘； 3.P56表4-12，请修改“预测值”这一说法，详见声环境导则8.5.1以及8.5.2； 4.P44重新核实表4-5中卫生防护距离初值L； 5.P63项目不涉及危险废物，无需设置危险废物警示标识。
32	泉州美顾嘉智能科技有限公司年产不锈钢整体橱柜500套、不锈钢门板2000平方米项目	C2130	泉州美顾嘉智能科技有限公司	南安市康美镇雪峰侨场侨峰路219号18幢1层	2026/7/7	泉南环评〔2026〕表97号	报告表	福建榕安环保科技有限公司	杨朝晖	58	1.P1根据文中提供的地理坐标，输入分区管控平台查询发现，其位置位于项目厂界东南侧约500多米处，请进行相应修改；下文废气排放口等的地理坐标有类似问题； 2.P23-24、《锅炉大气污染物排放标准》的适用范围仅含锅炉，不适用本项目中的热风炉；另外注意下文非甲烷总烃的执行要求表述； 3.项目切割工序设备对应产排污系数取值错误，且切割颗粒物排放量核算错误，报告前后数据核算逻辑矛盾； 4、项目行业类别为2130金属家具制造业，未采用该行业专属喷粉工序产排污系数，错误套用金属制品业产排污系数，导致污染物排放量核算结果不准确； 5.P37自行监测计划中点位跟频次错误； 6.P37对照《生活污染源产排污系数手册》重新核实各污染物的浓度； 7.P47重新核实活性炭的更换周期； 8.P47-48根据编制技术指南，危险废物应体现主要有毒有害物质名称、环境危险特性等，未在文中看到有体现上述信息； 9.P52表4.5-1防渗要求所依据的执行标准错误； 10.其他相关问题：生态环境部于2025年底发布了《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）修改单，请对照变化情况全文进行修改。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	编制主持人	质量评分	环评质量存在的主要问题
33	南安顺捷管业有限公司年总产金属水暖卫浴配件200吨项目	C3352	南安顺捷管业有限公司	南安市仓苍镇高新技术园西路276号	2026/7/8	泉南环评〔2026〕表98号	报告表	福建省诚硕环保科技有限公司	林婉婷	71	1.复核报告表编制依据； 2.完善尾水排放标准，对应的污染因子产排情况应一并补充完善； 3.核实是否遗漏切割废气、焊接废气的分析；复核抛光废气产排量； 4.根据固废分析，物料不平衡。
34	泉州博兹尼智能厨卫有限公司年产水暖配件喷枪管800吨、卫浴配件（卡环、螺母、手轮等）100吨项目	C2922 C2927	泉州博兹尼智能厨卫有限公司	南安市东田镇蓝溪村后辽工业街75号	2026/7/15	泉南环评〔2026〕表99号	报告表	福建省晋蓝环保股份有限公司	林晓芳	72	1.P35非甲烷总烃与臭气浓度一样，也是属于国家、地方没有环境质量标准的污染因子，建议都归为无需进行现状监测的污染物； 2.P36等，根据《南安市中心城区声环境功能区划分》，东田镇不在该划分方案内，其区域不执行《声环境质量标准》中2类标准； 3.P37等，本项目应执行《农田灌溉水质标准》中旱地作物标准，全文进行相应修改； 4.P42对照《生活源产排污系数手册》重新对污染物浓度进行取值； 5.P56对照自行监测技术指南，重新核实非甲烷总烃的自行监测要求。
35	福建省泉州市汉奕兴汽车配件有限公司年产汽车配件（螺栓等）10000吨、工程机械配件（斗轴等）500吨项目	C3484 C3482	福建省泉州市汉奕兴汽车配件有限公司	福建省南安市霞美镇埔当村土楼91号	2026/7/15	泉南环评〔2026〕表100号	报告表	泉州市森森环保科技有限公司	梁奕萍	66	1.P36、38《南安市环境质量分析报告（2025年度）》已更新，补充相关信息； 2.P53表4.2-13，核实DA002处理能力，补充计算依据； 3.P61补充产污车间面积，核实卫生防护距离数值； 4.P75核实油烟净化器收集的废油； 5.P83表4.-3-1核实总临界量； 6.P53表4.2-13，DA002废气排放浓度核算逻辑错误：热处理油烟废气与天然气燃烧烟气为不同污染源，不得叠加燃烧烟气风量计算油烟排放浓度。
36	泉州速普库瑞新材料有限公司年产汽车垫片5000万张、鞋底1000万双、瑜伽垫5000万张迁建项目	C2922 C1953	泉州速普库瑞新材料有限公司	南安市康美镇团结村村口329号（团结工业区）	2026/7/16	泉南环评〔2026〕表101号	报告表	福建省朗洁环保科技有限公司	黄文科	66	1.核实项目所在地的规划情况及工业区的级别； 2.复核与敏感目标的距离； 3.项目厂房结构前后不一致；项目组成、布局前后不一致； 4.完善尾水排放标准，对应的污染因子产排情况应一并补充完善； 5.补充类比的可行性分析、产污系数选取的合理性分析；核实破碎工艺的产排情况； 6.核实活性炭吸附的废气量、更换周期；完善固废的环境管理要求；明确危废的转运频次； 7.复核环境风险章节中的危废种类及最大贮存量； 8.建议进一步优化厂区布局，避免对周边敏感目标的影响； 9.复核污染物汇总表。
37	南安美漆美家具有限公司年产木制家具2万件项目	C2110	南安美漆美家具有限公司	福建省南安市罗东镇振兴村六柱245号	2026/7/21	泉南环评〔2026〕表102号	报告表	福建省泉州清丽环保科技有限公司	陈合勇	62	1.补充项目所在地属于工业园区的证明； 2.P23项目是否夜间不生产？建议在文本说明清楚； 3.P38含油抹布处置措施不合理； 4.P41南安市环境质量分析报告2025年度已发布，相关内容进行更新； 5.P48表3.5-1核实苯乙烯的最高允许排放速率； 6.P52表4.1.1-3排放标准应写完整全称； 7.P51表4.1.1-1核实开料颗粒物的产生浓度、排放浓度；打磨的削减量、排放量、排放浓度；组装的有组织削减量、排放量、排放浓度；乙酸丁酯有组织排放量；合计里三个指标的各项值再去核实一遍； 8.P53补充开料工序的收集效率；明确打磨工序的处理方式及效率是以袋式除尘器还是以焊接烟尘净化器为准； 9.P60表4.1.1-9核实开料排放浓度、二甲苯非正常排放量； 10.P68表4.1.1-18核实厂界无组织监测频次； 11.P73补充化粪池容积及相关分析； 12.P87核实废钉子产生量； 13.P102表4.6-2核实润滑油的临界比值。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	编制主持人	质量评分	环评质量存在的主要问题
38	南安绿石科技有限公司年加工大理石35万平方米项目	C3032	南安绿石科技有限公司	南安市水头镇大盈工业区9号厂房	2026/7/22	泉南环评〔2026〕表103号	报告表	厦门大学规划设计研究院有限公司	黄建新	68	1.完善产业政策符合性分析；细化项目现有厂房、所在的石材加工区以及周边同类企业、居民区的现状调查内容； 2.细化工程分析，核实废液和破损板材的产生情况；补充物料平衡，核实水平衡； 3.细化项目生产废水收集措施；补充区域污水管网现状情况，细化项目生活污水排入污水处理厂的可行性； 4.完善各类固体废物的处置措施和环境管理要求； 5、核实项目风险Q值以及事故应急池设置分析内容； 6.完善相关图件、附件。
39	福建南安市美佳宝塑胶有限公司年产可降解塑料袋1000吨项目	C2923	福建南安市美佳宝塑胶有限公司	南安市省新镇油园村油园街265号厂房2（福建南安经济开发区扶茂工业园）	2026/7/22	泉南环评〔2026〕表104号	报告表	泉州市森淼环保科技有限公司	梁奕萍	72	1.建设地点建议明确工业园区名称； 2.完善尾水排放标准、核实恶臭标准； 3.边角料回收系统开关门是否涉及颗粒物溢出？若有，对应的产排情况如何？ 4.核实环境风险物质识别。
40	泉州腾龙彩印有限公司一年产对讲机配套产品（合格证、保修卡、说明书等）360吨项目	C2319	泉州腾龙彩印有限公司	福建省南安市霞美镇创造大道 23 号 3 幢 201 号、202 号	2026/7/24	泉南环评〔2026〕表105号	报告表	福建省朗洁环保科技有限公司	黄文科	70	1.P23表2-2补充固废区的面积； 2.P35复合废气产生量的计算过程明显错误，建议修改。
41	福建端源兴新材料科技有限公司年产PE管150吨、PP管150吨迁建项目	C2922	福建端源兴新材料科技有限公司	南安市官桥镇周厝村顶下迁149号	2026/7/24	泉南环评〔2026〕表106号	报告表	福建省朗洁环保科技有限公司	黄文科	70	1.项目三线一单管控要求； 2.请明确项目色母的组分，以识别生产过程中的污染因子； 3.迁建前总量控制指标错误；复核VOCs产污系数、产排量对应的废活性炭产排量； 4.明确危废的转运频次、完善环境管理要求。
42	南安腾程建材有限公司年产瓷砖胶4万吨、益胶泥4万吨、腻子粉4万吨项目（单纯混合分装）	C3039	南安腾程建材有限公司	南安市官桥镇周厝村田墘166号	2026/7/28	泉南环评〔2026〕表107号	报告表	厦门祯瑞明环保科技有限公司	张培	65	1.坐标偏差；明确项目四周的企业信息； 2.完善尾水排放标准，对应的污染因子产排情况应一并补充完善；近期依托出租方农灌，应补充污水农灌的可行性分析，分析其负荷量，明确其方位、面积、农田类型及暴雨等条件下的临时处置措施，并提供农灌的支撑性材料； 3.环境质量现状数据公布单位前后不一致； 4.复核所在区域的声功能等级、噪声排放执行标准； 5.补充卸料粉尘收集效率100%的合理性分析？是否遗漏计量投料（其他原辅料）、搅拌粉尘的产排情况分析；核实卸料和仓顶粉尘产污系数选取、对应的产排量核算；近五年平均风速调查错误，防护距离估算错误； 6.结合废气产排情况，复核袋式除尘器收集的粉尘量； 7.建议优化厂区布局，污染源应远离敏感目标；结论应根据结合“三线一单”、国空规划等新的要求编写； 8.营业执照地址与项目地址不一致？
43	南安市广旭石材有限公司年总产大理石板材75万平方米、花岗岩板材10万平方米、雕刻件2500平方米、水刀拼花2500平方米、异形石材2000平方米项目	C3032	南安市广旭石材有限公司	南安市水头镇朴三村铁场弯-大村471号	2026/7/30	泉南环评〔2026〕表108号	报告表	厦门祯瑞明环保科技有限公司	张培	68	1.P30重新核实不饱和聚酯树脂胶水中挥发性有机物的产排污情况； 2.P31图2-1的物料平衡图中无法达到物料平衡； 3.P48等，生态环境部于2025年底发布了《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）修改单，请对照变化情况全文进行修改； 4.P55表4-3中，DA001的地理坐标错误； 5.对照生态环境部发布的《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》重新核实化粪池对于COD的去除效率； 6.P87废活性炭的最大贮存量不符合《危险废物贮存污染控制标准》8.3.5“实时贮存量不应超过3吨”的相关要求。
44	福建南安市中煌石材有限公司年产石板材25万平方米、异形石材1850立方米项目	C3032	福建南安市中煌石材有限公司	南安市水头镇滨海石材加工集中区	2026/7/30	泉南环评〔2026〕表109号	报告表	福建省福海环保股份有限公司	孙瑞芳	76	1.P21建议文本中采用《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）对胶粘剂进行分析； 2.P42如果只是洒水的话，参照《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录4，控制效率只有74%，请再核实去除效率； 3.P58文中计算得出的活性炭使用量只是理论上至少应该使用的用量，在实际使用过程中，其实际重量是按照设计装填量去计算的，请重新核实。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	编制主持人	质量评分	环评质量存在的主要问题
45	福建南安市天之然石材有限公司年产石材35万平方米、异形石材3万平方米项目	C3032	福建南安市天之然石材有限公司	南安市石井镇院下村新街右起306号	2026/7/31	泉南环评〔2026〕表110号	报告表	福建省晋蓝环保股份有限公司	林晓芳	70	1.P25表3-1引用的监测数据，并不是日均值的数据，而对比的却是日均值的标准限值； 2.生态环境部于2025年底发布了《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）修改单，请对照变化情况全文进行修改； 3.P36等，根据《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》，重新核实各污染物的去除效率； 4.其他相关问题：根据附图8的厂区平面布局图来看，请重新调整手工加工区生产布局，使其符合石材集中区实施方案对于防护距离的要求。
惠安县											
46	福建省莱思包装科技有限公司环保纸制品包装项	C223	福建省莱思包装科技有限公司	惠安县螺阳镇金山村（惠安经济开发区城南工业区）	2026/7/1	泉惠环评〔2026〕表17号	报告表	益琨（泉州）环保技术开发有限公司	庄炎	65	1.修正建设项目基本情况表中的发改备案号和地理坐标； 2.项目位于中心城区范围，声环境质量标准对照《惠安县人民政府关于印发惠安中心城区声环境功能区划的通知》（惠政文〔2022〕120号）分析； 3.完善项目与周边环境相容性分析，补充裱褙、糊盒车间与村庄距离； 4.补充与印刷行业地标管控要求符合性分析； 5.进一步完善废气内容，核实废气治理设施去除效率和相关监测频次；补充集气罩、排气筒设置合理性分析； 6.修正污水处理厂概况； 7.补充危废暂存间符合性分析；
47	泉州亿诺礼品工贸有限公司惠安分公司年产建筑室内艺术装饰品5万件项目	C2439	泉州亿诺礼品工贸有限公司惠安分公司	惠安县黄塘镇虎窟村大垵口122-2号泉州绿建e谷22#厂房	2026/7/16	泉惠环评〔2026〕表18号	报告表	泉州市铭拓环保咨询有限公司	李荣慧	65	1.修正物料平衡挥发性有机物排放量； 2.完善油漆VOCs含量限值分析； 3.完善地表水环境分析，补充受纳水体相关内容； 4.完善废气内容，核实特征因子产生情况； 5.补充排气筒高度分析、设置位置合理性分析； 6.文本存在文字表述错误。
安溪县											
48	泉州冠集科技有限公司年产手板模型1000件、液压配件5000件项目	C3444 C3360	泉州冠集科技有限公司	福建省安溪县龙门镇智造中路1号A2栋	2026/7/1	泉安环评〔2026〕表18号	报告表	福建省泉州清丽环保有限公司	陈合勇	69	1.需补充部分产污系数的选取依据； 2.需补充监测计划一览表中监测点位情况。
49	嵘信达年加工玻璃10万平方米生产项目	C3042 C3054	安溪县凤城嵘信达玻璃店（个体工商户）	福建省安溪县凤城镇华湖路20号华城实业有限公司28幢	2026/7/6	泉安环评〔2026〕表19号	报告表	泉州金泰宝环保有限公司	臧鸿昭	63	1.需补充主要生产设备自带水箱的容量； 2.需补充循环水回用标准； 3.需补充冲洗废水源强计算核算依据； 4.需进一步补充排放口基本信息一览表； 5.需进一步计算三级沉淀池容积； 6.需进一步补充沉淀污泥核算依据和计算过程。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	编制主持人	质量评分	环评质量存在的主要问题
50	泉州市净城环保科技有限公司建筑垃圾及园林垃圾分类贮存、处置项目	C3039 C3099 N7723	泉州市净城环保科技有限公司	福建省安溪县龙门镇榜寮村龙榜路36号	2026/7/16	泉安环评〔2026〕表20号	报告表	福建榕安环保科技有限公司	杨朝晖	62	1.需补充设备处理能力、以及设备产能匹配性分析； 2.固废识别缺少沉降粉尘、废布袋； 3.需补充废塑料、废木材、轻抛物作为成品的下游去向合规性；未明确是否焚烧处置； 4.大气污染物排放速率未从严50%。
永春县											
51	永春县馨宝昌塑料制品厂年产塑料制品200吨项目	C2926 C2927	永春县馨宝昌塑料制品厂	福建省永春县轻工新城A区3号C栋楼1层	2026/7/13	泉永环评〔2026〕表9号	报告表	益琨（泉州）环保技术开发有限公司	庄炎	66	1.补充项目与《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024 年本）》...《福建省“十四五”塑料污染治理行动方案》的通知（闽发改规〔2022〕2号）以及永春县“三区三线”划定成果等相关规定要求的符合性分析；完善项目选址和厂区平面布置环境合理性及其与周边环境相容性分析； 2.明确项目所在轻工新城与永春县工业园区、轻工基地之间权属关系，完善本项目产业类型符合性分析。深化原有环境污染问题调查及回顾性影响分析； 3.结合原辅材料成分和生产工艺条件等，核实废气特征污染因子识别结果（明确是否含有《有毒有害大气污染物名录》中的甲醛、乙醛、二氯甲烷等污染物），细化说明本报告表设置大气环境专项评价的理由说明； 4.细化产品方案，明确塑料容器、塑料日用品等各类产品具体生产规模，补充原辅材料消耗量、生产设备产能与产品产量的匹配性分析；细化各产品生产工艺、产污环节，核实总物料平衡、涉 VOCs 物料平衡及水平衡（含冷却水、车间清洁用水、生活用水），完善废水产、排分析。核实本项目废水、废气和固体废物污染源强和排放总量，说明源强核算参数（产污系数等）来源和取值的合理性（适用性）。根据《清洁生产评价指标体系编制通则》（GB-T 43329-2023），完善清洁生产分析内容，明确清洁生产改进措施； 5.补充环境空气质量 TSP 现状监测资料；核实项目塑料粉尘（补充各工序投料粉尘）、挥发性有机物（含异味、恶臭气体）等废气收集方式、设计风量、处理工艺、排气筒设置方案的合理性以及废气收集率、去除率和活性炭装填量及其更换周期等相关参数和排气筒有组织排放浓度、排放速率和厂界无组织排放达标可行性，细化生产工序密闭和粉尘、挥发性有机物（含异味、恶臭气体）等废气无组织排放控制措施； 6.完善危险废物环境影响评价及其污染防治措施，核实固体废物（包括危险废物）收运、包装、贮存、运输、处置和管理的具体环保要求。补充固体废物具体处置去向及其综合利用依托单位的依托可行性分析； 7.完善项目环境风险物质、风险单元识别和风险 Q 值计算及其防范措施和应急预案，说明消防水池设计容积，明确事故废水（如消防废水）收集系统和处置去向，补充事故应急设施（应急池）配置要求，明确车间可燃粉尘、气体防爆措施和地下水分区防渗措施以及事故废水“单元—厂区—园区”三级防控系统； 8.核实项目环保投资，完善环境管理体系和自行监测计划，细化环保措施监督检查清单和竣工环保验收监测指标要求，完善污染物排放量汇总表等相关附件和图件。
52	泉州卓镀科技有限公司年加工塑料配件3000万件建设项目	C2929	泉州卓镀科技有限公司	福建省泉州市永春县桃城镇轻工新城A区2号新创园内8号楼2梯4层和5层	2026/7/17	泉永环评〔2026〕表10号	报告表	泉州众创阳光环保科技有限公司	陈少忠	67	1.完善项目与永春县工业园区规划、规划环评及其审查意见的符合性分析；补充项目所在厂房其他楼层及周边其他已建厂房使用现状调查，完善项目与周边环境相容性分析； 2.完善项目组成及建设内容。补充项目租赁厂区雨污管网、化粪池、事故应急池建设及运行情况调查，说明依托可行性。完善项目生产工艺流程及塑料配件进出真空镀铝等工序的产污节点分析；细化各工段设备生产能力、生产时间等参数，说明生产设备与产能的匹配性； 3.完善附着漆、底漆、面漆等物料的组分分析；完善水平衡图、物料平衡，核实废水、废气和固废污染源强； 4.完善项目周边排放同类污染因子的企业调查，说明TSP环境现状引用数据的有效性； 5.明确本项目“废水处理一体化设施”的具体处理工艺、处理规模等，细化说明生产废水处理回用的可行性； 6.核实喷涂、流平、烘干、真空镀铝等工段废气收集方式、设计风量及处理工艺的合理性；明确有机废气治理装置采用的活性炭种类、装填数量、更换周期等，说明有机废气处理达标排放的可行性；细化附着漆、底漆、面漆等物料在运输、储存、使用等过程有机废气无组织排放控制措施；补充塑料配件进出真空镀铝装置的粉尘污染控制措施； 7.完善各类固废种类、代码、数量及处置去向；根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），细化完善危废贮存间的具体建设要求； 8.补充真空镀铝生产环节风险识别，核实事故应急池容积，明确事故废水封堵、收集、导排措施，完善环境风险防范和事故应急措施； 9.细化环保投资明细，完善自行监测计划、环保措施监督检查清单；规范相关附图、附件。
德化县											
53	德化县泽洋传录印刷有限公司年产陶瓷花纸50万张项目	C2319	德化县泽洋传录印刷有限公司	德化县龙门滩镇顺和街18号3号厂房3F（古洋片区）	2026/7/23	泉德环评〔2026〕表8号	报告表	福建省泉州清丽环保科技有限公司	陈合勇	65	1.原辅材料中陶瓷颜料主要成分与附件不符； 2.受纳污水处理厂信息未更新。